



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA
 OBRA : JARDIN DE NIÑOS RUNGU CHIGA METZI YU'MU
 UBICACION : IXTENCO, IXTENCO, TLAXCALA.
 CONTRATO No.: BAPGO-29-009-2025
 INICIACION PROGRAMADA: 15 DE JULIO DE 2025
 TERMINACION PROGRAMADA: 23 DE AGOSTO DE 2025
 FECHA INICIO REAL: 15 DE JULIO DE 2025
 FECHA TERMINO REAL: 23 DE AGOSTO DE 2025
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0
 COMPAÑIA AFIANZADORA: AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3002025026991
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3002025026990

CONTRATISTA : EDIFICADORA MONTERO S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS: EMO0003101WA
 PROGRAMA: RAMO 33 FONDO V. APORTACIONES
 MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA
 EDUCATIVA BÁSICA 2025.

IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00
 IMPORTE ANTICIPO : \$ 70,198.90
 \$70,198.90
 \$23,399.63

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 27/11/2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA 1° EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
 A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
 RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
 LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS


DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$233,996.33	\$233,996.33
MONTO TOTAL		\$233,996.33	\$233,996.33
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	15/07/2025 AL 15/08/2025	\$178,649.47	\$178,649.47
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO	16/08/2025 AL 23/08/2025	\$55,346.86	\$55,346.86
0		\$0.00	\$0.00
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$233,996.33	\$233,996.33
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$233,996.33	\$233,996.33

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA


 ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ
 SUPERVISOR DE OBRA


 ARQ. ADELA DEL MAR SALAS OLIVA
 JEFE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN:

POR LA CONTRATISTA


 ARQUITECTO MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ITIFE


 EDIFICADORA MONTERO S.A. DE C.V.
 JOSÉ LUIS TÉLLEZ LÓPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	JARDIN DE NIÑOS RUNGU CHIGA METZI YU'MU	NUM. DE OBRA:	BAPGO-29-009-2025		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS RUNGU CHIGA METZI YU'MU	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DCC0014Z		
LOCALIDAD:	IXTENCO	FECHA INICIACION:	15 DE JULIO DE 2025	FECHA TERMINACIÓN:	23 DE AGOSTO DE 2025
MUNICIPIO:	IXTENCO, TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	15 DE JULIO DE 2025	FECHA TERMINO REAL:	23 DE AGOSTO DE 2025

EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO, MUNICIPIO DE IXTENCO, TLAXCALA, EL DIA 27/11/2025 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33 FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
 AMPLIACION
 REHABILITACION
 MINACION
 PUÑO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	DESAYUNADOR
X			X	

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA 1° EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	74.88	M2	CONSTRUCCION	\$	233,996.33
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	233,996.33

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

GUA DRENAJE ELECTRIFICACIÓN

...AS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-009-2025
IXTENCO, IXTENCO, TLAXCALA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFRA. MAGDALENA CAJERO AGUILAR

QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

JARDIN DE NIÑOS RUNGU CHIGA METZI YU'MU

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN:

**ARQUITECTO ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE OBRA**



**ARQ. ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA
JEFE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN**

DIRECCIÓN:

**ARQUITECTO MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

**PROFRA. MAGDALENA CAJERO AGUILAR
DIRECTORA DE LA ESCUELA**





ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS RUNGU CHIGA METZI YU'MU

CLAVE: 29DCC0014Z

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA 1° EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR.

CONTRATO N°: BAPGO-29-009-2025

IMPORTE: \$233,996.33

NOMBRE DEL ENCCARGADO (A): PROFRA. MAGDALENA CAJERO AGUILAR

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 27/11/2025

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9			
2.-	PINTURA VINILICA	9			
3.-	PINTURA ESMALTE	9			
4.-	PISO (CERAMICO)	8			
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA	8			
8.-	PUERTA (S)	9			
9.-	CERRADURAS	9			
10.-	HERRERIA	8			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA	7			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	8			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	9			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	7			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	7			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	8			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9			
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



C. E. P. I.
"Rungu Chiga Metzli Yu'mu"
29DCC0014Z
Ixtenco, Tlax.

Magdalena Cajero Aguilar

A *R*



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS RUNGU CHIGA METZI YU'MU
CCT:	29DCC0014Z
FECHA DE EVALUACION:	28 DE OCTUBRE DE 2025
NOMBRE DEL ENCUESTADO:	<input type="checkbox"/> DOCENTE <input type="checkbox"/> PADRE DE FAMILIA
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ, SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA 1º EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR.
NO DE CONTRATO:	BAPGO-29-009-2025
IMPORTE:	\$ 233,996.33

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	9			
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	9			
	PISO (CERAMICO)	8			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	8			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	9			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	7			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	7			
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
	BOMBAS DE AGUA				

ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ

ENCUESTADOR

Hortencia Alvarez Luna

ENCUESTADO