



ITIFE



TLXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLXCALA	CONTRATISTA :	EDIFICADORA MONTERO S.A. DE C.V.
OBRA :	PRIMARIA IGNACIO ALLENDE		
UBICACION :	PANOTLA, PANOTLA.		
CONTRATO No.:	BAPGO-29-010-2025	REG. FED. CAUS:	EMO0003101WA
INICIACION PROGRAMADA:	15 DE JULIO DE 2025	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2025
TERMINACION PROGRAMADA:	23 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA INICIO REAL:	15 DE JULIO DE 2025		
FECHA TERMINO REAL:	16 DE DICIEMBRE DE 2025		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCION	\$ 2,887.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 138,374.24
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3002025026992		\$138,374.24
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3002025026993		\$46,124.75

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 21 DE ENERO DE 2026 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A,C,D" Y OBRA EXTERIOR: REHABILITACION DE REGISTROS, RECABLEADO ELECTRICO, REHABILITACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$461,247.48	\$461,247.48
AUMENTO DE MONTO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	15/07/2025 AL 15/08/2025	\$295,907.39	\$295,907.39
ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO)	16/08/2025 AL 16/12/2025	\$101,719.75	\$101,719.75
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$397,627.14	\$397,627.14
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$2,887.00	\$2,887.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$63,620.34	\$63,620.34
SUMAS IGUALES.		\$461,247.48	\$461,247.48

R E C I B E :		E N T R E G A :	
FIRMA:	INSTITUTO TLXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FIRMA:	EDIFICADORA MONTERO S.A. DE C.V.
NOMBRE:	ARQUITECTA AMANDA CORTES AGUILAR	NOMBRE:	JOSE LUIS TELLEZ LOPEZ
CARGO:	SUPERVISOR DE OBRA ITIFE	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL
	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN		del Fondo con Fondos de Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica
NOMBRE:	ARQUITECTA ADELTA DEL MAR SALAS OLIVA		2025
CARGO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN		OPERADO
NOMBRE:	ARQUITECTO MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ		
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.		



ITIFE

INSTITUTO TLANCANTAN DE FOMENTO PARA LA EDUCACIÓN DE LA TIERRA Y EL CAMPO DEL ESTADO DE TLANCANTAN



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	NÚM. DE OBRA:	BAPGO-29-010-2025	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0155D	
LOCALIDAD:	PANOTLA	FECHA INICIO:	15 DE JULIO DE 2025	FECHA TERMINO: 23 DE AGOSTO DE 2025
MUNICIPIO:	PANOTLA	FECHA INICIO REAL:	15 DE JULIO DE 2025	FECHA TERMINO REAL: 16 DE DICIEMBRE DE 2025

EN LA LOCALIDAD DE PANOTLA, MUNICIPIO DE PANOTLA, EL DIA 21 DE ENERO DE 2026 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2025. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
- AMPLIACIÓN
- REHABILITACIÓN
- TERMINACIÓN
- EQUIPO Y MOBILIARIO

X

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
A, C, D AULAS	L CISTERNA	T TALLER	A ANEXO	DEM OBRA EXTERIOR
X				X

LOCALES EDUCATIVOS: REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A,C,D" Y OBRA EXTERIOR: REHABILITACION DE REGISTROS, RECABLEADO ELECTRICO, REHABILITACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

ÁREA DEMOLIDA:	INVERSIÓN EJERCIDA:
EDIFICIOS: 0.00 M2	CONSTRUCCIÓN \$
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR: \$
SUP. TERRENO: 0.00 M2	REHABILITACIÓN: \$ 461,247.48
OTROS: M2	TOTAL: \$ 461,247.48

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

WINDUS DE
Esc. Prim Urb
IGNACIO ALLENDE
29DPR0155D
PANOTLA, TLAX.

LICENCIADO Y REVISADO
Heorismar Hernandez

"Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo VII Infraestructura Educativa Básica"

2025

OPERADO



ITIFE

INSTITUTO TLAQUECALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-010-2025

PANOTLA, PANOTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

MTRA. ARELY HERNANDEZ MINOR

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

PRIMARIA IGNACIO ALLENDE

1.- OBRA CIVIL	1.1.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	30
	1.3.- REP. GENERALES	%	70
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.


ARQUITECTA AMANDA CORTES AGUILAR

SUPERVISOR DE OBRA ITIFE



ARQUITECTA ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ARQUITECTO MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAQUECALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

RECIBE POR LA ESCUELA :



FIRMA:

IGNACIO ALLENDE

290PR0185D

NOMBRE:

MTRA. ARELY HERNANDEZ MINOR

CARGO :

DIRECTORA DE LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE.

Financiado con Fondo de Apertaciones
Municipales Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo del Infraestructura Educativa Básica


2025

OPERADO



ITIFE

INSTITUTO TLAQUEHUATECO DE INVESTIGACIONES Y FOMENTO TECNOLÓGICO



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

140

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA IGNACIO ALLENDE

CLAVE: 29DPR0155D

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A,C,D" Y OBRA EXTERIOR: REHABILITACION DE REGISTROS, RECABLEADO ELECTRICO, REHABILITACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.

CONTRATO N°. BAPGO-29-010-2025

IMPORTE: \$397,627.14

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MTRA. ARELY HERNANDEZ MINOR

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 21 DE ENERO DE 2026

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	CONSTRUCCIÓN DE PALAPAS				
2.-	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS				
3.-	DEMOLICIÓN DE CISTERNA				
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)	10	X		
	CERRADURAS	10	X		
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9	X		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9	X		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9	X		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES	9	X		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10	X		
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
	BOMBAS DE AGUA				

"Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples-Ramo 33: Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios Fondo del Infraestructura Educativa Básica"

2025


MTRA. ARELY HERNANDEZ MINOR
 DIRECTORA DE LA PRIMARIA
 IGNACIO ALLENDE
 29DPR0155D
 PANOTLA, TLAX.

OPERADO



ITIFE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA
INSTRUMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

EXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA IGNACIO ALLENDE

CCT: 29DPR0155D

FECHA DE EVALUACION: 21 DE ENERO DE 2026

NOMBRE DEL ENCUESTADO: Jessica Wrendelin Esquivel DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: AMANDA CORTES AGUILAR SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A.C.D" Y OBRA EXTERIOR: REHABILITACION DE REGISTROS, RECABLEADO ELECTRICO, REHABILITACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.

No. DE CONTRATO: BAPGO-29-010-2025

IMPORTE: \$461,247.48

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS DE EDIFICIO				
2.-	CONSTRUCCIÓN DE PALAPAS				
	IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIOS				
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO	9	X		aun falta terminar el dektive ya que se mete el agua al salón
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	9	X		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	9	X		
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	X		
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

Operando con Fondo de Apoyos Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.II. Infraestructura Educativa Local

2025

OPERADO

ARQUITECTA AMANDA CORTES AGUILAR
ENCUESTADOR

Jessica Wrendelin Esquivel Romero
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO