



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	EDIFICADORA MONTERO S.A. DE C.V.
OBRA :	PRIMARIA BENITO JUAREZ		
UBICACION :	AV. INDEPENDENCIA NO. 1, SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA.		
CONTRATO No.:	BAPGO-29-011-2025	REG. FED. CAUS:	EMO0003101WA
INICIACION PROGRAMADA:	15 DE JULIO DE 2025	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2025
TERMINACION PROGRAMADA:	23 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA INICIO REAL:	15 DE JULIO DE 2025		
FECHA TERMINO REAL:	12 DE DICIEMBRE DE 2025		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCION	\$ 3,204.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 129,854.28
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3002025026994		\$129,854.28
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3002025026995		\$43,284.76

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 12 DE ENERO DE 2026 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS "A,B,C,D,E,F,G" OBRA EXTERIOR: CARCAMO SECO, REHABILITACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$432,847.59	\$432,847.59
AUMENTO DE MONTO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	15/07/2025 AL 15/08/2025	\$252,372.93	\$252,372.93
ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO)	16/08/2025 AL 12/12/2025	\$120,771.54	\$120,771.54
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$373,144.47	\$373,144.47
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$3,204.00	\$3,204.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$59,703.12	\$59,703.12
SUMAS IGUALES.		\$432,847.59	\$432,847.59

Operando con Fondo de Aportaciones Federales Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios Fondo VII Infraestructura Educativa Básica 2025

OPERADO

<p>R E C I B E :</p> <p>FIRMA: </p> <p>NOMBRE: <u>ARQUITECTA AMANDA CORTES AGUILAR</u></p> <p>CARGO: <u>SUPERVISOR DE OBRA ITIFE</u></p> <p>NOMBRE: <u>ARQUITECTA ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA</u></p> <p>CARGO: <u>JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION</u></p> <p>NOMBRE: <u>ARQUITECTO MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ</u></p> <p>CARGO: <u>DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.</u></p>	<p>E N T R E G A :</p> <p>FIRMA: </p> <p>NOMBRE: <u>EDIFICADORA MONTERO S.A. DE C.V.</u></p> <p>CARGO: <u>JOSE LUIS TELLEZ LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL</u></p>
--	---



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA BENITO JUAREZ	NÚM. DE OBRA:	BAPGO-29-011-2025		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA BENITO JUAREZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0107U		
LOCALIDAD:	AV. INDEPENDENCIA NO. 1, SAN FRANCISCO TEMEZONTLA	FECHA INICIO:	15 DE JULIO DE 2025	FECHA TERMINO:	23 DE AGOSTO DE 2025
MUNICIPIO:	PANOTLA	FECHA INICIO REAL:	15 DE JULIO DE 2025	FECHA TERMINO REAL:	12 DE DICIEMBRE DE 2025

EN LA LOCALIDAD DE AV. INDEPENDENCIA NO. 1, SAN FRANCISCO TEMEZONTLA, MUNICIPIO DE PANOTLA, EL DIA 8 DE ENERO DE 2026 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA; RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2025. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

- CONSTRUCCION DE EDIFICIO
- AMPLIACIÓN
- REHABILITACIÓN
- TERMINACION
- EQUIPO Y MOBILIARIO

X

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
A	L	T	A	DEM
AULAS	CISTERNA	TALLER	ANEXO	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO
X	X			

LOCALES EDUCATIVOS: **REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS "A,B,C,D,E,F,G" OBRA EXTERIOR: CARCAMO SECO, REHABILITACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA DEMOLIDA:		INVERSIÓN EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	0.00 M2	CONSTRUCCION	\$
PAVIMENTOS:	0.00 M2	OBRA EXTERIOR:	\$
SUP. TERRENO:	0.00 M2	REHABILITACION:	\$ 432,847.59
OTROS:	M2	TOTAL:	\$ 432,847.59

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I Ó N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

OPERADO

[Handwritten Signature]



U S E T
ESC PRIM RUR
BENITO JUAREZ
CLAVE 29DPR0107
TEMEZONTLA TLA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-011-2025

AV. INDEPENDENCIA NO. 1, SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

MTRA. MIREYA POPOCATL FLORES

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

PRIMARIA BENITO JUAREZ

1.- OBRA CIVIL	1.1.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	20
	1.3.- REFS. GENERALES	%	80
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

Operando con Fondo de Operación
Múltiples Ramo 33: Apoyos Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica
2025

OPERADO

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

ARQUITECTA AMANDA CORTES AGUILAR

SUPERVISOR DE OBRA ITIFE



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQUITECTA ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ARQUITECTO MATEO SÉRGIO SANCHEZ RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

FIRMA :

NOMBRE:

MTRA. MIREYA POPOCATL FLORES

CARGO :

DIRECTORA DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ.

U.S.E.T
E.C.O. PRIM. RUR.
BENITO JUAREZ
CLAVE 29DPR0107U
TEMETZONTLA TLAX.

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**TLAXCALA**
UNA NUEVA HISTORIA

160

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA BENITO JUAREZ
 CLAVE: 29DPR0107U
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS "A,B,C,D,E,F,G" OBRA EXTERIOR: CARCAMO SECO, REHABILITACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.
 CONTRATO N°. BAPGO-29-011-2025
 IMPORTE: \$373,144.47
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MTRA. MIREYA POPOCATL FLORES
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 8 DE ENERO DE 2026

Nº	CONCEPTO	EVALUACION		ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)		BUENO	MALO	
1.-	CONSTRUCCIÓN DE PALAPAS					NO SE HIZO
2.-	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS					NO SE HIZO
3.-	DEMOLICIÓN DE CISTERNA					NO SE HIZO
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO					NO SE HIZO
5.-	PLAFONES					NO SE HIZO
6.-	IMPERMEABILIZACION	9				
7.-	CANCELERIA					NO SE HIZO
8.-	PUERTA (S)					NO SE HIZO
9.-	CERRADURAS					NO SE HIZO
10.-	HERRERIA					NO SE HIZO
11.-	CARPINTERIA (Muebles)					NO SE HIZO
12.-	INSTALACION SANITARIA					NO SE HIZO
13.-	MUEBLES SANITARIOS					NO SE HIZO
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)					NO SE HIZO
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)					NO SE HIZO
16.-	INSTALACION HIDRAULICA					NO SE HIZO
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9		✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9		✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9		✓		
20.-	INSTALACION DE GAS					NO SE HIZO
21.-	PLAZA Y ANDADORES					NO SE HIZO
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10		✓		
23.-	CISTERNA	9		✓		
	CERCADO Y PORTON					NO SE HIZO
	BOMBAS DE AGUA					NO SE HIZO

Operando con Fondo de Aportaciones
 Municipales Itemo 33: Aportaciones Federales
 para Entidades Federativas y Municipios
 para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica

OPERADO
 2025

USET
 ESC. PRIMARIA
 BENITO JUAREZ
 CLAVE 29DPR0107U
 TEMEZONTLA TLAX.

MTRA. MIREYA POPOCATL FLORES
 DIRECTORA DE LA PRIMARIA



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA BENITO JUAREZ

CCT: 29DPR0107U

FECHA DE EVALUACION: 8 DE ENERO DE 2026

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: AMANDA CORTES AGUILAR SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS "A,B,C,D,E,F,G" OBRA EXTERIOR: CARCAMO SECO, REHABILITACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

No. DE CONTRATO: BAPGO-29-011-2025

IMPORTE: \$432,847.59

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS DE EDIFICIO				No se hizo
2.-	CONSTRUCCIÓN DE PALAPAS				No se hizo
	IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIOS	9			
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO				No se hizo
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				No se hizo
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				No se hizo
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				No se hizo
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	9			No se hizo
9.-	INSTALACION DE GAS				No se hizo
10.-	PLAZA Y ANDADORES				No se hizo
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10		✓	No se hizo
12.-	CISTERNA	10		✓	
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				No se hizo
	BOMBAS DE AGUA				No se hizo

Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo del Infraestructura Educativa Básica 2025

OPERADO



ARQUITECTA AMANDA CORTES AGUILAR
ENCUESTADOR

USET
ESC PRIM B...
BENITO JUAREZ
CLAVE 29DPR0107U
TEMETZONTLA T...
NOMBRE Y FIRMA: *Mireya Popocatl Flores*
ENCUESTADO