



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
OBRA :	JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS		
UBICACION :	JOSÉ MARÍA MORELOS, APIZACO, TLAXCALA..		
CONTRATO No.:	BAPGO-29-046-2025	REG. FED. CAUS:	ECO081222E10
INICIACION PROGRAMADA:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025.
TERMINACION PROGRAMADA:	07 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA INICIO REAL:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA TERMINO REAL:	22 DE DICIEMBRE DE 2025		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	15 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. de C.V	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 186,600.28
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	4301-27215-5		\$186,600.28
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	4301-27216-6		\$62,200.09

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "D" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES Y ASÍ MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$622,000.92	\$622,000.92
AUMENTO DE MONTO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	29/09/2025 AL 14/10/2025	\$35,455.42	\$35,455.42
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	15/10/2025 AL 07/11/2025	\$247,064.26	\$247,064.26
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	08/11/2025 AL 01/12/2025	\$118,988.43	\$118,988.43
ESTIMACIÓN 4 (FINIQUITO)	02/12/2025 AL 22/12/2025	\$220,492.81	\$220,492.81
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$622,000.92	\$622,000.92
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$622,000.92	\$622,000.92

OPERADO
2025
"Operando con Fondo VII Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios Fondo VII Infraestructura Educativa 2025"

R E C I B E :

FIRMA: _____

NOMBRE: **ARQUITECTO MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ**

CARGO: **DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

E N T R E G A :

FIRMA: _____


EMPRESA: **ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

NOMBRE Y CARGO: **C. FLOR VIANEY SALAZAR TESIS REPRESENTANTE LEGAL**



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	NÚM. DE OBRA:	BAPGO-29-046-2025	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EJN0030E	
LOCALIDAD:	JOSÉ MARÍA MORELOS	FECHA INICIO:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA TERMINO: 07 DE DICIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	APIZACO, TLAXCALA.	FECHA INICIO REAL:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA TERMINO REAL: 22 DE DICIEMBRE DE 2025

EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA., EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
- AMPLIACIÓN
- REHABILITACIÓN
- TERMINACIÓN
- EQUIPO Y MOBILIARIO

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L BAÑOS/CAFETERIA	T TALLER	A ANEXO	DEM DEMOLICIÓN DE EDIFICIO
X				

LOCALES EDUCATIVOS: **EDIFICIO "D" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR.**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

ÁREA DEMOLIDA:

INVERSIÓN EJERCIDA:

EDIFICIOS:	75.00	M2	CONSTRUCCIÓN	\$ \$	622,000.92
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
SUP. TERRENO:		M2	REHABILITACIÓN:	\$	
OTROS:		M2	TOTAL:	\$ \$	622,000.92

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I Ó N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.


Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo VII: Infraestructura Educativa Básica 2025

OPERADO



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-046-2025

JOSÉ MARÍA MORELOS, APIZACO, TLAXCALA..

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

MAESTRA KARINA DE LA CASA XICOHTÉNCATL

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA ESCUELA

JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS

- 1.- OBRA CIVIL
 - 1.1.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN
 - 1.2.- OBRA EXTERIOR
 - 1.3.- REP. GENERALES
- 2.- MOBILIARIO
- 3.- EQUIPO

Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples, Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo de Infraestructura Educativa Básica

2025

OPERADO

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

ARQ. CARLOS JESÚS ROCHA GÓMEZ

SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. ADELEA DEL MAR SALAS OLIVA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE:

MAESTRA KARINA DE LA CASA XICOHTÉNCATL

CARGO :

DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS.

S. E. P. E



JARDÍN DE NIÑOS
"ROSARIO CASTELLANOS"
CLAVE: 29EJN0030E
JOSÉ MARÍA MORELOS
APIZACO, TLAX.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS

CCT: 29EJN0030E

FECHA DE EVALUACION: 30 DE DICIEMBRE DE 2025

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: CARLOS JESÚS ROCHA GÓMEZ SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "D" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR.

No. DE CONTRATO: BAPGO-29-046-2025

IMPORTE: \$622,000.92

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS DE EDIFICIO	9	x		<p>Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo VII Infraestructura Educativa Básica</p> <p>2025</p> <p>OPERADO</p>
2.-	CONSTRUCCIÓN DE PALAPAS				
3.-	IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIOS	10	✓		
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10	✓		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	9	✓		
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	9	✓		
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				



 ARQUITECTO CARLOS JESÚS ROCHA GÓMEZ
 ENCUESTADOR


 NOMBRE Y FIRMA
 ENCUESTADO



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS
 CLAVE: 29EJN0030E
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "D" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR.
 CONTRATO N°. BAPGO-29-046-2025
 IMPORTE: \$622,000.92
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRA KARINA DE LA CASA XICOHTÉNCATL
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 30 DE DICIEMBRE DE 2025

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	CONSTRUCCIÓN DE PALAPAS				
2.-	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS				
3.-	DEMOLICIÓN DE CISTERNA				
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
7.-	CANCELERIA	10	✓		
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	10	✓		
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	9	✓		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples como 33: Aportaciones Federales
para el Fortalecimiento de Municipios
Fondo de Aportaciones Federales Educativa Básica
2025

OPERADO