



ITIFE

INSTITUTO TLAQUEHUACALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLXCALA	CONTRATISTA :	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
OBRA :	J.N. OLLIN YOLIZTLI	REG. FED. CAUS:	IEP870316M87
UBICACION :	PUEBLO DE LA CRUZ, HUAMANTLA.	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025
CONTRATO No.:	BAPGO-29-051-2025	IMPORTE SANCIÓN	\$ 6,926.15
INICIACION PROGRAMADA:	09 DE OCTUBRE DE 2025	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 250,342.27
TERMINACION PROGRAMADA:	22 DE DICIEMBRE DE 2025	No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	23903 \$250,342.27
FECHA INICIO REAL:	09 DE OCTUBRE DE 2025	No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	23905 \$83,447.42
FECHA TERMINO REAL:	31 DE ENERO DE 2026		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	16 DÍAS		
COMPAÑIA AFIANZADORA:	FIANZAS AVANTA, S.A. DE C.V.		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" SANITARIOS PARA MAESTROS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" AULA USAER 6 X 6 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$834,474.22	\$834,474.22
AUMENTO DE MONTO			\$0.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	09/10/2025 AL 23/10/2025	\$187,716.26	\$187,716.26
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	24/10/2025 AL 31/12/2025	\$508,946.89	\$508,946.89
ESTIMACIÓN 3 (TRESFINIQUITO)	01/01/2026 AL 31/01/2026	\$137,811.07	\$137,811.07
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$834,474.22	\$834,474.22
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$ 6,926.15	\$6,926.15
SALDO QUE SE CANCELA.			
SUMAS IGUALES.		\$834,474.22	\$834,474.22

RECIBE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. JESÚS CARRO RODRÍGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE

ARQ. ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAQUEHUACALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ENTREGA

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:



INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
R.F.C. IEP-870316-M87

HECTOR GUARNEROS SAUZA
REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAQUEHUATECO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	J.N. OLLIN YOLIZTLI	NÚM. DE OBRA:	BAPGO-29-051-2025	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	J.N. OLLIN YOLIZTLI	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EJN0138W	
LOCALIDAD:	PUEBLO DE LA CRUZ	FECHA INICIO:	09 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA TERMINO: 22 DE DICIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	HUAMANTLA	FECHA INICIO REAL:	09 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA TERMINO REAL: 31 DE ENERO DE 2026

EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
AMPLIACIÓN
REHABILITACIÓN
TERMINACIÓN
EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	DEM
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO

LOCALES EDUCATIVOS:

CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" SANITARIOS PARA MAESTROS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" AULA USAER 6 X 6 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

REGIONAL

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA DEMOLIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	36.00	M2	CONSTRUCCION	\$	834,474.22
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
SUP. TERRENO:		M2	REHABILITACION:	\$	
OTROS:		M2	TOTAL:	\$	834,474.22

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAQUEHUACALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-051-2025

PUEBLO DE LA CRUZ, HUAMANTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

Ma. GLORIA CRISPINA GALINDO DE LOS SANTOS

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

J.N. OLLIN YOLIZTLI

1.- OBRA CIVIL	1.1.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN	%	<u>100</u>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	<u>100</u>
	1.3.- REP. GENERALES	%	<u> </u>
2.- MOBILIARIO		%	<u> </u>
		%	<u> </u>
3.- EQUIPO		%	<u> </u>

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

S.E.P.E.



ENTREGA POR EL ITIFE:

RECIBE POR LA ESCUELA :


ARQ. JESÚS CARRO RODRÍGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE

FIRMA :

**JARDIN DE NIÑOS
"OLLIN YOLIZTLI"
CLAVE: 29 E/JN 0138.W
RANCHERIA DE LA CRUZ
HUAMANTLA, TLAX.**

NOMBRE:


Ma. GLORIA CRISPINA GALINDO DE LOS SANTOS

CARGO :

DIRECTORA DEL J.N. OLLIN YOLIZTLI.


ARQ. ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ARQUITECTO MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.



ITIFE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIERRA NUEVA
INSTITUTO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. OLLIN YOLIZTLI

CCI: 29EJN0138W

FECHA DE EVALUACION: 13 DE FEBRERO DE 2026

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JESUS CARRO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" SANITARIOS PARA MAESTROS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" AULA USAER 6 X 6 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR:

No. DE CONTRATO: BAPGO-29-051-2025

IMPORTE: \$834,474.22

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS DE EDIFICIO	9	✓		
2.-	PINTURA DE ESCALERAS				
3.-	IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIOS	10	✓		
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	8	✓		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	10	✓		
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	✓		
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	✓		
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

S.E.P.E



JARDIN DE NIÑOS "OLLIN YOLIZTLI"

CLAVE: 29EJN0138W

BANQUERIA DE LA CRUZ TLAX.

ARQ. JESÚS CARRO RODRÍGUEZ
ENCUESTADOR

Lja. Ma. Guadalupe Córdova Galindo de los Ríos
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO



ITIFE

INSTITUTO TLAQUEHUATECO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N. OLLIN YOLIZTLI
 CLAVE: 29EJN0138W
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" SANITARIOS PARA MAESTROS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" AULA USAER 6 X 6 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR
 CONTRATO N°. BAPGO-29-051-2025
 IMPORTE: \$834,474.22
 NOMBRE DEL DIRECTOR (A): Ma. GLORIA CRISPINA GALINDO DE LOS SANTOS
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 13 DE FEBRERO DE 2026

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO				
2.-	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS				
3.-	DEMOLICIÓN DE CISTERNA				
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO				
5.-	PLAFONES	10	✓		
-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
7.-	CANCELERIA	10	✓		
8.-	PUERTA (S)	8	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA	10	✓		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10	✓		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10	✓		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	10	✓		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10	✓		
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

S.E.P.E.



JARDIN DE NIÑOS
 "OLLIN YOLIZTLI"
 CLAVE: 29EJN0138W
 RANCHERIA DE LA CRUZ
 TLANAMANTLA, TLAX.

[Signature]
 D. C. Ma. Gloria Crispina Galindo
 de los Santos