

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

209

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: **TLAXCALA**
OBRA : **CENTRO EDUCATIVO DE BACHILLERATO ESTATAL NO. 11**
UBICACION : **SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA.**
CONTRATO No.: **CEBES-29-003-2024**
INICIACION PROGRAMADA: **23 DE DICIEMBRE DE 2024**
TERMINACION PROGRAMADA: **30 DE MARZO DE 2025**
FECHA INICIO REAL: **23 DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA TERMINO REAL: **24 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: **25 DÍAS NATURALES**
COMPAÑIA AFIANZADORA: **ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.**
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **4301-26887-1**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **4301-26886-6**

CONTRATISTA : **INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES
DEMI, S.A. DE C.V.**

REG. FED. CAUS: ICD0610104J9

PROGRAMA: CEBES

IMPORTE SANCIÓN	\$	0.00
IMPORTE ANTICIPO :	\$	992,439.88
		\$992,439.88
		\$330,813.29

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

EL DIA 04 DE JULIO DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D" 3 AULAS + SANITARIOS 4 E.E. 6X8 MTS. C/U ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10 M3, MURETE DE PRESENTACIÓN, MURETE ELÉCTRICO, MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y UVIE

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

MONTO CONTRATO
AMPLIACIÓN DE MONTO
ESTIMACIÓN 1 (UNO)
ESTIMACIÓN 2 (DOS)
ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO)

FECHA

23/12/2024 AL 07/03/2025
08/03/2025 AL 07/04/2025
08/04/2025 AL 24/04/2025

IMPORTE

\$3,308,132.93	\$3,308,132.93
\$0.00	\$0.00
\$1,015,283.70	\$1,015,283.70
\$1,213,310.99	\$1,213,310.99
\$1,079,538.24	\$1,079,538.24

MONTO

SUMA DE LAS ESTIMACIONES.
CARGOS AL CONTRATISTA.
SALDO QUE SE CANCELA.
SUMAS IGUALES.

\$3,308,132.93	\$3,308,132.93
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$3,308,132.93	\$3,308,132.93

R E C I B E .

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INGENIERO JOSÉ CARLOS HERRERA
ZAMORA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
FIRMA:
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN

ARQUITECTO MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

E N T R E G A :

POR LA CONTRATISTA

INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIONES DEMI, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y CARGO: **ING. ERICK ISLAS GUZMAN**
REPRESENTANTE LEGAL


ITIFE

 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	CENTRO EDUCATIVO DE BACHILLERATO ESTATAL NO. 11	NUM. DE OBRA:	CEBES-29-003-2024	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CENTRO EDUCATIVO DE BACHILLERATO ESTATAL NO. 11	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EBH0011X	
LOCALIDAD:	SANTA CRUZ QUILEHTLA	FECHA INICIACION:	23 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA TERMINACIÓN:
MUNICIPIO:	SANTA CRUZ QUILEHTLA	FECHA INICIO REAL:	23 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA TERMINO REAL:
				30 DE MARZO DE 2025
				24 DE ABRIL DE 2025

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, EL DIA 04 DE JULIO DE 2025 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: CEBES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

 OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

X

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	R REHABILITACION	M MURETE	TE TECHUMBRE
X					

LOCALES EDUCATIVOS:

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D" 3 AULAS + SANITARIOS 4 E.E. 6X8 MTS. C/U ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA OBRA EXTERIOR:
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10 M3, MURETE DE PRESENTACIÓN, MURETE ELÉCTRICO, MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL, SUMINISTRO Y

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D" 3 AULAS + SANITARIOS 4 E.E. 6X8 MTS. C/U ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA OBRA EXTERIOR:
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10 M3, MURETE DE PRESENTACIÓN, MURETE ELÉCTRICO, MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL, SUMINISTRO Y

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

EDIFICIOS:	264.00	M2
PAVIMENTOS:		M2
OTROS :		M2
SUP. TERRENO:		M2

INVERSION EJERCIDA:

CONSTRUCCION	\$	\$3,308,132.93
OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	\$	
TOTAL:	\$	\$3,308,132.93

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A	☐	D R E N A J E	☐	E L E C T R I F I C A C I O N	☐
---------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

PROGRAMA CEBES
OPERADO



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: CEBES-29-003-2024
SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFESORA IVONNE JUÁREZ ÁLVAREZ
CENTRO EDUCATIVO DE BACHILLERATO ESTATAL NO. 11

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACION

% 100

1.2.- OBRA EXTERIOR

%

2.- MOBILIARIO

1.3.- REP. GENERALES

%

3.- EQUIPO

%

%

%

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

INGENIERO JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA
SUPERVISOR DE OBRA



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.

FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN

ARQUITECTO MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE:


CEBES 11
29EBH0011X
QUILEHTLA
PROFESORA IVONNE JUÁREZ ÁLVAREZ

CARGO :

DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO DE BACHILLERATO
ESTATAL NO. 11.

PROGRAMA CEBES

OPERADO

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

212

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA:

CENTRO EDUCATIVO DE BACHILLERATO ESTATAL NO. 11

CLAVE:

29EBH0011X

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D" 3 AULAS + SANITARIOS 4 E.E. 6X8 MTS. C/U ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10 M3, MURETE DE PRESENTACIÓN, MURETE ELÉCTRICO, MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y UVIE

CONTRATO N°:

CEBES-29-003-2024

IMPORTE:

\$3,308,132.93


NOMBRE DEL DIRECTOR (A):


PROFESORA IVONNE JUÁREZ ÁLVAREZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

04 DE JULIO DE 2025

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS		✓		
2.-	PINTURA VINILICA		✓		
3.-	PINTURA ESMALTE		✓		
4.-	PISO (CERAMICO)		✓		
5.-	PLAFONES		✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION		✓		
7.-	CANCELERIA		✓		
8.-	PUERTA (S)		✓		
9.-	CERRADURAS		✓		
10.-	HERRERIA		✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA		✓		
13.-	MUEBLES SANITARIOS		✓		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)		✓		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)		✓		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	N/A			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.		✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS		✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA		✓		Falta tapa de Cisterna
24.-	CERCADO Y PORTON		✓		Falta complementar cerca de bdo de la barranca
25.-	DESMONTAJE DE TECHUMBRE	N/A			

**PROGRAMA CEBES
OPERADO**

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA


213


EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO EDUCATIVO DE BACHILLERATO ESTATAL NO. 11
CCI: 29EBH0011X
FECHA DE EVALUACION: 04 DE JULIO DE 2025
NOMBRE DEL ENCUESTADO: PEDRO LOPEZ MARTINEZ ☐ DOCENTE ☒ PADRE DE FAMILIA
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JOSE CARLOS HERRERA ZAMORA
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D" 3 AULAS + SANITARIOS 4 E.E. 6X8 MTS. C/U ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10 M3, MURETE DE PRESENTACIÓN, MURETE ELÉCTRICO, MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y UVIE
No. DE CONTRATO: CEBES-29-003-2024
IMPORTE: \$3,308,132.93

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	9			PROGRAMA CEBES OPERADO
2.-	PINTURA ESMALTE	9			
3.-	PISO (CERAMICO)	10			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	9			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10			
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	N/A			
12.-	CISTERNA	9			
13.-	CERCA, BARDAS PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	10			
14.-	DESMONTAJE DE TECHUMBRE	N/A			


JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA
ENCUESTADOR


PEDRO LOPEZ MARTINEZ
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO