

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	NEOINFRAESTRUCTURA ARJUSA, S. A. DE C. V. ,
OBRA :	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 01		
UBICACION :	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICHTÉNCATL	REG. FED. CAUS:	NAR211218NM0
CONTRATO No.:	EXPEDU-29-001-2025	PROGRAMA:	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025
INICIACION PROGRAMADA:	09/DIC/2025		
TERMINACION PROGRAMADA:	31/DIC/2025		
FECHA INICIO REAL:	09/DIC/2025		
FECHA TERMINO REAL:	31/DIC/2025		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA S. A. DE C. V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	-----		\$0.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	1166-01649-8		\$26,920.89

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 08 DE ENERO DE 2026 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "B" Y SALA NEUROMOTORA SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONVENIO		\$16,227.95	\$16,227.95
MONTO CONTRATO		\$269,208.95	\$269,208.95
ESTIMACION 1 FINIQUITO	09/12/2025 al 31/12/2025	\$285,436.90	\$285,436.90
SUMA DE LAS ESTIMACIONES,		\$285,436.90	\$285,436.90
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$285,436.90	\$285,436.90

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN ITIFE

ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
SUPERVISOR DE OBRA

DIRECCION

ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

ARQUITECTA ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

FISICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

NEOINFRAESTRUCTURA ARJUSA, S. A. DE C. V.
REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 01	NUM. DE OBRA:	EXP-EDU-01-2025		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 01	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DDI0002N		
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	FECHA INICIACION:	09/DIC/2025	FECHA TERMINACIÓN:	31/DIC/2025
MUNICIPIO:	TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL	FECHA INICIO REAL:	09/DIC/2025	FECHA TERMINO REAL:	31/DIC/2025

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, MUNICIPIO DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, EL DIA 08 DE ENERO DE 2026 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
1			5	

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "B" Y SALA NEUROMOTORA SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

AREA REHABILITADA:

EDIFICIOS	526.00	M2
PAVIMENTOS:		M2
OTROS :		M
SUP. TERRENO:		M2

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	\$	285,436.89
OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	\$	
TOTAL:	\$	285,436.89

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA
 DRENAJE
 ELECTRIFICACION

AS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MAESTRA MIRNA BRIONES ROJAS
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 01

QUE RECIBE A NOMBRE DE

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 01
ACUITLAPILCO TLAXCALA

FIRMA :

NOMBRE:

MAESTRA MIRNA BRIONES ROJAS

CARGO :

DIRECTOR

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN ITIFE.

ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
SUPERVISOR DE OBRA

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ARQUITECTA ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 01

CLAVE: 29DDI0002N

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "B" Y SALA NEUROMOTORA SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE

CONTRATO N°. EXPEDU-29-001-2025

IMPORTE: \$285,436.89

NOMBRE DEL DIRECTOR: MAESTRA MIRNA BRIONES ROJAS

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 08 DE ENERO DE 2026

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	N/A			
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	N/A			
4.-	PISO LOSETA	N/A			
5.-	PLAFONES	10	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)	N/A			
9.-	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA	N/A			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	N/A			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	N/A			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			



USET

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM.
CLAVE: 29DDI0002N
HUALTILCO, TLAXCALA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 01

CLAVE: 29DDI0002N

FECHA DE LA EVALUACIÓN: 08 DE ENERO DE 2026

NOMBRE DEL ECUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "B" Y SALA NEUROMOTORA SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE

CONTRATO N°. EXPEDU-29-001-2025

IMPORTE: \$285,436.89

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde **6** es deficiente y **10** es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)		/		
	PINTURA ESMALTE (BARANDAL, PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN		/		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	N/A			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	N/A			
7.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	N/A			
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	N/A			
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A			
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			



USET

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 3
CLAVE: 29DDI0002N
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, TLAXCALA


ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
ENCUESTADOR


MIRIAM BRICIO ROJAS
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO