

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	NEOINFRAESTRUCTURA ARJUSA, S DE R.L. DE C.V.
OBRA :	CENTRO DE ATENCION INFANTIL No. 05		
UBICACION :	HUAMANTLA, HUAMANTLA.		
CONTRATO No.:	EXPEDU-29-005-2025	REG. FED. CAUS:	NAR211218NMO
INICIACION PROGRAMADA:	09 DE DICIEMBRE DE 2025	PROGRAMA:	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025
TERMINACION PROGRAMADA:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA INICIO REAL:	09 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA TERMINO REAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	CHEQUE DE INBURSA	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 4,064.55
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	0		\$0.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	86931664		\$1,354.85

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 19 DE ENERO DE 2026 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A" SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO EN AULA MATERNAL

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$13,548.50	\$13,548.50
AUMENTO DE MONTO		\$1,014.61	\$1,014.61
ESTIMACIÓN 1 (UNO FINIQUITO)	09/12/2025 AL 31/12/2025	\$14,563.11	\$14,563.11
0			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$14,563.11	\$14,563.11
CARGOS AL CONTRATISTA.			
SALDO QUE SE CANCELA.			
SUMAS IGUALES.		\$14,563.11	\$14,563.11

R E C I B E :

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ARQ. JESUS CARRO RODRÍGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE

ARQ. ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONDRUCCIÓN

ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

E N T R E G A :

FIRMA:

NEOINFRAESTRUCTURA ARJUSA S. DE R.L. DE C.V.
ING. ARTURO JUÁREZ SÁNCHEZ
R.F.C. NAR211218NMO
Calle Francisco I. Madero 1202
Apizaco, Tlaxcala
C.P. 90358
Tel.: 241 418 3252
neoinfraestructura_arjusa@outlook.com
NEOINFRAESTRUCTURA ARJUSA, S DE R.L. DE C.V.
ARTURO JUÁREZ SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:



ITIFE

INSTITUTO TLAQUEPECENSE DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS
INSTITUTO TLAQUEPECENSE DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	CENTRO DE ATENCION INFANTIL No. 05	NÚM. DE OBRA:	EXPEDU-29-005-2025		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CENTRO DE ATENCION INFANTIL No. 05	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DDI0005K		
LOCALIDAD:	HUAMANTLA	FECHA INICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA TERMINO:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	HUAMANTLA	FECHA INICIO REAL:	09 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA TERMINO REAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025

EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EL DIA 19 DE ENERO DE 2026 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

CONSTRUCCION DE EDIFICIO
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO



DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	DEM DEMOLICION DE EDIFICIO

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A" SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO EN AULA MATERNAL

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA DEMOLIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	14,563.11
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
SUP. TERRENO:	M2	REHABILITACION:	\$	
OTROS:	M2	TOTAL:	\$	14,563.11

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A



D R E N A J E



E L E C T R I F I C A C I O N



LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

MAESTRA CANDELARIA CAMACHO ROMERO

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

CENTRO DE ATENCION INFANTIL No. 05

1.- OBRA CIVIL	1.1.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.



ARQ. JESÚS CARRO RODRÍGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE




ARQ. ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA: 

CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 05
CLAVE: 29DDI0005K
HUAMANTLA, TLAXCALA

MAESTRA CANDELARIA CAMACHO ROMERO

CARGO :

DIRECTORA DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL No. 05.



ITIFE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCION INFANTIL No. 05

CCI: 29DDI0005K

FECHA DE EVALUACION: 19 DE ENERO DE 2026

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JESUS CARRO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "A" SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO EN AULA MATERNAL

No. DE CONTRATO: EXPEDU-29-005-2025

IMPORTE: \$14,563.11

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS DE EDIFICIO				COLOCACION DE PISO LAMINADO EN SALA MATERNAL 1 "A" CON UNA AREA DE 17.20 M ² CALIFICACION 10
2.-	PINTURA DE ESCALERAS				
3.-	IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIOS				
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				



[Signature]
 ARQ. JESÚS CARRO RODRÍGUEZ
 ENCUESTADOR

U.S.T.
 CENTRO DE ATENCION INFANTIL No. 05
 NOMBRE Y FIRMA: *[Signature]*
 ENCUESTADO



ITIFE

INSTITUTO TLAQUEHUATECO DE INVESTIGACIONES Y FOMENTO TECNOLÓGICO



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No. 05
CLAVE: 29DDI0005K

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A" SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO EN AULA MATERNAL

CONTRATO N°. EXPEDU-29-005-2025

IMPORTE: \$14,563.11

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRA CANDELARIA CAMACHO ROMERO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 19 DE ENERO DE 2026

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO				<i>COLOCACIÓN DE PISO LAMINADO EN SALA MATEHNAL 1 "A" CON UNA ÁREA DE 17.20 M² CALIFICACIÓN 10</i>
2.-	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS				
3.-	DEMOLICIÓN DE CISTERNA				
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U.S.E.T.
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No. 5

CLAVE: 29DDI0005K
[Handwritten signature]