



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	NEOINFRAESTRUCTURA ARJUSA S. DE R.L. DE C.V.
OBRA :	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO.06		
UBICACION :	PANOTLA, PANOTLA.		
CONTRATO No.:	EXPEDU-29-006-2025	REG. FED. CAUS:	NAR211218NMO
INICIACION PROGRAMADA:	09 DE DICIEMBRE DE 2025	PROGRAMA:	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025
TERMINACION PROGRAMADA:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA INICIO REAL:	09 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA TERMINO REAL:	14 DE ENERO DE 2026		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 2,197.17
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S. A. DE C. V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	RENUNCIO		
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	1166-01664-5		\$22,285.75

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 15 DE ENERO DE 2026 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A" CAMBIO DE MINGITORIOS POR TAZAS DE BAÑO, CAMBIO DE LOSETAS DE PISOS Y MUROS EN SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO EN SALAS DE MATERNAL, OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN ÁREA DE JUEGOS

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$222,857.45	\$222,857.45
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$13,453.22	\$13,453.22
ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO	09/12/2025 AL 14/01/2026	\$236,310.67	\$236,310.67
SUMA DE LAS ESTIMACIONES,		\$236,310.67	\$236,310.67
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$2,197.17	\$2,197.17
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$236,310.67	\$236,310.67



R E C I B E :	E N T R E G A :
 ING. LUIS ANGEL LIRA BOTIS SUPERVISOR DE OBRA	 ARQ. ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
 ARQ. MATEO SERGIO SANCHEZ RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	 ING. ARTURO JUÁREZ SÁNCHEZ REPRESENTANTE LEGAL NEOINFRAESTRUCTURA ARJUSA S. DE R.L. DE C.V. R.F.C. NAR211218NMO Calle Francisco I. Madero 1268 Apizaco, Tlaxcala C.P. 90368 Col Jesús y San Juan Tel.: 241 418 3262



ITIFE

INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO.06	NÚM. DE OBRA:	EXPEDU-29-006-2025		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO.06	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DDI00071		
LOCALIDAD:	PANOTLA	FECHA INICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA TERMINO:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	PANOTLA	FECHA INICIO REAL:	09 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA TERMINO REAL:	14 DE ENERO DE 2026

EN LA LOCALIDAD DE PANOTLA, MUNICIPIO DE PANOTLA, EL DIA 15 DE ENERO DE 2026 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION

REHABILITACIÓN
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:



DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	DEM DEMOLICION DE EDIFICIO

EDIFICIO "A" CAMBIO DE MINGITORIOS POR TAZAS DE BAÑO, CAMBIO DE LOSETAS DE PISOS Y MUROS EN SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO EN SALAS DE MATERNAL, OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN ÁREA DE JUEGOS

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

ÁREA REHABILITADA:

INVERSIÓN EJERCIDA:

EDIFICIOS	CONSTRUCCIÓN	\$	236,310.67
PAVIMENTOS	OBRA EXTERIOR:	\$	
SUP. TERRENO	REHABILITACIÓN:	\$	
OTROS:	TOTAL:	\$	\$236,310.67

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I Ó N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO.06

CLAVE: 29DDI00071

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A" CAMBIO DE MINGITORIOS POR TAZAS DE BAÑO, CAMBIO DE LOSETAS DE PISOS Y MUROS EN SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO EN SALAS DE MATERNAL, OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN ÁREA DE JUEGOS

CONTRATO N°. EXPEDU-29-006-2025

IMPORTE: \$236,310.67

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRA MAYRA LIMA CARRILLO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 15 DE ENERO DE 2026

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)	10			
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA	10			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U.S.E.T.
C.A.I. No. 6
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL
CLAVE: 29DDI00071
PANDILA, TLAX.

Mayra Lima Carrillo



ITIFE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA
ADMINISTRACIÓN Y EDUCACIÓN

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

NEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO.06

CCT: 29DDI00071

FECHA DE EVALUACION: 15 DE ENERO DE 2026

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: LUIS ANGEL LIRA BOTIS SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "A" CAMBIO DE MINGITORIOS POR TAZAS DE BAÑO, CAMBIO DE LOSETAS DE PISOS Y MUROS EN SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO EN SALAS DE MATERNAL. OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN ÁREA DE JUEGOS

No. DE CONTRATO: EXPEDU-29-006-2025

IMPORTE: \$236,310.67

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)	10	✓		
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	10	✓		
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

INGENIERO LUIS ANGEL LIRA BOTIS
ENCUESTADOR

Mario Edith Plummer Flores
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO