



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	COBAT PLANTEL 20	NÚM. DE OBRA:	FAMMS-29-003-2025	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	COBAT PLANTEL 20	CLAVE DE LA ESCUELA:	29ECB0020J	
LOCALIDAD:	IXTENCO	FECHA INICIO:	09 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA TERMINO: 27 DE DICIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	IXTENCO	FECHA INICIO REAL:	09 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA TERMINO REAL: 10 DE ENERO DE 2026

EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO, MUNICIPIO DE IXTENCO, EL DIA 27 DE ENERO DE 2026 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: FONDO APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM 2025). AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

CONSTRUCCION DE EDIFICIO
AMPLIACION
REHABILITACIÓN
TERMINACIÓN
EQUIPO Y MOBILIARIO

X

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	DEM
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	DEMOLICION DE EDIFICIO

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "E" REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA U-1C 2E.E. Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

U-1C

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA DEMOLIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	<u>1,078,636.86</u>
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
SUP. TERRENO:	M2	REHABILITACION:	\$	
OTROS:	M2	TOTAL:	\$	<u>\$1,078,636.86</u>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: FAMMS-29-003-2025

IXTENCO, IXTENCO.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

MAESTRO JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

COBAT PLANTEL 20

1.- OBRA CIVIL	1.1.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

FIRMA :


ARQ. JESÚS CARRO RODRÍGUEZ

NOMBRE:

MAESTRO JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ

 **SUPERVISOR DE OBRA**
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CARGO :

DIRECTOR DE LA COBAT PLANTEL 20.


ARQ. ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


**Colegio de
Bachilleres
Tlaxcala
PLANTEL 20
IXTENCO**


ARQUITECTO MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**



ITIFE

INSTITUTO TLAZCALTECO DE LA
REESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: COBAT PLANTEL 20

CLAVE: 29ECB0020J

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "E" REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA U-1C 2E.E. Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR


CONTRATO N°. FAMMS-29-003-2025

IMPORTE: \$1,078,636.86

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MAESTRO JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 27 DE ENERO DE 2026

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO				
2.-	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS				
3.-	DEMOLICIÓN DE CISTERNA				
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO	10			
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA	10			
8.-	PUERTA (S)	10			
9.-	CERRADURAS	10			
10.-	HERRERIA	9			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA	9			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	9			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	9			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	9			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10			
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				


Colegio de Bachilleres Tlaxcala
 PLANTEL 20
 DICTENCO
Juan Carlos Salazar Martinez



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: COBAT PLANTEL 20

CCI: 29ECB0020J

FECHA DE EVALUACION: 27 DE ENERO DE 2026

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JESUS CARRO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "E" REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA U-1C 2E.E. Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE

No. DE CONTRATO: FAMMS-29-003-2025

IMPORTE: \$1,078,636.86

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS DE EDIFICIO	10			
2.-	PINTURA DE ESCALERAS	10			
3.-	IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIOS				
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO	10			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	9			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	9			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	10			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	9			
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	9			
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				
14.-	BOMBAS DE AGUA				


 ARQ. JESÚS CARRO RODRÍGUEZ
 ENCUESTADOR


 Colegio de
 Bachilleres
 Tlaxcala
 PLANTEL 20
 OTENCO


 NOMBRE Y FIRMA
 ENCUESTADO