

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED, S.A. DE C.V.
OBRA :	CECYTE NO. 26		
UBICACION :	GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA..		
CONTRATO No.:	FAMMS-29-005-2025	REG. FED. CAUS:	DDP090305KQ1
INICIACION PROGRAMADA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025	PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM 2025)
TERMINACION PROGRAMADA:	29 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA INICIO REAL:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA TERMINO REAL:	10 DE FEBRERO DE 2026		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	13 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPANIA AFIANZADORA:	BERKLEY INTERNACIONAL COMPANIA DE GARANTIAS MEXICO S.A. DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 1,135,296.98
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	BKY-0465-0276921		\$1,135,296.98
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	BKY-0465-0276923		\$378,432.33

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 20 X 30 MTS.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN

ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$3,784,323.27	\$3,784,323.27
AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO		\$223,652.78	\$223,652.78
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	11/11/2025 AL 22/12/2025	\$2,911,907.93	\$2,911,907.93
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINQUITO	23/12/2025 AL 10/02/2026	\$1,096,068.12	\$1,096,068.12
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$4,007,976.05	\$4,007,976.05
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$4,007,976.05	\$4,007,976.05

R E C I B E :

FIRMA: _____

NOMBRE: **ARQUITECTO MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ**

CARGO: **DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE**

RMA: _____

NOMBRE: **INGENIERO VERONICA BAUJISTA NETZAHUATL**

CARGO: **RESIDENTE DE OBRA DE ITIFE**

E N T R E G A :

FIRMA: _____

EMPRESA: **DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED, S.A. DE C.V.**

NOMBRE Y CARGO: **EDGAR ROSAS JARILLO REPRESENTANTE LEGAL**

FIRMA: _____

EMPRESA: **ARQUITECTA ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA**

NOMBRE Y CARGO: **JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION**

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 20 X 30 MTS.	NUM. DE OBRA:	FAMMS-29-005-2025
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CECYTE NO. 26	CLAVE DE LA ESCUELA:	29ETC0026T
LOCALIDAD:	GUADALUPE TLACHCO	FECHA INICIACION:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
		FECHA TERMINACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA.	FECHA INICIO REAL:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
		FECHA TERMINO REAL:	10 DE FEBRERO DE 2026

EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TLACHCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA., EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM 2025). AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

		DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA					
OBRA NUEVA	☒	A	L	T	A	L	O. EXTERIOR
AMPLIACION	☐	AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXOS	SAYUNAL	TECHUMBRE
REHABILITACION	☐						
TERMINACION	☐						
EQUIPO Y MOBILIARIO	☐						X

LOCALES EDUCATIVOS: OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 20 X 30 MTS.

OBRA EXTERIOR: _____

TIPO DE ESTRUCTURA: _____

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA REHABILITADA:	INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS: _____ M2	REHABILITACION \$ _____	
CISTERNA: _____ M2	OBRA EXTERIOR: \$ _____	
OTROS: _____ M2	OTROS: \$ _____	
SUP. TERRENO: _____ M2	TOTAL: \$ _____	

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA ☐ DRENAJE ☐ ELECTRIFICACION ☐

; AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NUMERO DE OBRA: FAMMS-29-005-2025
GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA..

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MTRO. SERGIO PACHECO ZEMPOALTECA
CECYTE NO. 26

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%
	1.2.- OBRA EXTERIOR	% 100
	1.3.- REP. GENERALES	%
2.- MOBILIARIO		%
		%
3.- EQUIPO		%

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ARQUITECTO MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA :

NOMBRE :

MTRO. SERGIO PACHECO ZEMPOALTECA

CARGO :

DIRECTOR DEL CECYTE NO. 26.

**FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES FAM"**

2025

FIRMA :

NOMBRE :

ING. VERONICA BAUTISTA NETZAHUATL

CARGO :

RESIDENTE DE OBRA DEL ITIFE

FIRMA :

NOMBRE :

ARQUITECTA ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA

CARGO :

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

OPERADO



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



ITIFE

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CECYTE NO. 26
CLAVE: 29ETC0026T
DESCRIPCIÓN: OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 20 X 30 MTS.
CONTRATO N°. FAMMS-29-005-2025
IMPORTE: \$4,007,976.05
NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MTRO. SERGIO PACHECO ZEMPOALTECA
Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 13 DE FEBRERO DE 2026

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)		ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
				BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS					
2.-	PINTURA VINILICA					
3.-	PINTURA ESMALTE					
4.-	PISO (CERAMICO)					
5.-	PLAFONES					
6.-	IMPERMEABILIZACION					
7.-	CANCELERIA					
8.-	PUERTA (S)					
9.-	CERRADURAS					
10.-	HERRERIA					
11.-	CARPINTERIA (Muebles)					
12.-	INSTALACION SANITARIA					
13.-	MUEBLES SANITARIOS					
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)					
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)					
16.-	INSTALACION HIDRAULICA					
17.-	INSTALACION ELECTRICA					
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.					
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS					
20.-	INSTALACION DE GAS					
21.-	PLAZA Y ANDADORES					
22.-	ILUMINACION EXTERIOR					
23.-	CISTERNA					
24.-	CERCADO Y PORTON					
25.-	BOMBAS DE AGUA					

Considero que los trabajos fueron muy buenos, se ve la calidad en la presentación final.



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS
Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO
PLANTEL 26 TLACHCO
CLAVE: 29ETC0026T

"FONDO DE APORTACION
MÚLTIPLES FAM"

2025

OPERADO



EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	CECYTE NO. 26
CCT:	29ETC0026T
FECHA DE EVALUACION:	
NOMBRE DEL ENCUESTADO:	☐ DOCENTE ☐ PADRE DE FAMILIA
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 20 X 30 MTS.
NO DE CONTRATO:	FAMMS-29-005-2025
IMPORTE:	\$ 4,007,976.05

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN				
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	BOMBAS DE AGUA				

Se considera que lo techumbre es de buena calidad.

[Handwritten signature]



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO
PLANTEL 26 TLACHCO
CLAVE: 29ETC0026T

"FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM"

2025

OPERADO

NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADOR

NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO