

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL LIC. EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS	NÚM. DE OBRA:	PROFEXCE-29-003-2023		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL LIC. EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DNL00011		
LOCALIDAD:	COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	FECHA INICIO:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA TERMINO:	24 DE DICIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO:	TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA TERMINO REAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS , MUNICIPIO DE TLAXCALA, EL DIA 23 DE ENERO DE 2024 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA EJERCICIO 2023, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

DEMOLICION DE EDIFICIO
AMPLIACION
COSTRUCCION BARDA
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A
AULA	LABORATORIO	TALLER	CAFETERIA
			<input checked="" type="checkbox"/>

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "E" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL PARA TERRAZA DE CAFETERIAL Y CUBIERTA DE POLICARBONATO Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA DEMOLIDA:**INVERSION EJERCIDA:**

EDIFICIOS:	0.00	M2	AMPLIACION	\$	412,250.00
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
SUP. TERRENO:		M2	REHABILITACION:	\$	
OTROS:		M2	TOTAL:	\$	412,250.00

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PROFEXCE-29-003-2023

COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS , TLAXCALA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

PROF. OMAR ESPINO HERRERA

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL LIC. EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS

1.- OBRA CIVIL	1.1.- DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO E COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

 **ITIFE**
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE :


LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA :


U.S.E.T.
ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL
"LIC/EMILIO SANCHEZ PIEDRAS"
CLAVE 29DNL00011
TLAXCALA, TLAX.

NOMBRE:

PROF. OMAR ESPINO HERRERA

CARGO :

**DIRECTOR DE LA ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL LIC.
EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS.**



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL LIC. EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS
CLAVE:	29DNL00011
DESCRIPCIÓN:	EDIFICIO "E" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL PARA TERRAZA DE CAFETERIAL Y CUBIERTA DE POLICARBONATO Y OBRA EXTERIOR
CONTRATO N°.	PROFEXCE-29-003-2023
IMPORTE:	\$412,250.00
NOMBRE DEL DIRECTOR (A):	PROF. OMAR ESPINO HERRERA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 23 DE ENERO DE 2024

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	POLICARBONATO	10	X		
2.-	BARANDAL	10	X		
3.-	CELOSIA	10	X		
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO	10	X		
5.-	PLAFONES				N/A
6.-	IMPERMEABILIZACION				N/A
7.-	CANCELERIA				N/A
8.-	PUERTA (S)				N/A
9.-	CERRADURAS				N/A
10.-	HERRERIA				N/A
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				N/A
12.-	INSTALACION SANITARIA				N/A
13.-	MUEBLES SANITARIOS				N/A
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				N/A
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				N/A
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				N/A
17.-	INSTALACION ELECTRICA				N/A
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				N/A
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				N/A
20.-	INSTALACION DE GAS				N/A
21.-	PLAZA Y ANDADORES				N/A
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				N/A
23.-	CISTERNA				N/A
24.-	CERCADO Y PORTON				N/A
25.-	BOMBAS DE AGUA				N/A


 S.E.T.
 ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL
 "LIC. EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS"
 CLAVE: 29DNL00011
 TLAXCALA, TLAX.
 Omar Espino Herrera
 Director



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL LIC. EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS
COCI:	29DNL00011
FECHA DE EVALUACION:	23 DE ENERO DE 2024
NOMBRE DEL ENCUESTADO:	<input checked="" type="checkbox"/> DOCENTE <input type="checkbox"/> PADRE DE FAMILIA
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	ALEJANDRA FLORES GALLEGOS SUPERVISOR DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	EDIFICIO "E" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL PARA TERRAZA DE CAFETERIAL Y CUBIERTA DE POLICARBONATO Y OBRA EXTERIOR
No. DE CONTRATO:	PROFEXCE-29-003-2023
IMPORTE:	\$412,250.00

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	CELOSIA	10	X		
2.-	BARANDAL	10	X		
3.-	POLICARBONATO	10	X		
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO	10	X		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				N/A
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				N/A
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				N/A
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				N/A
9.-	INSTALACION DE GAS				N/A
10.-	PLAZA Y ANDADORES				N/A
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				N/A
12.-	CISTERNA				N/A
13.-	CERCA, BARDAS PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.				N/A
14.-	BOMBAS DE AGUA				N/A

INGENIERO ALEJANDRA FLORES GALLEGOS
ENCUESTADOR

Omar Espino Herrera
Director
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO