

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 2	NUM. DE OBRA:	APIN-29-006-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 2	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DML0002I		
LOCALIDAD:	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC	FECHA INICIACION:	16-10-2017	FECHA TERMINACIÓN:	05/11/2017
MUNICIPIO:	TZOMPANTEPEC	FECHA INICIO REAL:	16-10-2017	FECHA TERMINO REAL:	05/11/2017

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AHUASHUATEPEC, MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

X

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
12		5	34	

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION POR SISMO

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

REGIONAL

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	12,964.22	M2	CONSTRUCCION	\$	\$109,339.52
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS:		M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$109,339.52

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 2

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	% _____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	% _____
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	% 100
3.- EQUIPO		% _____


034

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



NOMBRE :


ING. ANAHÍ GUITIÉRREZ HERNÁNDEZ

CARGO :

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :



NOMBRE :

María Eugenia Flores Garbosa.

CARGO :

DIRECTOR(A)



U.S.E.T.
DEPTO. DE EDUCACION ESPECIAL
C.A.M. No. 02
CLAVE: 29DML00021
SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC.

RECIBIDO CON
FIRMA DEL
DIRECTOR(A)

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

035

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 2

CLAVE: 29DML0002I

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO

CONTRATO N°. APIN-29-006-2017

IMPORTE: \$ 109,339.52

NOMBRE DEL DIRECTOR: MA. EUGENIA FLORES GAMBOA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 09 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9			
2.-	PINTURA VINILICA	8			
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)	8			
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

OTORGADO POR:
REVISADO POR:
FIRMADO POR:



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPTO. DE EDUCACION ESPECIAL
C.A.M. No. 02
CLAVE: 29DML0002I
SAN ANDRES ATLUASHUATEPEC.