

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA
 OBRA: REHABILITACION POR SISMO
 UBICACION: TLAPAYATLA, SANTA CATARINA AYOMETLA
 CONTRATO No.: APIN-29-010-2017
 INICIACION PROGRAMADA: 16/OCT/17
 TERMINACION PROGRAMADA: 05/NOV/17
 FECHA INICIO REAL: 16/OCT/17
 FECHA TERMINO REAL: 05/NOV/17
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 00 DIAS NATURALES
 COMPAÑIA AFIANZADORA: 0
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 0
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 0

CONTRATISTA : JOSE ANTONIO JUAREZ SOSA

REG. FED. CAUS: JUSA720716NT3
 PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL
 FONDEN 2017

IMPORTE SANCION	\$	0.00
IMPORTE ANTICIPO :	\$	0.00
		\$0.00
		\$0.00

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION POR SISMO

...I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
 A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
 RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
 LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16/OCT/17 AL 05/NOV/17	\$231,534.70	\$231,534.70
ESTIMACION 1 FINIQUITO N1,		\$231,534.70	\$231,534.70
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$231,534.70	\$231,534.70
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$231,534.70	\$231,534.70

R E C I B E :

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

ING. ANAHÍ GUTIERREZ HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.

E N T R E G A :

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:



ARQUITECTO
JOSE ANTONIO JUAREZ SOSA
 SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
 R. F. C. JUSA720716NT3 CED. PROF. 2467488
JOSE ANTONIO JUAREZ SOSA
 Santa Ana Chiautempan, Tlax. C. P. 90807
REPRESENTANTE LEGAL

CEL. 044 246 126 50 72

**OPERADO CON
 RECURSOS DEL
 FONDEN**

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	REHABILITACION POR SISMO	NUM. DE OBRA:	APIN-29-010-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PROGRESO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EPR0095E		
LOCALIDAD:	TLAPAYATLA	FECHA INICIACION:	16/OCT/17	FECHA TERMINACIÓN:	05/NOV/17
MUNICIPIO:	SANTA CATARINA AYOMETLA	FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17	FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17

EN LA LOCALIDAD DE TLAPAYATLA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
UIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION POR SISMO

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	0.00	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	231,534.70
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$231,534.70

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**






TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

079

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: APIN-29-010-2017
TLAPAYATLA, SANTA CATARINA AYOMETLA. TLAX

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

YOLANDA MARTINEZ BUENO

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

PROGRESO

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	% _____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	% _____
	1.3.- REP. GENERALES	% 100
2.- MOBILIARIO		% _____
		% _____
3.- EQUIPO		% _____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

S.E.P.E.



ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

CARGO :

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

ESCUELA PRIMARIA
FIRMA :
"PROGRESO"

CLAVE: 23EPR0095E

Lo NOMBRE: AYATLA

Municipio: AYOMETLA, TLAX **YOLANDA MARTINEZ BUENO**

CARGO :

DIRECTOR(A)

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PROGRESO

CLAVE: 29EPR0095E

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO

CONTRATO N°: APIN-29-010-2017


IMPORTE: \$ 231,534.70

NOMBRE DEL DIRECTOR: YOLANDA MARTINEZ BUENO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9	X		
2.-	PINTURA VINILICA	9	X		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)	10	X		
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
3.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**



ESCUELA PRIMARIA
"PROGRESO"
CLAVE: 29EPR0095E
Localidad: TLAPAYATLA
Municipio: AYOMETLA, TLAX.

[Signature]
YOLANDA MARTINEZ
BUENO

[Handwritten mark]