



ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	ESMACON S.A. DE C.V.
OBRA :	REHABILITACION POR SISMO	REG. FED. CAUS:	ESM010313IQ3
UBICACION :	PANOTLA, PANOTLA	PROGRAMA:	APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017
CONTRATO No.:	APIN-29-023-2017		
INICIACION PROGRAMADA:	16/OCT/17		
TERMINACION PROGRAMADA:	05/NOV/17		
FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17		
FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	00 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPANIA AFIANZADORA:	N/A	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	N/A		\$0.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	N/A		\$0.00

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION POR SISMO

I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16/OCT/17 AL 05/NOV/17	\$1,583,748.03	\$1,583,748.03
ESTIMACION 1F	16/OCT/17 AL 05/NOV/17	\$1,583,747.76	\$1,583,747.76
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,583,747.76	\$1,583,747.76
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.27	\$0.27
SUMAS IGUALES.		\$1,583,748.03	\$1,583,748.03

R E C I B E :	E N T R E G A :
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: <u>ING. ANAHÍ GUITIÉRREZ HERNÁNDEZ</u>	EMPRESA: <u>ESMACON S.A. DE C.V.</u>
CARGO: <u>DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.</u>	NOMBRE Y CARGO: <u>ING. JULIO CESAR PEREZ GONZALEZ</u>
	<u>REPRESENTANTE LEGAL</u>

**OPERADO CON
 RECURSOS DEL
 FONDO**

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	REHABILITACION POR SISMO	NUM. DE OBRA:	APIN-29-023-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	C.B.T.I.S 211	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DCT0211Q		
LOCALIDAD:	PANOTLA	FECHA INICIACION:	16/OCT/17	FECHA TERMINACIÓN:	05/NOV/17
MUNICIPIO:	PANOTLA	FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17	FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17

EN LA LOCALIDAD DE PANOTLA, MUNICIPIO DE PANOTLA, EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REHABILITACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TERMINACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LOCALES EDUCATIVOS: **REHABILITACION POR SISMO**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA: **N/A**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: 1,500.00 M2	CONSTRUCCION \$ _____
PAVIMENTOS: _____ M2	OBRA EXTERIOR: \$ _____
OTROS: _____ M2	OTROS: \$ 1,583,747.76
SUP. TERRENO: _____ M2	TOTAL: \$ \$1,583,747.76

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

[Handwritten Signature]

S.F.P.
DIRECCIÓN
 de Planeación y Desarrollo Urbano,
 Industrial y de Servicios No. 211
 San Jorge Tesequipan, Tlax.
 CLAVE: 29DCT0211Q

OPERADO CON RECURSOS DEL FONDO FEDERAL



TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

048

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: APIN-29-023-2017
PANOTLA, PANOTLA. TLAX

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

JOSE ANDRES ROMO RODRIGUEZ

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

C.B.T.I.S 211

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	100
		%	
3.- EQUIPO		%	
		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

CARGO :

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA : DIRECCIÓN

FIRMA :



S.E.P.
Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial y de Servicios No. 211
San Jorge Tesequapan, Tlax.
CLAVE: 28DCT02110

NOMBRE:

JOSE ANDRES ROMO RODRIGUEZ

CARGO :

DIRECTOR(A)

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: C.B.T.I.S 211

CLAVE: 29DCT0211Q
REHABILITACION POR SISMO

DESCRIPCIÓN:

CONTRATO N°: APIN-29-023-2017

IMPORTE: \$ 1,583,748.03

NOMBRE DEL DIRECTOR: JOSE ANDRES ROMO RODRIGUEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 06 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION <i>DEMOLICION EDIF.</i> CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

Demolicion Edif.

San Jorge Perote, Tlax.
CLAVE: 29DCT0211Q

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FON**