

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	GRUPO AZUASH SA DE CV
OBRA :	REHABILITACION		
UBICACION :	SANTA MARIA IXTULCO, TLAXCALA		
CONTRATO No.:	APIN-29-036-2017	REG. FED. CAUS:	GAZ110927K59
INICIACION PROGRAMADA:	16/OCT/17	PROGRAMA:	APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017
TERMINACION PROGRAMADA:	05/NOV/17		
FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17		
FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	00 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	N/A	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 22,650.18
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	N/A		\$0.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	N/A		\$0.00

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION POR SISMO

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.


SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16/OCT/17 AL 05/NOV/17	\$75,500.60	\$75,500.60
ESTIMACION 1 FINIQUITO	16/OCT/17 AL 05/NOV/17	\$75,500.60	\$75,500.60
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$75,500.60	\$75,500.60
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$75,500.60	\$75,500.60



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
I.T.I.F.E.
SEC. SEC. TEC. No. 23
"LAZARO CÁRDENAS"
29DST0023Y
IXTULCO, TLAX.

R E C I B E

FIRMA: 

NOMBRE: ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

CARGO: DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.

E N T R E G A :

FIRMA: 

EMPRESA: RFC: GRUPO AZUASH SA DE CV

NOMBRE Y CARGO: NOE CISNEROS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	REHABILITACION	NUM. DE OBRA:	APIN-29-036-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TECNICA NUM. 23	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DDI002N		
LOCALIDAD:	SANTA MARIA IXTULCO	FECHA INICIACION:	16/OCT/17	FECHA TERMINACIÓN:	05/NOV/17
MUNICIPIO:	TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17	FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA IXTULCO, MUNICIPIO DE TLAXCALA, EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION					
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO					

LOCALES EDUCATIVOS: **REHABILITACION POR SISMO**


OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA: **N/A**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:			INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS:	250.00	M2	CONSTRUCCION	\$	\$75,500.60
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$75,500.60

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.



U.S.E.T.
ESC. SEC. T.E.C. No. 23
"LÁZARO CÁRDENAS"
29DST0023Y
IXTULCO, TLAX.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA
 DRENAJE
 ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

6

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

AGUSTIN CARRASCO SANCHEZ
SECUNDARIA TECNICA NUM. 23

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.
COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA: 
 NOMBRE: **ING. ANAH GUITIERREZ HERNANDEZ**
 CARGO: **DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA: 
 NOMBRE: **AGUSTIN CARRASCO SANCHEZ**
 CARGO: **DIRECTOR(A)**



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 I.T.E.T.
 ESC. SEC. TEC. NO. 23
 "LÁZARO CÁRDENAS"
 IXTULCO, TLAX.

a

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA NUM. 23

CLAVE: 29DDI002N

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO

CONTRATO N°. APIN-29-036-2017

IMPORTE: \$ 75,500.60

NOMBRE DEL DIRECTOR: AGUSTIN CARRASCO SANCHEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 07 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U.S.E.T.
ESC. SEC. TEC. No. 23
"LÁZARO CÁRDENAS"
29DST0023Y
IXTULCO, TLAX.