



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	<u>TLAXCALA</u>	CONTRATISTA :	<u>ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE</u>
OBRA :	<u>RICARDO FLORES MAGON</u>	REG. FED. CAUS:	<u>DUMA811201462</u>
UBICACION :	<u>SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC</u>	PROGRAMA:	<u>PROGRAMA APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017</u>
CONTRATO No.:	<u>APIN-29-040-2017</u>	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
INICIACION PROGRAMADA:	<u>16/10/17</u>	IMPORTE ANTICIPO	\$ 0.00
TERMINACION PROGRAMADA:	<u>05/11/17</u>		
FECHA INICIO REAL:	<u>16/10/17</u>		
FECHA TERMINO REAL:	<u>05/11/17</u>		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:			
COMPANIA AFIANZADORA:	<u>N/A</u>		
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	<u>N/A</u>		
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	<u>N/A</u>		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION POR SISMO

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	SE INCLUYEN		ANEXOS
	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16/10/17 AL 05/11/17	\$32,523.27	\$32,523.27
AMPLIACION AL MONTO			
ESTIMACION 1 FINIQUITO	16/10/17 AL 05/11/17	\$32,523.27	\$32,523.27
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$32,523.27	\$32,523.27
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$32,523.27	\$32,523.27

R E C I B E :	E N T R E G A :
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: <u>ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ</u>	EMPRESA: <u>ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE</u>
CARGO: <u>DIRECTORA DEL ITIFE</u>	NOMBRE Y CARGO: <u>ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE REPRESENTANTE LEGAL</u>

U.S.E.T.
RECIBIÓ
"RICARDO FLORES MAGON"
CLAVE 2911-0001
SAN DAMIÁN TEXÓLOC
TLAX.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	RICARDO FLORES MAGON	NUM. DE OBRA:	APIN-29-040-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	RICARDO FLORES MAGON	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0408Q		
LOCALIDAD:	SAN DAMIÁN TEXÓLOC	FECHA INICIACION:	16/10/17	FECHA TERMINACIÓN:	05/11/17
MUNICIPIO:	SAN DAMIÁN TEXÓLOC	FECHA INICIO REAL:	16/10/17	FECHA TERMINO REAL:	05/11/17

EN LA LOCALIDAD DE SAN DAMIÁN TEXÓLOC, MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXÓLOC, EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA PROGRAMA APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION	X				
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO	X				

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR: REHABILITACION POR SISMO

TIPO DE ESTRUCTURA: N/A

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: 46.00 M2	CONSTRUCCION \$
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR: \$
OTROS: M2	OTROS: \$ 32,523.27
SUP. TERRENO: M2	TOTAL: \$ 332,523.27

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

LUZ
 DRENAJE
 ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



U.S.E.T.


 ESC. PRIM. URB.
 "RICARDO FLORES MAGON"
 CLAVE 29DPR0408Q
 SAN DAMIÁN TEXÓLOC
 TLAX.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

EVA DOMINGUEZ CUELLAR
DIRECTOR DE LA ESCUELA

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

CARGO :

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

EVA DOMINGUEZ CUELLAR

CARGO :

DIRECTOR DE LA ESCUELA



U.S.E.T.

ESC. PRIM. URB.
 RICARDO FLORES MAGON
 CLAVE 200
 SAN DAMIAN TEXOLOC,
 TLAX.

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: RICARDO FLORES MAGON

CLAVE: 29DPR0408Q

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO

CONTRATO N°. APIN-29-040-2017

IMPORTE: \$ 32,523.27

NOMBRE DEL DIRECTOR: EVA DOMINGUEZ CUELLAR

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 08 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

[Handwritten signature]

OPERADO POR RECURSOS COMUNICACIONALES