

**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

|                                    |   |                    |  |               |
|------------------------------------|---|--------------------|--|---------------|
| ENTIDAD FEDERATIVA:                | <b>TLAXCALA</b>                                 | CONTRATISTA :      | <b>YAN INFRAESTRUCTURA GLOBAL S.A. DE C.V.</b> |               |
| OBRA :                             | <b>PREESCOLAR SALVADOR DIAZ MIRON</b>           | REG. FED. CAUS:    | YIG170428IX6                                   |               |
| UBICACION :                        | <b>SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE</b> | PROGRAMA:          | APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017    |               |
| CONTRATO No.:                      | <b>APIN-29-047-2017</b>                         |                    |  |               |
| INICIACION PROGRAMADA:             | <b>16-10-2017</b>                               |                    |  |               |
| TERMINACION PROGRAMADA:            | <b>05/11/2017</b>                               |                    |  |               |
| FECHA INICIO REAL:                 | <b>16-10-2017</b>                               |                    |  |               |
| FECHA TERMINO REAL:                | <b>05/11/2017</b>                               |                    |  |               |
| DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:       | <b>00 DIAS NATURALES</b>                        | IMPORTE SANCION    | \$   | <b>0.00</b>   |
| COMPANIA AFIANZADORA:              | <b>0</b>  | IMPORTE ANTICIPO : | \$   | <b>0.00</b>   |
| No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:     | <b>0</b>  |                    |  | <b>\$0.00</b> |
| No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: | <b>0</b>  |                    |  | <b>\$0.00</b> |

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**REHABILITACION POR SISMO**


EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.


POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE AS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

| DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS | FECHA                    | IMPORTE     | MONTO       |
|---|--------------------------|-------------|-------------|
| MONTO CONTRATO                          | 16-10-2017 AL 05/11/2017 | \$38,891.93 | \$38,891.93 |
| ESTIMACION 1                            | 16/10/2017 AL 05/11/2017 | \$38,891.93 | \$38,891.93 |
|   |                          |             |             |
|   |                          |             |             |
|   |                          |             |             |
|   |                          |             |             |
|   |                          |             |             |
|   |                          |             |             |
|   |                          |             |             |
| SUMA DE LAS ESTIMACIONES.               |                          | \$38,891.93 | \$38,891.93 |
| CARGOS AL CONTRATISTA.                  |                          | \$0.00      | \$0.00      |
| SALDO QUE SE CANCELA.                   |                          | \$0.00      | \$0.00      |
| SUMAS IGUALES.                          |                          | \$38,891.93 | \$38,891.93 |

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**

RECIBI:   
FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: **ING. ANAHÍ GU TÍERREZ HERNÁNDEZ**  
CARGO: **DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.**

**YAN INFRAESTRUCTURA GLOBAL S.A. DE C.V.**  
FIRMA:   
AV. OCOTLAN No.70  
CÓD. OCOTLAN  
EMPRESA: **YAN INFRAESTRUCTURA GLOBAL S.A. DE C.V.**  
REG. FED. CAUS: YIG170428IX6 IMSS: F1311  
NOMBRE Y CARGO: **ARQ. MARIA GUADALUPE COTE VASQUEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

|                       |                                |                      |                  |                     |            |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------|
| OBRA:                 | PREESCOLAR SALVADOR DIAZ MIRON | NUM. DE OBRA:        | APIN-29-047-2017 |                     |            |
| NOMBRE DE LA ESCUELA: | PREESCOLAR SALVADOR DIAZ MIRON | CLAVE DE LA ESCUELA: | 29DJN0115M       |                     |            |
| LOCALIDAD:            | SAN PABLO DEL MONTE            | FECHA INICIACION:    | 16-10-2017       | FECHA TERMINACIÓN:  | 05/11/2017 |
| MUNICIPIO:            | SAN PABLO DEL MONTE            | FECHA INICIO REAL:   | 16-10-2017       | FECHA TERMINO REAL: | 05/11/2017 |

EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 14:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |

**DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA**

| A<br>AULA | L<br>LABORATORIO | T<br>TALLER | A<br>ANEXO | L<br>ADAPTACIONES |
|-----------|------------------|-------------|------------|-------------------|
| 3         |                  |             |            | OBRA EXTERIOR     |

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION POR SISMO

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

REGIONAL, OBRA EXTERIOR

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.



**AREA CONSTRUIDA:**

|               |        |    |
|---------------|--------|----|
| EDIFICIOS:    | 229.00 | M2 |
| PAVIMENTOS:   |        | M2 |
| OTROS :       | 44.00  | M2 |
| SUP. TERRENO: |        | M2 |

**INVERSION EJERCIDA:**

|                |    |           |
|----------------|----|-----------|
| CONSTRUCCION   | \$ | 38,891.93 |
| OBRA EXTERIOR: | \$ |           |
| OTROS :        | \$ |           |
| TOTAL:         | \$ | 38,891.93 |

JARDÍN DE NIÑOS  
SALVADOR DÍAZ MIRÓN  
29DJN0115M  
B. BARTOLOME  
SAN PABLO DEL MONTE,  
TLAXCALA



EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A  D R E N A J E  E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.


LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

**PROFRA. MIREYA HERNANDEZ CONTRERAS** QUE RECIBE A NOMBRE DEL **039**  
**PREESCOLAR SALVADOR DIAZ MIRON**


|                |                      |   |     |
|----------------|----------------------|---|-----|
| 1.- OBRA CIVIL | 1.1.- EDIFICACION    | % |     |
|                | 1.2.- OBRA EXTERIOR  | % |     |
|                | 1.3.- REP. GENERALES | % | 100 |
| 2.- MOBILIARIO |                      | % |     |
| 3.- EQUIPO     |                      | % |     |

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA:   
 NOMBRE: **ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ**  
 CARGO: **DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**

**RECIBE POR LA ESCUELA:**

FIRMA:   
 NOMBRE: **PROFRA. MIREYA HERNANDEZ CONTRERAS**  
 CARGO: **DIRECTOR(A)**



JARDÍN DE NIÑOS  
 SALVADOR DIAZ MIRÓN  
 25BJN0115M  
 SAN PABLO DEL MONTE  
 TLAXCALA

**FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO**



# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

## ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

040

### EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

#### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PREESCOLAR SALVADOR DIAZ MIRON

CLAVE: 29DJN0115M

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO

CONTRATO N°: APIN-29-047-2017

IMPORTE: \$ 38,891.93

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFRA. MIREYA HERNANDEZ CONTRERAS

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

| N°   | CONCEPTO                      | EVALUACION<br>(DE 6 A 10) | ESTADO |      | PRESENTA DEFICIENCIAS<br>DESCRIBIR |
|------|-------------------------------|---------------------------|--------|------|------------------------------------|
|      |                               |                           | BUENO  | MALO |                                    |
| 1.-  | APLANADOS                     | N/A                       |        |      |                                    |
| 2.-  | PINTURA VINILICA              | 9                         | ✓      |      |                                    |
| 3.-  | PINTURA ESMALTE               | N/A                       |        |      |                                    |
| 4.-  | PISO (CERAMICO)               | N/A                       |        |      |                                    |
| 5.-  | PLAFONES                      | N/A                       |        |      |                                    |
| 6.-  | IMPERMEABILIZACION            | N/A                       |        |      |                                    |
| 7.-  | CANCELERIA                    | N/A                       |        |      |                                    |
| 8.-  | PUERTA (S)                    | N/A                       |        |      |                                    |
| 9.-  | CERRADURAS                    | N/A                       |        |      |                                    |
| 10.- | HERRERIA                      | N/A                       |        |      |                                    |
| 11.- | CARPINTERIA (Muebles)         | N/A                       |        |      |                                    |
| 12.- | INSTALACION SANITARIA         | N/A                       |        |      |                                    |
| 13.- | MUEBLES SANITARIOS            | N/A                       |        |      |                                    |
| 14.- | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)   | N/A                       |        |      |                                    |
| 15.- | MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES) | N/A                       |        |      |                                    |
| 16.- | INSTALACION HIDRAULICA        | N/A                       |        |      |                                    |
| 17.- | INSTALACION ELECTRICA         | N/A                       |        |      |                                    |
| 18.- | LAMPARAS INT. Y EXT.          | N/A                       |        |      |                                    |
| 19.- | APAGADORES Y CONTACTOS        | N/A                       |        |      |                                    |
| 20.- | INSTALACION DE GAS            | N/A                       |        |      |                                    |
| 21.- | PLAZA Y ANDADORES             | N/A                       |        |      |                                    |
| 22.- | ILUMINACION EXTERIOR          | N/A                       |        |      |                                    |
| 23.- | CISTERNA                      | N/A                       |        |      |                                    |
| 24.- | CERCADO Y PORTON              | N/A                       |        |      |                                    |
| 25.- | BOMBAS DE AGUA                | N/A                       |        |      |                                    |

OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN



JARDIN DE NIÑOS  
SALVADOR DIAZ MIRÓN  
29DJN0115M  
B. BARTOLOME  
SAN PABLO DEL MONTE,  
TLAXCALA