



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	MANUEL LARDIZABAL Y URIBE	NUM. DE OBRA:	APIN-29-052-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	MANUEL LARDIZABAL Y URIBE	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0168R		
LOCALIDAD:	SAN MATEO HUEXOYUCAN	FECHA INICIACION:	16/10/17	FECHA TERMINACION:	05/11/17
MUNICIPIO:	PANOTLA	FECHA INICIO REAL:	16/10/17	FECHA TERMINO REAL:	05/11/17

EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO HUEXOYUCAN, MUNICIPIO DE PANOTLA, EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: PROGRAMA APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA					
REHABILITACION					
HABILITACION	X				
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO	X				

LOCALES EDUCATIVOS: _____

OBRA EXTERIOR: REHABILITACION POR SISMO

TIPO DE ESTRUCTURA: N/A

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:			INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS:	10.00	M2	CONSTRUCCION	\$	_____
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	_____
OTROS :		M2	OTROS :	\$	5,790.72
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	55,790.72

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

S/A
 DRENAJE
 ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

OPERADO CON RECURSOS DEL FONDEN

Maria del Carmen Martinez Cerón



U.S.E.T.
 MANUEL LARDIZABAL Y URIBE
 29DJN0168R
 HUEXOYUCAN, TLAX

[Handwritten signature]

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CERON

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

DIRECTOR DE LA ESCUELA

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____
		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

CARGO:

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE:

MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CERON Y URIBE

CARGO:

DIRECTOR DE LA ESCUELA



U.S.E.T.
"MANUEL LARDIZABAL"
29 DJN 0168R
HUEXOYUCAN, TLAX

**OPERADO CON
 RECURSOS DEL
 FONDEN**

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: MANUEL LARDIZABAL Y URIBE

CLAVE: 29DJN0168R

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO

CONTRATO N°. APIN-29-052-2017

IMPORTE: \$ 5,790.72

NOMBRE DEL DIRECTOR: MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CERON

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 08 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	9	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**

