



TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

050

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	TECNICOS EN ELECTROMECANICA Y RIEGO S.A. DE C.V.
OBRA :	REHABILITACION POR SISMO	REG. FED. CAUS:	TER0510011B2
UBICACION :	ZACATELCO, TLAXCALA	PROGRAMA:	APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017
CONTRATO No.:	APIN-29-063-2017		
INICIACION PROGRAMADA:	16/OCT/17		
TERMINACION PROGRAMADA:	05/NOV/17		
FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17		
FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	00 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCIÓN \$	0.00
COMPANIA AFIANZADORA:	0	IMPORTE ANTICIPO \$	0.00
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	0		\$0.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	0		\$0.00

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION POR SISMO

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16/OCT/17 AL 05/NOV/17	\$52,946.30	\$52,946.30
ESTIMACION 1 FINIQUITO N1,		\$52,946.30	\$52,946.30
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$52,946.30	\$52,946.30
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$52,946.30	\$52,946.30

R E C I B E :

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE

E N T R E G A :

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

**TECNICOS EN ELECTROMECANICA
Y RIEGO S.A. DE C.V.**

**LEOPOLDO SANTOS MORALES
REPRESENTANTE LEGAL**

ah

X

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	REHABILITACION POR SISMO	NUM. DE OBRA:	APIN-29-063-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES	CLAVE DE LA ESCUELA:	29KJN0064F		
LOCALIDAD:	ZACATELCO	FECHA INICIACION:	16/OCT/17	FECHA TERMINACIÓN:	05/NOV/17
MUNICIPIO:	ZACATELCO, TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17	FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17

EN LA LOCALIDAD DE ZACATELCO, MUNICIPIO DE ZACATELCO, TLAXCALA, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION POR SISMO

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	M2	OTROS :	\$	\$52,946.30
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$	\$52,946.30

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.







TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

JEANETTE CALDERON VARGAS

QUE RECIBE A NOMBRE DE

052

JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1.- OBRA CIVIL | 1.1.- EDIFICACION |
| | 1.2.- OBRA EXTERIOR |
| | 1.3.- REP. GENERALES |
| 2.- MOBILIARIO | |
| 3.- EQUIPO | |

OPERADO
RECURSOS CO
100

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

CARGO:

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA:

NOMBRE:

JEANETTE CALDERON VARGAS

CARGO:

DIRECTOR(A)



"NIÑOS HEROES"
CLAVE. 29KJN00641
CAMPO DOLORES
XICHTZINCO
TLAXCALA

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature



TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

053

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

OPERADO CON
RECURSOS
FONDEO

NEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES

CLAVE: 29KJN0064F

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO


CONTRATO N°: APIN-29-063-2017

IMPORTE: \$ 52,946.30

NOMBRE DEL DIRECTOR: JEANETTE CALDERON VARGAS

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS <i>resane</i>	<i>10</i>	<i>/</i>		
2.-	PINTURA VINILICA	<i>10</i>	<i>/</i>		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)	<i>10</i>	<i>/</i>		
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	<i>10</i>	<i>/</i>		
7.-	CANCELERIA				
-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



"NIÑOS HEROES"
CLAVE: 29KJN0064F
CAMPO DOLORIS
XICHOHTZINCO
TLAXCALA

Jeanette Calderón