

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA  
 OBRA : REHABILITACION  
 UBICACION : SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA  
 CONTRATO No.: APIN-29-084-2017  
 INICIACION PROGRAMADA: 16/OCT/17  
 TERMINACION PROGRAMADA: 05/NOV/17  
 FECHA INICIO REAL: 16/OCT/17  
 FECHA TERMINO REAL: 05/NOV/17  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 00 DIAS NATURALES  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: 0  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 0  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 0

CONTRATISTA:

REG. FED. CAUS: LOPJ690612LI8  
 PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL  
 FONDEN 2017

IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00  
 IMPORTE ANTICIPO: \$  
 \$0.00  
 \$0.00

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA,  
 EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION POR SISMO

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA  
 A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA  
 RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.


POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE  
 AS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN


ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16/OCT/17 AL 05/NOV/17	\$492,519.42	\$492,519.42
ESTIMACION 1F	16/OCT/17 AL 05/NOV/17	\$492,519.42	\$492,519.42
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$492,519.42	\$492,519.42
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$492,519.42	\$492,519.42

R E C I B E :

FIRMA:   
 NOMBRE: ING. ANAHÍ GUITIÉRREZ HERNÁNDEZ  
 CARGO: DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.

E N T R E G A :

FIRMA:   
 EMPRESA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y CARGO: JERONIMO LOPEZ PLATA  
REPRESENTANTE LEGAL

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	REHABILITACION	NUM. DE OBRA:	APIN-29-084-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JUSTO SIERRA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EPR0105V		
LOCALIDAD:	SAN MIGUEL CONTLA	FECHA INICIACION:	16/OCT/17	FECHA TERMINACIÓN:	05/NOV/17
MUNICIPIO:	SANTA CRUZ TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17	FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17

EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTFL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

**DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA**

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION POR SISMO

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

N/A

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**AREA CONSTRUIDA:**

**INVERSION EJERCIDA:**

EDIFICIOS:	400.00	M2	CONSTRUCCION	\$	492,519.42
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	492,519.42

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A



D R E N A J E



E L E C T R I F I C A C I O N



LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**MARCELA JUAREZ MALDONADO**  
**JUSTO SIERRA**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACION

2.- MOBILIARIO

1.2.- OBRA EXTERIOR

3.- EQUIPO

1.3.- REP. GENERALES

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL 100  
FONDEN**

% \_\_\_\_\_  
% \_\_\_\_\_  
% \_\_\_\_\_  
% \_\_\_\_\_

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

**ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ**

CARGO:

**DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE:

**MARCELA JUAREZ MALDONADO**

CARGO:

**DIRECTOR(A)**



*G*

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: JUSTO SIERRA

CLAVE: 29EPR0105V  
REHABILITACION POR SISMO

DESCRIPCIÓN: \_\_\_\_\_

CONTRATO N°: APIN-29-084-2017

IMPORTE: \$ \_\_\_\_\_ 492,519.42

NOMBRE DEL DIRECTOR: MARCELA JUAREZ MALDONADO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 07 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



**S.E.P.**  
D.G.S.C.  
ESC/PRIM.  
"SIERRA"  
San Miguel Contla, Tlax  
CLAVE: 29EPR0105V

*Handwritten mark*