

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA
 OBRA : CECYTE TECOPILCO
 UBICACION : SAN LUCAS TECOPILCO, SAN LUCAS TECOPILCO
 CONTRATO No.: APIN-29-085-2017
 INICIACION PROGRAMADA: 16-10-2017
 TERMINACION PROGRAMADA: 05/11/2017
 FECHA INICIO REAL: 16-10-2017
 FECHA TERMINO REAL: 05/11/2017
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 00 DIAS NATURALES
 COMPAÑIA AFIANZADORA: 0
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: _____
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: _____

CONTRATISTA : GRUPO EMPRESARIAL PARA LA
INFRAESTRUCTURA MEXICO SUR S. A. DE C. V.

REG. FED. CAUS: GEI140922H57
PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL
FONDEN 2017

IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00
IMPORTE ANTICIPO : \$ 0.00

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA,
EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :


REHABILITACIÓN POR SISMO

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16-10-2017 AL 05/11/2017	\$37,870.22	\$37,870.22
ESTIMACION UNO (1) FINIQUITO	16/10/2017 AL 05/11/2017	\$37,870.22	\$37,870.22
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$37,870.22	\$37,870.22
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$37,870.22	\$37,870.22

R E C I B E :
 FIRMA: 
 NOMBRE: ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
 CARGO: DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.

E N T R E G A :
 FIRMA: 
 EMPRESA: GRUPO EMPRESARIAL PARA LA
INFRAESTRUCTURA MEXICO SUR S. A. DE
C. V.
 NOMBRE Y CARGO: BERTHA MARIA MARTINEZ MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO	NUM. DE OBRA:	APIN-29-085-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	CLAVE DE LA ESCUELA:	29ETC0025U		
LOCALIDAD:	SAN LUCAS TECOPILCO	FECHA INICIACION:	16-10-2017	FECHA TERMINACIÓN:	05/11/2017
MUNICIPIO:	SAN LUCAS TECOPILCO	FECHA INICIO REAL:	16-10-2017	FECHA TERMINO REAL:	05/11/2017

EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TECOPILCO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
PO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION POR SISMO

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	\$37,870.22
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$	\$37,870.22

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

TLAXCALA



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS
Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO
PLANTEL 25 TECOPILCO
CLAVE: 25ETC0025U

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.





TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

043

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: APIN-29-085-2017

SAN LUCAS TECOPILCO, SAN LUCAS TECOPILCO. TLAX

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFE. RODOLFO HERNÁNDEZ CELEDON

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	% _____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	% _____
	1.3.- REP. GENERALES	% 100
2.- MOBILIARIO		% _____
3.- EQUIPO		% _____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

CARGO :

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA :

NOMBRE :

PROFE. RODOLFO HERNÁNDEZ CELEDON

CARGO :

DIRECTOR(A)



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS
Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO

CLAVE: 29ETC0025U

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO
 CLAVE: 29ETC0025U
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO
 CONTRATO N°. APIN-29-085-2017
 IMPORTE: \$ 37,870.22
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFE. RODOLFO HERNÁNDEZ CELEDON
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 06 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

TLAXCALA
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS
 Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO
 PLANTEL 25 DE NOVIEMBRE
 CLAVE: 29 ET C 0025 U