

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	
OBRA :	PREESCOLAR COMUNITARIO		
UBICACION :	SAN MARCOS, SANTA CRUZ TLAXCALA		
CONTRATO No.:	APIN-29-103-2017	REG. FED. CAUS:	LOPJ690612LI8
INICIACION PROGRAMADA:	16/OCT/17	PROGRAMA:	APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017
TERMINACION PROGRAMADA:	05/NOV/17		
FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17		
FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	00 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	0	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	0		\$0.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	0		\$0.00

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION POR SISMO

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE AS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN

ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16/OCT/17 AL 05/NOV/17	\$38,635.18	\$38,635.18
ESTIMACION 1	16/OCT/17 AL 05/NOV/17	\$38,635.18	\$38,635.18
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$38,635.18	\$38,635.18
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$38,635.18	\$38,635.18

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**

R E C I B E :	E N T R E G A :
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: <u>ING. ANAHÍ GUITIÉRREZ HERNÁNDEZ</u>	EMPRESA: <u>JERONIMO LOPEZ PLATA</u>
CARGO: <u>DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.</u>	NOMBRE Y CARGO: <u>REPRESENTANTE LEGAL</u>

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PREESCOLAR COMUNITARIO	NUM. DE OBRA:	APIN-29-103-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PREESCOLAR COMUNITARIO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29KJN0180W		
LOCALIDAD:	SAN MARCOS	FECHA INICIACION:	16/OCT/17	FECHA TERMINACIÓN:	05/NOV/17
MUNICIPIO:	SANTA CRUZ TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17	FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17

EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO



A
AULA

L
LABORATORIO

T
TALLER

A
ANEXO

L
ADAPTACIONES
LOCALES

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION POR SISMO

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

N/A

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	120.00	M2	CONSTRUCCION	\$	\$38,635.18
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$38,635.18

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A

D R E N A J E

E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

ALMA NAYELI VERGARA TZOMPANTZI
PREESCOLAR COMUNITARIO

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.
COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

CARGO :

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

ALMA NAYELI VERGARA TZOMPANTZI

CARGO :

DIRECTOR(A)



BOSQUE
CLAVE: 290103-038
COL. SAN MARCOS
SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**

2



TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

000039

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PREESCOLAR COMUNITARIO

CLAVE: 29KJN0180W

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO

CONTRATO N°: APIN-29-103-2017

IMPORTE: \$ 38,635.18

NOMBRE DEL DIRECTOR: ALMA NAYELI VERGARA TZOMPANTZI

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 07 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION		ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)		BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS					
2.-	PINTURA VINILICA					
3.-	PINTURA ESMALTE					
4.-	PISO (CERAMICO)					
5.-	PLAFONES					
6.-	IMPERMEABILIZACION					
	CANCELERIA					
8.-	PUERTA (S)					
9.-	CERRADURAS					
10.-	HERRERIA					
11.-	CARPINTERIA (Muebles)					
12.-	INSTALACION SANITARIA					
13.-	MUEBLES SANITARIOS					
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)					
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)					
16.-	INSTALACION HIDRAULICA					
17.-	INSTALACION ELECTRICA					
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.					
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS					
20.-	INSTALACION DE GAS					
21.-	PLAZA Y ANDADORES					
22.-	ILUMINACION EXTERIOR					
23.-	CISTERNA					
24.-	CERCADO Y PORTON					
25.-	BOMBAS DE AGUA					

BOSCO
CLAVE
COL. SAN...
SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX.

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**