



**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**

**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA: **TLAXCALA**  
 OBRA : **PREESCOLAR XICOHTENCATL**  
 UBICACION : **XALCALTZINCO, TEPEYANCO,**  
 CONTRATO No.: **APIN-29-127-2017**  
 INICIACION PROGRAMADA: **16/OCT/17**  
 TERMINACION PROGRAMADA: **5/NOV/17**  
 FECHA INICIO REAL: **16/OCT/17**  
 FECHA TERMINO REAL: **5/NOV/17**

COMPAÑIA AFIANZADORA: **0**  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: \_\_\_\_\_  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **0**

CONTRATISTA : **PROYECTOS Y EDIFICACIONES EDB, S.A DE C.V.**

REG. FED. CAUS: **PYE08100731**  
 PROGRAMA: **APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017.**

IMPORTE SANCION \$ **0.00**  
 IMPORTE ANTICIPO : \$ **0.00**  
**\$0.00**

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
 EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION POR SISMO.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	31/10/2017	\$53,999.40	\$53,999.40
ESTIMACION 1 (FINIQUITO)	14/12/2017	\$53,999.40	\$53,999.40
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$53,999.40	\$53,999.40
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$53,999.40	\$53,999.40
SUMAS IGUALES.			

**R E C I B E :**

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: **ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ**  
 CARGO: **DIRECTOR GENERAL ITIFE**

**E N T R E G A :**

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 EMPRESA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y CARGO: **PIER VILLULFO PAREDES CARBAJAL REPRESENTANTE LEGAL**

U. S. E. T.  
 J.N. "XICOHTENCATL"  
 29DJN0030F  
 XALCALTZINCO  
 TEPEYANCO, TLAX





**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	PREESCOLAR XICHTENCATL	NUM. DE OBRA:	APIN-29-127-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	XICHTENCATL	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0030F		
LOCALIDAD:	XALCALTZINCO	FECHA INICIACION:	16/OCT/17	FECHA TERMINACION:	5/NOV/17
MUNICIPIO:	TEPEYANCO,	FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17	FECHA TERMINO REAL:	5/NOV/17

EN LA LOCALIDAD DE XALCALTZINCO, MUNICIPIO DE TEPEYANCO,, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA**

A AULA	C CAFETERIA	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
X				

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION POR SISMO.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

N/A

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: 215.00 M2	REHABILITACION \$ 53,999.40
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR: \$
OTROS : M2	OTROS : \$
SUP. TERRENO: M2	TOTAL: \$ 53,999.40

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA

DRENAJE

ELECTRICIDAD

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO, CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



U. S. E. T.  
J.N. "XICHTENCATL"  
29DJN0030F  
XALCALTZINCO  
TEPEYANCO, TLAX.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**LETICIA FLORES AQUIAHUAC**  
**XICOHTENCATL**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL \_\_\_\_\_

- 1.- OBRA CIVIL
- 2.- MOBILIARIO
- 3.- EQUIPO

- 1.1.- REHABILITACION
- 1.2.- OBRA EXTERIOR
- 1.3.- REP. GENERALES

%	100
%	
%	
%	
%	
%	
%	

**OPERADO CON RECURSOS DEL FONDO**

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE

FIRMA:

NOMBRE:

**ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ**

CARGO:

**DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**



FIRMA:

RECIBE POR LA ESCUELA:

U. S. E. T. NOMBRE:  
**J. N. "XICOHTENCATL"**  
29DJN0030F  
XALCALTZINCO  
TEPEYANCO, TLAX.

**LETICIA FLORES AQUIAHUAC**

**DIRECTOR(A)**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*





# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

## ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA

OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN

### EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

#### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: XICHTENCATL

CLAVE: 29DJN0030F

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO.

CONTRATO N°: APIN-29-127-2017

IMPORTE: \$ 53,999.40

NOMBRE DEL DIRECTOR: LETICIA FLORES AQUIAHUAC

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	9	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U. S. E. T.  
J.N. "XICHTENCATL"  
29DJN0030F  
XALGALTZINCO  
TEPEYANCO, TLAX.