

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	LUIS VALENTIN MORENO ROMANO
OBRA :	REHABILITACION	REG. FED. CAUS:	MORL860825UL4
UBICACION :	TLAXCALA, TLAXCALA	PROGRAMA:	APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017
CONTRATO No.:	APIN-29-136-2017		
INICIACION PROGRAMADA:	16/OCT/17		
TERMINACION PROGRAMADA:	05/NOV/17		
FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17		
FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	00 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	0	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 11,589.24
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	0		\$0.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	0		\$0.00

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION POR SISMO

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.


SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16/OCT/17 AL 05/NOV/17	\$38,630.81	\$38,630.81
ESTIMACION 1F	16/OCT/17 AL 05/NOV/17	\$38,630.81	\$38,630.81
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$38,630.81	\$38,630.81
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$38,630.81	\$38,630.81

**OPERADO CON RECURSOS DEL FONDEN**

**idea-3d**  
arquitectos  
LUIS VALENTIN MORENO ROMANO  
Pv. Popotlán #2028 Fracc. 3 volcanes, Tlax.  
RFC: MORL 860825 UJ4  
idea-3d@hotmail.com

**R E C I B E :**  
FIRMA:   
NOMBRE: ING. ANAHÍ GUITIERREZ HERNÁNDEZ  
CARGO: DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.

**E N T R E G A :**  
FIRMA:   
EMPRESA: idea-3d  
NOMBRE Y CARGO: LUIS VALENTIN MORENO ROMANO  
REPRESENTANTE LEGAL

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	<b>REHABILITACION</b>	NUM. DE OBRA:	APIN-29-136-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<b>TLAXCALLI</b>	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0221W		
LOCALIDAD:	<b>TLAXCALA</b>	FECHA INICIACION:	16/OCT/17	FECHA TERMINACIÓN:	05/NOV/17
MUNICIPIO:	<b>TLAXCALA</b>	FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17	FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17

EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION POR SISMO

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

N/A

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**AREA CONSTRUIDA:**

**INVERSION EJERCIDA:**

EDIFICIOS:	0.00	M2	CONSTRUCCION	\$	\$38,630.81
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$38,630.81

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A  D R E N A J E  E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

*G*

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**AMIRA MENESES SANTACRUZ**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL \_\_\_\_\_

**TLAXCALLI**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	<b>100</b>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA :

NOMBRE :

**ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ**

CARGO :

**DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**



**RECIBE POR LA ESCUELA :**

**U. S. E. T.**

FIRMA :

**JARDIN DE NIÑOS**

**"TLAXCALLI"**

NOMBRE :

Clave **29DJN0221W**

**AMIRA MENESES SANTACRUZ**

CARGO :

**DIRECTOR(A)**

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: TLAXCALLI  
 CLAVE: 29DJN0221W  
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO  
 CONTRATO N°: APIN-29-136-2017  
 IMPORTE: \$ 38,630.81  
 NOMBRE DEL DIRECTOR: AMIRA MENESES SANTACRUZ  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 07 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U. S. E. T.  
JARDIN DE NIÑOS  
'TLAXCALLI'  
29DJN0221W