



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVAOPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN

## ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: **TLAXCALA**  
 OBRA : **PRIMARIA CUAUHEMOC**  
 UBICACION : **SANTIAGO TLACOHICALCO, TEPEYANCO,**  
 CONTRATO No.: **APIN-29-143-2017**  
 INICIACION PROGRAMADA: **16/OCT/17**  
 TERMINACION PROGRAMADA: **5/NOV/17**  
 FECHA INICIO REAL: **16/OCT/17**  
 FECHA TERMINO REAL: **5/NOV/17**  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: **0**  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **0**  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **0**

CONTRATISTA : PROYECTOS Y EDIFICACIONES EDB, S.A DE  
C.V.

REG. FED. CAUS: PYE081007311

PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL  
FONDEN 2017.

IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00

IMPORTE ANTICIPO : \$ 0.00

\$0.00

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION POR SISMO.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

## DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

MONTO CONTRATO  
ESTIMACION 1 (FINIQUITO)

FECHA	IMPORTE	MONTO
31/10/2017	\$95,290.18	\$95,290.18
14/12/2017	\$95,290.18	\$95,290.18

SUMA DE LAS ESTIMACIONES.  
 CARGOS AL CONTRATISTA.  
 SALDO QUE SE CANCELA.  
 SUMAS IGUALES.

	\$95,290.18	\$95,290.18
	\$0.00	\$0.00
	\$95,290.18	\$95,290.18

R E C I B E :

FIRMA:

NOMBRE:

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

CARGO:

DIRECTOR GENERAL ITIFE

E N T R E G A :

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

JAVIER VILUOLFO PAREDES  
 CARBAJAL  
 REPRESENTANTE LEGAL




**TLX**

 CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

**ITIFE**

 INSTITUTO TLAXCALTECA  
 DE LA INFRAESTRUCTURA  
 FÍSICA EDUCATIVA

**OPERADO CON  
 RECURSOS DEL  
 FONDEN**
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	PRIMARIA CUAUHEMOC	NUM. DE OBRA:	APIN-29-143-2017	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CUAUHEMOC	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0278N	
LOCALIDAD:	SANTIAGO TLACOCHECALCO	FECHA INICIACION:	16/OCT/17	FECHA TERMINACIÓN:
MUNICIPIO:	TEPEYANCO,	FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17	FECHA TERMINO REAL:
			5/NOV/17	5/NOV/17

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TLACOCHECALCO, MUNICIPIO DE TEPEYANCO, , EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

 OBRA NUEVA  
 AMPLIACION  
 REHABILITACION  
 TERMINACION  
 EQUIPO Y MOBILIARIO

X

**DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA**

A AULA	C CAFETERIA	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
X				

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION POR SISMO.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

N/A

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**AREA CONSTRUIDA:**
**INVERSION EJERCIDA:**

EDIFICIOS:	287.00	M2	REHABILITACION	\$	\$95,290.18
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$95,290.18

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>	DRENAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	ELECTRIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>
------	-------------------------------------	---------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------------------

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**MARIA MARGARITA MELENDEZ ROJAS**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

**CUAUHTEMOC**

1.- OBRA CIVIL

1.1.- REHABILITACION

% 100

1.2.- OBRA EXTERIOR

%

1.3.- REP. GENERALES

%

2.- MOBILIARIO

%

3.- EQUIPO

%

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

**ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ**

CARGO:

**DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**



U. S. E. T.

Escuela Primaria

**"CUAUHTEMOC"**

29DPR0278N

Tlacochochcalco, Tlax.

RECIBE POR LA ESCUELA:

*[Firma]*

**MARIA MARGARITA MELENDEZ ROJAS**

**DIRECTOR(A)**

*[Firma]*

*[Firma]*



**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: CUAUHTEMOC

CLAVE: 29DPR0278N

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO.

CONTRATO N°. APIN-29-143-2017

IMPORTE: \$ 95,290.18

NOMBRE DEL DIRECTOR: MARIA MARGARITA MELENDEZ ROJAS

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	10			
3.-	PINTURA ESMALTE	9	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U. S. E. T.  
Escuela Primaria Rural  
**"CUAUHTEMOC"**  
29DPR0278N  
Tlacoachcalco, Tlax

*[Signature]*  
Mtra. Maria Margarita Melendez  
Rojas  
Directora