

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: <b>TLAXCALA</b>	CONTRATISTA : <b>ANTONIO FLORES MENESES</b>
OBRA : <b>PREESCOLAR "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"</b>	
UBICACION : <b>XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.</b>	
CONTRATO No.: <b>APIN-29-145-2017</b>	REG. FED. CAUS: <b>FOMA640214QX6</b>
INICIACION PROGRAMADA: <b>16 DE OCTUBRE DEL 2017</b>	PROGRAMA: <b>APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017.</b>
TERMINACION PROGRAMADA: <b>05 DE NOVIEMBRE DEL 2017</b>	
FECHA INICIO REAL: <b>16 DE OCTUBRE DEL 2017</b>	
FECHA TERMINO REAL: <b>05 DE NOVIEMBRE DEL 2017</b>	
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: _____	IMPORTE SANCIÓN _____
COMPANIA AFIANZADORA: _____	IMPORTE ANTICIPO : _____
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: _____	
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: _____	

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**"REHABILITACION POR SISMO"**



EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN

ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 05	\$56,633.02	\$56,633.02
ESTIMACION 1 (FINIQUITO)	DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$56,633.02	\$56,633.02
<b>OPERADO CON RECURSOS DEL FONDEN</b>			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$56,633.02	\$56,633.02
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$56,633.02	\$56,633.02

<b>R E C I B E :</b>	<b>E N T R E G A :</b>
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: <b>ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ</b>	EMPRESA: <b>ANTONIO FLORES MENESES</b>
CARGO: <b>DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.</b>	NOMBRE Y CARGO: <b>ING. ANTONIO FLORES MENESES REPRESENTANTE LEGAL</b>

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PREESCOLAR "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	NUM. DE OBRA:	APIN-29-145-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	"JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0033C		
LOCALIDAD:	XOCOYUCAN	FECHA INICIACION:	16 DE OCTUBRE DEL 2017	FECHA TERMINACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DEL 2017
MUNICIPIO:	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	FECHA INICIO REAL:	16 DE OCTUBRE DEL 2017	FECHA TERMINO REAL:	05 DE NOVIEMBRE DEL 2017

EN LA LOCALIDAD DE XOCOYUCAN, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA., EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES

LES EDUCATIVOS:

"REHABILITACION POR SISMO"

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**AREA CONSTRUIDA:**

**INVERSION EJERCIDA:**

EDIFICIOS:	0.00	M2	CONSTRUCCION	\$	556,633.02
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	556,633.02



U.S.E.T.  
JOSÉ MA. MORELOS Y  
PAVÓN  
29DJN0033C  
XOCOYUCAN, TLAX.

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.






**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA

HOJA 2  
NUMERO DE OBRA: APIN-29-145-2017

XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA. TLAX

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**MTRA. ALEJANDRA SERRANO AVALOS**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

**"JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

CARGO:

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.



RECIBE POR LA ESCUELA:

NOMBRE:  
U.S.E.T.

JOSE M. MORELOS MTRA. ALEJANDRA SERRANO AVALOS

CARTELA  
29DJN8033C

XOCOYUCAN, TLAX.

DIRECTORA

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**



**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PREESCOLAR "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"

CLAVE: 29DJN0033C

DESCRIPCIÓN: "REHABILITACION POR SISMO"

CONTRATO N°. APIN-29-145-2017

IMPORTE: \$ 56,633.02

NOMBRE DEL DIRECTOR: MTRA. ALEJANDRA SERRANO AVALOS

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	8	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	8	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	8	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	8	✓		
5.-	PLAFONES	8	✓		
	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDO**



U.S.E.T.  
**JOSE MA. MORELOS Y  
 PAVON**  
 29DJN0033C  
 TEOYOUCAN, TLAX.

Mtra. Alejandra Serrano Avalos

*[Handwritten signature]*