

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA  
 OBRA : "CECYTE ATOTONILCO"  
 UBICACION : SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.  
 CONTRATO No.: APIN-29-152-2017  
 INICIACION PROGRAMADA: 16 DE OCTUBRE DEL 2017  
 TERMINACION PROGRAMADA: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017  
 FECHA INICIO REAL: 16 DE OCTUBRE DEL 2017  
 FECHA TERMINO REAL: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: \_\_\_\_\_  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: \_\_\_\_\_

CONTRATISTA : ANTONIO FLORES MENESES

REG. FED. CAUS: FOMA640214QX6

PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017.

IMPORTE SANCIÓN

IMPORTE ANTICIPO :

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: \_\_\_\_\_

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: \_\_\_\_\_

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
 EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**"REHABILITACION POR SISMO"**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN

ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 05	\$80,286.18	\$80,286.18
ESTIMACION 1 (FINIQUITO)	DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$80,286.18	\$80,286.18
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$80,286.18	\$80,286.18
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$80,286.18	\$80,286.18

R E C I B E :

FIRMA:

VBRE: ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

CARGO: DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.

E N T R E G A :

FIRMA:

EMPRESA: ANTONIO FLORES MENESES

NOMBRE Y CARGO: ING. ANTONIO FLORES MENESES REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	"CECYTE ATOTONILCO"	NUM. DE OBRA:	APIN-29-152-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	"CECYTE ATOTONILCO"	CLAVE DE LA ESCUELA:	29ETC0012Q		
LOCALIDAD:	SAN ANTONIO ATOTONILCO	FECHA INICIACION:	16 DE OCTUBRE DEL 2017	FECHA TERMINACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DEL 2017
MUNICIPIO:	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	FECHA INICIO REAL:	16 DE OCTUBRE DEL 2017	FECHA TERMINO REAL:	05 DE NOVIEMBRE DEL 2017

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ATOTONILCO, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA., EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES

LES EDUCATIVOS:

"REHABILITACION POR SISMO"

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**AREA CONSTRUIDA:**

EDIFICIOS:	0.00	M2
PAVIMENTOS:		M2
OTROS :		M2
SUP. TERRENO:		M2

**INVERSION EJERCIDA:**

CONSTRUCCION	\$	\$80,286.18
OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	\$	
TOTAL:	\$	\$80,286.18



EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.





SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA. TLAX

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**BIÓLOGO FELIPE DE JESÚS FLORES CUACENETL**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

**"CECYTE ATOTONILCO"**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	<b>100</b>
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA :

NOMBRE :

**ING. ANAHÍ GUITIÉRREZ HERNÁNDEZ**

CARGO :

**DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA :

NOMBRE :

**BIÓLOGO FELIPE DE JESÚS FLORES CUACENETL**

CARGO :

**DIRECTOR**



**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**



**ITIFE**  
 INSTITUTO TLAXCALTECA  
 DE LA INFRAESTRUCTURA  
 FISICA EDUCATIVA

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: "CECYTE ATOTONILCO"

CLAVE: 29ETC0012Q



DESCRIPCIÓN: "REHABILITACION POR SISMO"

CONTRATO N°: APIN-29-152-2017

IMPORTE: \$ 80,286.18

NOMBRE DEL DIRECTOR: BIÓLOGO FELIPE DE JESÚS FLORES CUACENETL

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR	
			BUENO	MALO		
1.-	APLANADOS				<p><i>Felipe de Jesús Flores C.                      Director Plante 1.</i></p> 	
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓			
3.-	PINTURA ESMALTE					
4.-	PISO (CERAMICO)	10	✓			
5.-	PLAFONES					
IMPERMEABILIZACION						
7.-	CANCELERIA				  <p><b>OPERADO CON                      RECURSOS DEL                      FONDEN</b></p>	
8.-	PUERTA (S)					
9.-	CERRADURAS					
10.-	HERRERIA					
11.-	CARPINTERIA (Muebles)					
12.-	INSTALACION SANITARIA					
13.-	MUEBLES SANITARIOS					
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)					
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)					
16.-	INSTALACION HIDRAULICA					
17.-	INSTALACION ELECTRICA					
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.					
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS					
20.-	INSTALACION DE GAS					
21.-	PLAZA Y ANDADORES					
ILUMINACION EXTERIOR						
23.-	CISTERNA					
24.-	CERCADO Y PORTON					
25.-	BOMBAS DE AGUA					