



ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



MARDIN DE... ROSAURA ZAPATA CLAVE: 29 EIM 00675

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

TETLANOHCAN CHIAUTEMPAN TLAX

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA
OBRA: REHABILITACION POR SISMO
UBICACION: SAN FRANCISCO TETLANOHCAN
CONTRATO No.: APIN-29-166-2017
INICIACION PROGRAMADA: 16/OCT/17
TERMINACION PROGRAMADA: 05/NOV/17
FECHA INICIO REAL: 16/OCT/17
FECHA TERMINO REAL: 05/NOV/17
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 00 DIAS NATURALES
COMPANIA AFIANZADORA: 0
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 0
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 0

CONTRATISTA : MIGUEL BENITEZ RIVERA

REG. FED. CAUS: BERM760430A12
PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017

IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00
IMPORTE ANTICIPO \$ 0.00
\$0.00

OPERADO CON RECURSOS DEL FONDEN

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION POR SISMO

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

Table with 4 columns: DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, FECHA, IMPORTE, MONTO. Rows include MONTO CONTRATO, ESTIMACION 1 FINIQUITO N1, SUMA DE LAS ESTIMACIONES, CARGOS AL CONTRATISTA, SALDO QUE SE CANCELA, and SUMAS IGUALES.

RECIBE:

FIRMA: [Signature]
NOMBRE: ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ
CARGO: DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE

ENTREGA:

FIRMA: [Signature]
EMPRESA:
NOMBRE Y CARGO: MIGUEL BENITEZ RIVERA REPRESENTANTE LEGAL

Handwritten initials 'al'

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	REHABILITACION POR SISMO	NUM. DE OBRA:	APIN-29-166-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EJN0067S		
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	FECHA INICIACION:	16/OCT/17	FECHA TERMINACIÓN:	05/NOV/17
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17	FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17

EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	ADAPTACIONES LOCALES

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION POR SISMO

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	0.00	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	\$146,020.99
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$146,020.99

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

cl

[Signature]

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

ISAURA CORTES CONTRERAS

QUE RECIBE A NOMBRE DE _____

PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

CARGO:

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE:

ISAURA CORTES CONTRERAS

CARGO:

DIRECTOR(A)

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**



TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

045

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA

CLAVE: 29EJN0067S

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO


CONTRATO N°: APIN-29-166-2017

IMPORTE: \$ 146,020.99

NOMBRE DEL DIRECTOR: ISAURA CORTES CONTRERAS

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	/		OPERADO CON RECURSOS DEL FONDEN
2.-	<i>barda perimetral</i> PINTURA VINILICA	10	/		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	/		
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				


 JARDIN DE NIÑOS
 ROSAURA ZAPATA
 CLAVE: 29EJN0067S
 TETLANQUICHAN
 TLAHUATEMPAN TLAX

ITIFE