



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: <u>TLAXCALA</u> OBRA: <u>PREESCOLAR "BAMBI"</u> UBICACION: <u>SAN ANTONIO TECOAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.</u> CONTRATO No.: <u>APIN-29-170-2017</u> INICIACION PROGRAMADA: <u>16 DE OCTUBRE DEL 2017</u> TERMINACION PROGRAMADA: <u>05 DE NOVIEMBRE DEL 2017</u> FECHA INICIO REAL: <u>16 DE OCTUBRE DEL 2017</u> FECHA TERMINO REAL: <u>05 DE NOVIEMBRE DEL 2017</u> DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: _____ COMPAÑIA AFIANZADORA: _____ No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: _____ No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: _____	CONTRATISTA : <u>ANTONIO FLORES MENESES</u> REG. FED. CAUS: <u>FOMA640214QX6</u> PROGRAMA: <u>APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017.</u> IMPORTE SANCION _____ IMPORTE ANTICIPO : _____
---	---

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :



"REHABILITACION POR SISMO"

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA SPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 05	\$39,998.04	\$39,998.04
ESTIMACION 1 (FINIQUITO)	DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$39,998.04	\$39,998.04
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$39,998.04	\$39,998.04
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$39,998.04	\$39,998.04

R E C I B E :  FIRMA: _____ MBRE: <u>ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ</u> CARGO: <u>DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.</u>	E N T R E G A : FIRMA:  EMPRESA: <u>ANTONIO FLORES MENESES</u> NOMBRE Y CARGO: <u>ING. ANTONIO FLORES MENESES REPRESENTANTE LEGAL</u>
---	---



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PREESCOLAR "BAMBI"	NUM. DE OBRA:	APIN-29-170-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	"BAMBI"	CLAVE DE LA ESCUELA:	29KJN0054Z		
LOCALIDAD:	SAN ANTONIO TECOAC	FECHA INICIACION:	16 DE OCTUBRE DEL 2017	FECHA TERMINACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DEL 2017
MUNICIPIO:	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	FECHA INICIO REAL:	16 DE OCTUBRE DEL 2017	FECHA TERMINO REAL:	05 DE NOVIEMBRE DEL 2017

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TECOAC, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA., EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LES EDUCATIVOS:

"REHABILITACION POR SISMO"

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	0.00	M2	CONSTRUCCION	\$	\$39,998.04
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$39,998.04

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 2
NUMERO DE OBRA: APIN-29-170-2017

SAN ANTONIO TECOAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA. TLAX

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFA. STEPHANIE ESPINOZA ESTEBAN

QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

"BAMBI"

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

CARGO :

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE:

PROFA. STEPHANIE ESPINOZA ESTEBAN

CARGO :

DIRECTORA

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**



EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PREESCOLAR "BAMBI"

CLAVE: 29KJN0054Z

DESCRIPCIÓN: "REHABILITACION POR SISMO"

CONTRATO N°: APIN-29-170-2017

IMPORTE: \$ 39,998.04

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFA. STEPHANIE ESPINOZA ESTEBAN

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9			
2.-	PINTURA VINILICA	9			
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA	10			
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				<p>OPERADO CON RECURSOS DEL FONDEN</p>
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				<p><i>Stephanie Espinoza Esteban</i> DIRECTORA.</p>
	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				