

**TLX**CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

028

**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA:	<b>TLAXCALA</b>	CONTRATISTA :	<b>FEMEF INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.</b>
OBRA :	<b>PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO</b>		
UBICACION :	<b>SAN LORENZO XALTRELULCO, CUAXOMULCO, TLAXCALA</b>		
CONTRATO No.:	<b>APIN-29-197-2017</b>	REG. FED. CAUS:	FIN141208V34
INICIACION PROGRAMADA:	<b>16/OCT/17</b>	PROGRAMA:	APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017
TERMINACION PROGRAMADA:	<b>05/NOV/17</b>		
FECHA INICIO REAL:	<b>16/OCT/17</b>		
FECHA TERMINO REAL:	<b>05/NOV/17</b>		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	----	IMPORTE SANCIÓN	\$ <b>0.00</b>
COMPAÑIA AFIANZADORA:	----	IMPORTE ANTICIPO :	\$ <b>0.00</b>
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	----		---
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	<b>CARTA GARANTÍA</b>		<b>\$0.00</b>

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**REHABILITACION POR SISMO**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	<b>16/OCT/17</b>	<b>\$54,251.85</b>	<b>\$54,251.85</b>
1 FINIQUITO	<b>05/NOV/17</b>	<b>\$54,251.85</b>	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		<b>\$54,251.85</b>	
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	
SALDO QUE SE CANCELA.		<b>\$54,251.85</b>	<b>\$54,251.85</b>
SUMAS IGUALES.			

OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**R E C I B E :**

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

**ING. ANAHI GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ****DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.****E N T R E G A :**

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

**FEMEF INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.****ING. FRANCISCO ALVARO AGUILAR DIAZ****REPRESENTANTE LEGAL**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	<b>PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO</b>	NUM. DE OBRA:	<b>FONDEN-APIN-140-2017</b>		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<b>PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO</b>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<b>29EPR0052G</b>		
LOCALIDAD:	<b>SAN LORENZO XALTELULCO</b>	FECHA INICIACION:	<b>16/OCT/17</b>	FECHA TERMINACIÓN:	<b>05/NOV/17</b>
MUNICIPIO:	<b>CUAXOMULCO, TLAXCALA</b>	FECHA INICIO REAL:	<b>16/OCT/17</b>	FECHA TERMINO REAL:	<b>05/NOV/17</b>

EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO XALTELULCO, MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, TLAXCALA, EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES

LOCALES EDUCATIVOS:

**REHABILITACION POR SISMO**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

**N/A**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**AREA REHABILITADA:**

**INVERSION EJERCIDA:**

EDIFICIOS:	<b>50.00</b>	M2	REHABILITACION	\$	<b>\$54,251.85</b>
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	<b>\$54,251.85</b>

OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN 2017


EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.







# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

## ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

030

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: FONDEN-APIN-140-2017  
SAN LORENZO XALTELULCO, CUAXOMULCO, TLAXCALA. TLAX

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

**PROFA. JUANA COZAYATL PISCIL**

QUE RECIBE A NOMBRE DE \_\_\_\_\_

**PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	% _____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	% _____
	1.3.- REP. GENERALES	% <b>100</b>
2.- MOBILIARIO		% _____
3.- EQUIPO		% _____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE:**

FIRMA:

NOMBRE:

**ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ**

CARGO:

**DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**

**RECIBE POR LA ESCUELA:**

FIRMA:

NOMBRE:

**PROFA. JUANA COZAYATL PISCIL**

CARGO:

**DIRECTORA DEL PLANTEL**

OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO  
 CLAVE: 29EPR0052G  
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO  
 CONTRATO N°. APIN-29-197-2017  
 IMPORTE: \$ 54,251.85  
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFA. JUANA COZAYATL PISCIL  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 07 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	N/A	9		
2.-	PINTURA VINILICA	N/A	9		
3.-	PINTURA ESMALTE	N/A			
4.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
5.-	PLAFONES	N/A			
6.-	IMPERMEABILIZACION	N/A			
7.-	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)	N/A			
9.-	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA	N/A			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	N/A			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	N/A			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			
26	CONSTRUCCIÓN DE BARDA				

OPERADO CU  
 TENCIONES D  
 [Illegible]

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*