



**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**

**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA  
 OBRA : REHABILITACION POR SISMO  
 UBICACION : AXOCOMANITLA, TLAXCALA  
 CONTRATO No.: APIN-29-207-2017  
 INICIACION PROGRAMADA: 16/OCT/17  
 TERMINACION PROGRAMADA: 05/NOV/17  
 FECHA INICIO REAL: 16/OCT/17  
 FECHA TERMINO REAL: 05/NOV/17  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 00 DIAS NATURALES  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: 0  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 0  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 0

**CONTRATISTA : FEMEF INFRAESTRUCTURA S.  
DE R.L. DE C.V.**

REG. FED. CAUS: FIN141208V34  
 PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL  
 FONDEN 2017

IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00  
 IMPORTE ANTICIPO \$ 0.00  
\$0.00  
\$0.00

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**REHABILITACION POR SISMO**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA  
A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA  
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.


POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE  
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

**DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS**

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16/OCT/17 AL 05/NOV/17	\$330,733.54	\$330,733.54
ESTIMACION 1 FINIQUITO N1,		\$330,733.54	\$330,733.54
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$330,733.54	\$330,733.54
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$330,733.54	\$330,733.54

**R E C I B E :**

FIRMA:   
 NOMBRE: ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ  
 CARGO: DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE

**E N T R E G A :**

FIRMA:   
 EMPRESA: FEMEF INFRAESTRUCTURA S.  
DE R.L. DE C.V.  
 NOMBRE Y CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

al

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	<b>REHABILITACION POR SISMO</b>	NUM. DE OBRA:	<b>APIN-29-207-2017</b>		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<b>PRIMARIA EMILIO SANCHEZ PIEDRAS</b>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<b>29EPR0161N</b>		
LOCALIDAD:	<b>SAN LORENZO AXOCOMANITLA</b>	FECHA INICIACION:	<b>16/OCT/17</b>	FECHA TERMINACIÓN:	<b>05/NOV/17</b>
MUNICIPIO:	<b>AXOCOMANITLA, TLAXCALA</b>	FECHA INICIO REAL:	<b>16/OCT/17</b>	FECHA TERMINO REAL:	<b>05/NOV/17</b>

EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, MUNICIPIO DE AXOCOMANITLA, TLAXCALA, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

- OBRA NUEVA
- AMPLIACION
- REHABILITACION
- TERMINACION
- EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA**

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES

LES EDUCATIVOS:

**REHABILITACION POR SISMO**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	<b>0.00</b>	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	<b>\$330,733.54</b>
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	<b>\$330,733.54</b>

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

*al*

*[Handwritten signature]*



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROF. EMILIO LUIS PEREZ DOMINGUEZ**

QUE RECIBE A NOMBRE DE

113

**PRIMARIA EMILIO SANCHEZ PIEDRAS**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	<b>100</b>
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

**ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ**

CARGO:

**DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**



RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE:

**PROF. EMILIO LUIS PEREZ DOMINGUEZ**

ESC. PRIMARIA  
 "EMILIO SANCHEZ PIEDRAS"  
 TURNO VESPERTINO  
 29EPRO161N CARGO :  
 AXOCOMANITLA, TLAX

**DIRECTOR(A)**

**OPERADO CON  
 RECURSOS DEL  
 FONDEN**

*Qul*

*[Handwritten signature]*

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**XO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA EMILIO SANCHEZ PIEDRAS

CLAVE: 29EPR0161N

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO

CONTRATO N°: APIN-29-207-2017


IMPORTE: \$ 330,733.54

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROF. EMILIO LUIS PEREZ DOMINGUEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10			
2.-	<i>Resane</i> PINTURA VINILICA	10	X		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)	9	X		
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				<b>OPERADO CON RECURSOS DEL FONDEN</b>
	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

ESTADO UNIDOS MEXICANOS



RECIBI  
Esc. PRIMARIA  
"EMILIO SANCHEZ PIEDRAS"  
TURNO VESPERTINO  
29EPR0161N  
AXOCOMANITLA, TLAX

*14/11/2017*  
*Luis Perez D.*

*CP*