

**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA:	<b>TLAXCALA</b>	CONTRATISTA :	<b>H&amp;R CONSTRUCCIONES SA DE CV.</b>
OBRA :	<b>PREESCOLAR MA. LUISA CASTAÑEDA</b>		
UBICACION :	<b>SAN FELIPE CUAUHTENCO , CONTLA DE JUAN CUAMATZI</b>		
CONTRATO No.:	<b>APIN-29-240-2017</b>	REG. FED. CAUS:	<b>H&amp;R020527TG6</b>
INICIACION PROGRAMADA:	<b>16/OCT/17</b>	PROGRAMA:	<b>APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017</b>
TERMINACION PROGRAMADA:	<b>05/NOV/17</b>		
FECHA INICIO REAL:	<b>16/OCT/17</b>		
FECHA TERMINO REAL:	<b>05/NOV/17</b>		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	<b>----</b>	IMPORTE SANCIÓN	<b>\$ 0.00</b>
COMPAÑIA AFIANZADORA:	<b>---</b>	IMPORTE ANTICIPO :	<b>\$ 0.00</b>
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	<b>---</b>		
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	<b>CARTA GARANTIA</b>		<b>\$3,748.64</b>

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**REHABILITACION POR SISMO**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA  
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA  
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE  
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	<u>16/OCT/17</u>	<u>\$37,486.44</u>	<u>\$37,486.44</u>
1 FINIQUITO	<u>05/NOV/17</u>	<u>\$37,486.44</u>	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		<u>\$37,486.44</u>	
CARGOS AL CONTRATISTA.			
SALDO QUE SE CANCELA.		<u>\$0.00</u>	
SUMAS IGUALES.		<u>\$37,486.44</u>	<u>\$37,486.44</u>

R E C I B E :

FIRMA: 

NOMBRE: ING. ANAHÍ GUITIÉRREZ HERNÁNDEZ

CARGO: DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.


E N T R E G A :

FIRMA: 

EMPRESA: H&R CONSTRUCCIONES SA DE CV.

NOMBRE Y CARGO: C. ENRIQUE RAMIREZ CASTILLA

REPRESENTANTE LEGAL



# OPERADO CON RECURSOS DEL FONDEN

045

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	REESCOLAR MA. LUISA CASTAÑED	NUM. DE OBRA:	FONDEN-APIN-331-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	REESCOLAR MA. LUISA CASTAÑED	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EJN0021X		
LOCALIDAD:	SAN FELIPE CUAUHTENCO	FECHA INICIACION:	16/OCT/17	FECHA TERMINACIÓN:	05/NOV/17
MUNICIPIO:	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17	FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17

EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAUHTENCO , MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
3			3	

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION POR SISMO

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.


REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**AREA REHABILITADA:**

**INVERSION EJERCIDA:**

EDIFICIOS:	55.00	M2	REHABILITACION	\$	37,486.44
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS:		M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	37,486.44

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.




**S.E.P.E.**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
LIVIANA CANO  
LIMA  
JARDIN DE NIÑOS  
"MA. LUISA CASTAÑEDA"  
CLAVE: 29EJN0021X  
CUAUHTENCO  
JUAN CUAMATZI

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A  D R E N A J E  E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.







# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

## ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

**PROFRA. LILIANA CANO LIMA**

QUE RECIBE A NOMBRE DE \_\_\_\_\_

**PREESCOLAR MA. LUISA CASTAÑEDA**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	% _____	048
	1.2.- OBRA EXTERIOR	% _____	
	1.3.- REP. GENERALES	% <u>100</u>	
2.- MOBILIARIO		% _____	
3.- EQUIPO		% _____	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA :

NOMBRE :

**ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ**

ARGO :

**DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**

**RECIBE POR LA ESCUELA :**


FIRMA :

NOMBRE :

**PROFRA. LILIANA CANO LIMA**

CARGO :

**DIRECTORA DEL PLANTEL**



### OPERADO CON RECURSOS DEL FONDEN

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PREESCOLAR MA. LUISA CASTAÑEDA

CLAVE: 29EJN0021X

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO

CONTRATO N°: APIN-29-240-2017

IMPORTE: \$ 37,486.44

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFRA. LILIANA CANO LIMA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 07 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	N/A			
2.-	PINTURA VINILICA	8	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	N/A			
4.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
5.-	PLAFONES	N/A	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	N/A			
	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)	N/A			
9.-	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA	N/A			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	N/A			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	N/A			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN

S.E.P.E.



JARDIN DE NIÑOS  
"MA. LUISA CASTAÑEDA"  
CLAVE: 29EJN0021X  
CUAHUTENCO  
JUAN-CAMATZI, TLAX

