



**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	H&R CONSTRUCCIONES SA DE CV.
OBRA :	PREESCOLAR DEONICIO CONDE MUÑOZ	REG. FED. CAUS:	H&R020527TG6
UBICACION :	BARRIO DE LA LUZ, CONTLA DE JUAN CUAMATZI	PROGRAMA:	APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017
CONTRATO No.:	APIN-29-248-2017		
INICIACION PROGRAMADA:	16/OCT/17		
TERMINACION PROGRAMADA:	05/NOV/17		
FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17		
FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	----	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	---	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	---		---
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	CARTA GARANTIA		\$9,137.87

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION POR SISMO

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16/OCT/17	\$91,378.74	\$91,378.74
1 FINIQUITO	05/NOV/17	\$91,378.74	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$91,378.74	
CARGOS AL CONTRATISTA.			
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	
SUMAS IGUALES.		\$91,378.74	\$91,378.74

**R E C I B E :**   
**FIRMA:** \_\_\_\_\_  
**NOMBRE:** ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ  
**CARGO:** DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.

**E N T R E G A :**   
**FIRMA:** \_\_\_\_\_  
**EMPRESA:** H&R CONSTRUCCIONES SA DE CV.  
**NOMBRE Y CARGO:** C. ENRIQUE RAMÍREZ CASTILLA  
REPRESENTANTE LEGAL

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	PREESCOLAR DEONICIO CONDE MUÑOZ	NUM. DE OBRA:	FONDEN-APIN-319-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PREESCOLAR DEONICIO CONDE MUÑOZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DCC0003T		
LOCALIDAD:	BARRIO DE LA LUZ	FECHA INICIACION:	16/OCT/17	FECHA TERMINACIÓN:	05/NOV/17
MUNICIPIO:	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17	FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17

EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LA LUZ, MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION					
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO					

LOCALES EDUCATIVOS: REHABILITACION POR SISMO

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA REHABILITADA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: 72.00 M2	REHABILITACION \$ 991,378.74
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR: \$
OTROS: M2	OTROS: \$
SUP. TERRENO: M2	TOTAL: \$ 991,378.74

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A  D R E N A J E  E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES OMPETENTES.





U.S.E.T.  
C.E.P.I.  
DEONICIO CONDE  
MUÑOZ  
CLAVE 29DCC0003T  
LA LUZ  
JUAN CUAMATZI, TLAX





# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:


**PROFRA. KRISTSBEY PEREZ FLORES** QUE RECIBE A NOMBRE DE \_\_\_\_\_  
**PREESCOLAR DEONICIO CONDE MUÑOZ**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	% _____	<b>652</b>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	% _____	
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	% <b>100</b>	
3.- EQUIPO		% _____	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.


**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA: 

NOMBRE: **ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ**

CARGO: **DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**

**RECIBE POR LA ESCUELA:**


FIRMA: 

NOMBRE: **PROFRA. KRISTSBEY PEREZ FLORES**

CARGO: **DIRECTORA DEL PLANTEL**

U.S.E.T.  
C.P.P.  
DEONICIO CONDE  
MUÑOZ  
CLAVE 290X100031  
CATEDRAL  
JUAN CUAMATZI, TLAX

## OPERADO CON RECURSOS DEL FONDEN





**ITIFE**  
 INSTITUTO TLAXCALTECA  
 DE LA INFRAESTRUCTURA  
 FISICA EDUCATIVA

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PREESCOLAR DEONICIO CONDE MUÑOZ

CLAVE: 29DCC0003T

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO

CONTRATO N°: APIN-29-248-2017


IMPORTE: \$ 91,378.74

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFRA. KRISTSBEY PEREZ FLORES

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 07 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	N/A			
2.-	PINTURA VINILICA	9			
3.-	PINTURA ESMALTE	N/A			
4.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
5.-	PLAFONES	9			
6.-	IMPERMEABILIZACION	N/A			
	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)	N/A			
9.-	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA	N/A			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	N/A			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	N/A			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

**OPERADO CON  
 RECURSOS DEL  
 FONDEN**

  
 U.S.T.  
 C.E.P.I.  
 DEONICIO CONDE  
 MUÑOZ  
 CLAVE 29DCC0003T  
 07/11/2017

