



**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA

# OPERADO CON RECURSOS DEL FONDEN

## ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	<b>TLAXCALA</b>	CONTRATISTA :	<b>H&amp;R CONSTRUCCIONES SA DE CV.</b>
OBRA :	<b>PRIMARIA SALVADOR HERMOSO NAJERA</b>	REG. FED. CAUS:	<b>H&amp;R020527TG6</b>
UBICACION :	<b>CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI</b>	PROGRAMA:	<b>APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017</b>
CONTRATO No.:	<b>APIN-29-256-2017</b>		
INICIACION PROGRAMADA:	<b>16/OCT/17</b>		
TERMINACION PROGRAMADA:	<b>05/NOV/17</b>		
FECHA INICIO REAL:	<b>16/OCT/17</b>		
FECHA TERMINO REAL:	<b>05/NOV/17</b>		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	<b>----</b>	IMPORTE SANCIÓN	<b>\$ 0.00</b>
COMPAÑIA AFIANZADORA:	<b>ASERTA SA DE CV.</b>	IMPORTE ANTICIPO :	<b>\$ 0.00</b>
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	<b>---</b>		<b>---</b>
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	<b>3481-27130-7</b>		<b>\$15,439.85</b>

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :


**REHABILITACION POR SISMO**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA  
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA  
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE  
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	<b>16/OCT/17</b>	<b>\$154,398.55</b>	<b>\$154,398.55</b>
1 FINIQUITO	<b>05/NOV/17</b>	<b>\$154,398.55</b>	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		<b>\$154,398.55</b>	
CARGOS AL CONTRATISTA.			
SALDO QUE SE CANCELA.		<b>\$0.00</b>	
SUMAS IGUALES.		<b>\$154,398.55</b>	<b>\$154,398.55</b>

**R E C I B E :**  
 FIRMA:   
 NOMBRE: **ING. ANAHI GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ**  
 CARGO: **DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.**

**E N T R E G A :**  
 FIRMA:   
 EMPRESA: **H&R CONSTRUCCIONES SA DE CV.**  
 NOMBRE Y CARGO: **C. ENRIQUE RAMIREZ CASTILLA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	PRIMARIA SALVADOR HERMOSO NAJERA	NUM. DE OBRA:	FONDEN-APIN-334-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA SALVADOR HERMOSO NAJERA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EPR007U		
LOCALIDAD:	CONTLA	FECHA INICIACION:	16/OCT/17	FECHA TERMINACIÓN:	05/NOV/17
MUNICIPIO:	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17	FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17

EN LA LOCALIDAD DE CONTLA, MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
4			3	1

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION POR SISMO

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.


REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**AREA REHABILITADA:**

EDIFICIOS: 392.46 M2  
PAVIMENTOS: \_\_\_\_\_ M2  
OTROS: \_\_\_\_\_ M2  
SUP. TERRENO: \_\_\_\_\_ M2

**INVERSION EJERCIDA:**

REHABILITACION \$ \$154,398.55  
OBRA EXTERIOR: \$ \_\_\_\_\_  
OTROS: \$ \_\_\_\_\_  
TOTAL: \$ \$154,398.55



*Yuri Perez*  
6/Nov/17

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A  D R E N A J E  E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.





LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

**PROFRA. YURI PEREZ VEGA**

QUE RECIBE A NOMBRE DE \_\_\_\_\_


**PRIMARIA SALVADOR HERMOSO NAJERA**

077

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	<b>100</b>
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**



FIRMA:   
 NOMBRE: **ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ**  
 CARGO: **DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: **PROFRA. YURI PEREZ VEGA**  
 CARGO: **DIRECTORA DEL PLANTEL**

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**



  
 S. E. P.  
 ESC. PRIM. VESP.  
 "SALVADOR HERMOSO  
 NAJERA"  
 CLAVE: 29EPR00078  
 Bernardino Contla, Tlax.  
 Yuri Pérez Vega  
 6/Nov/17

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA SALVADOR HERMOSO NAJERA

CLAVE: 29EPR0007U

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO

CONTRATO N°: APIN-29-256-2017


IMPORTE: \$ 154,398.55

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFRA. YURI PEREZ VEGA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 07 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE	N/A			
4.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	N/A			
	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)	N/A			
9.-	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA	N/A			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	N/A			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	N/A			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BARDA PERIMETRAL				

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**

  
S. E. P.  
ESC. PRIM. VESP.  
"SALVADOR HERMOSO  
NAJERA"  
CLAVE: 29EPR0007  
San Bernardino Oaxaca

*Yuri Perez Vega*  
6/11/17

*[Handwritten signature]*