

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA  
 OBRA : COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL No. 06  
 UBICACION : CONTLA DE JUAN CUAMATZI, CONTLA DE JUAN CUAMATZI  
 CONTRATO No.: APIN-29-262-2017  
 INICIACION PROGRAMADA: 16/OCT/17  
 TERMINACION PROGRAMADA: 05/NOV/17  
 FECHA INICIO REAL: 16/OCT/17  
 FECHA TERMINO REAL: 05/NOV/17  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: ----  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: ASERTA SA DE CV.  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: ---  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3481-27127-5

CONTRATISTA : H&R CONSTRUCCIONES SA DE CV.  
 REG. FED. CAUS: H&R020527TG6  
 PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017

IMPORTE SANCION \$ 0.00  
 IMPORTE ANTICIPO : \$ 0.00  
 ---  
 \$10,408.14

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
 EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :


REHABILITACION POR SISMO


EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA  
 RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA  
 RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE  
 LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	<u>16/OCT/17</u>	<u>\$104,081.38</u>	<u>\$104,081.38</u>
1 FINIQUITO	<u>05/NOV/17</u>	<u>\$104,081.38</u>	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		<u>\$104,081.38</u>	
CARGOS AL CONTRATISTA.			
SALDO QUE SE CANCELA.		<u>\$0.00</u>	
SUMAS IGUALES.		<u>\$104,081.38</u>	<u>\$104,081.38</u>

R E C I B E :  
 FIRMA:   
 NOMBRE: ING. ANAHÍ GUITIÉRREZ HERNÁNDEZ  
 CARGO: DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.

E N T R E G A :  
 FIRMA:   
 EMPRESA: H&R CONSTRUCCIONES SA DE CV.  
 NOMBRE Y CARGO: C. ENRIQUE RAMÍREZ CASTILLA  
REPRESENTANTE LEGAL



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL No. 06	NUM. DE OBRA:	FONDEN-APIN-330-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL No. 06	CLAVE DE LA ESCUELA:	29ECB0006Q		
LOCALIDAD:	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	FECHA INICIACION:	16/OCT/17	FECHA TERMINACIÓN:	05/NOV/17
MUNICIPIO:	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17	FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17

EN LA LOCALIDAD DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 12:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION	X				
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO				1	

LOCALES EDUCATIVOS: REHABILITACION POR SISMO

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA REHABILITADA:			INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS:	1,140.00	M2	REHABILITACION	\$	\$104,081.38
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$104,081.38




EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A  D R E N A J E  E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES OMPETENTES.




LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**ING. HECTOR MERAZ LARRAGA**

QUE RECIBE A NOMBRE DE \_\_\_\_\_

**COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL No. 06**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	% _____	<b>043</b>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	% _____	
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	% <b>100</b>	
		% _____	
3.- EQUIPO		% _____	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA :

NOMBRE :

**ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ**

CARGO :

**DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA :

NOMBRE :

**Colegio de Bachilleres Tlaxcala**  
**ING. HECTOR MERAZ LARRAGA**

CARGO :

**PLANTEL 06**  
**CONTLA**  
**DIRECTOR DEL PLANTEL**

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL No. 06

CLAVE: 29ECB0006Q


DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO

CONTRATO N°: APIN-29-262-2017

IMPORTE: \$ 104,081.38

NOMBRE DEL DIRECTOR: ING. HECTOR MERAZ LARRAGA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 07 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9			 Colegio de Bachilleres Tlaxcala <b>PLANTEL 06</b> <b>CONTIA</b>
2.-	PINTURA VINILICA	9			
3.-	PINTURA ESMALTE	N/A			
4.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
5.-	PLAFONES	9			
6.-	IMPERMEABILIZACION	N/A			
	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)	N/A			
9.-	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA	N/A			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	N/A			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	N/A			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

