



**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA

**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA: **TLAXCALA**  
 OBRA : **REHABILITACION POR SISMO**  
 UBICACION : **TLAXCALTECATLA, SANTA CATARINA AYOMETLA**  
 CONTRATO No.: **APIN-29-275-2017**  
 INICIACION PROGRAMADA: **16/OCT/17**  
 TERMINACION PROGRAMADA: **05/NOV/17**  
 FECHA INICIO REAL: **16/OCT/17**  
 FECHA TERMINO REAL: **05/NOV/17**  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: **00 DIAS NATURALES**  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: **0**  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **0**  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **0**

CONTRATISTA : JOSE ANTONIO JUAREZ SOSA

REG. FED. CAUS: JUSA720716NT3

PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL  
FONDEN 2017

IMPORTE SANCIÓN	\$	0.00
IMPORTE ANTICIPO :	\$	0.00
		\$0.00
		\$0.00

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
 EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**REHABILITACION POR SISMO**

..T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA  
 A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA  
 RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE  
 LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16/OCT/17 AL 05/NOV/17	\$58,452.00	\$58,452.00
ESTIMACION 1 FINIQUITO N1,		\$58,452.00	\$58,452.00
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$58,452.00	\$58,452.00
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$58,452.00	\$58,452.00

**R E C I B E :**

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.

**E N T R E G A :**

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

JOSE ANTONIO JUAREZ SOSA  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	<b>REHABILITACION POR SISMO</b>	NUM. DE OBRA:	<b>APIN-29-275-2017</b>		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<b>IGNACIO ALLENDE</b>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<b>29DPR0449Q</b>		
LOCALIDAD:	<b>TLAXCALTECATLA</b>	FECHA INICIACION:	<b>16/OCT/17</b>	FECHA TERMINACIÓN:	<b>05/NOV/17</b>
MUNICIPIO:	<b>SANTA CATARINA AYOMETLA</b>	FECHA INICIO REAL:	<b>16/OCT/17</b>	FECHA TERMINO REAL:	<b>05/NOV/17</b>

EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALTECATLA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES

LOCALES EDUCATIVOS:

**REHABILITACION POR SISMO**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS:	0.00	M2	CONSTRUCCION \$ <b>\$58,452.00</b>
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR: \$
OTROS :		M2	OTROS : \$
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL: \$ <b>\$58,452.00</b>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A  D R E N A J E  E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES PETENTES.





# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

## ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA

### 046

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: APIN-29-275-2017

TLAXCALTECATLA, SANTA CATARINA AYOMETLA. TLAX

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO  
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**BRENDA ROMERO TLAPAPAL**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

**IGNACIO ALLENDE**

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACION

%

1.2.- OBRA EXTERIOR

%

**100**

1.3.- REP. GENERALES

%

**100**

2.- MOBILIARIO

%

3.- EQUIPO

%

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE  
PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA  
CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO  
SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA  
AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

**ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ**

CARGO:

**DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA:

**SC. IGNACIO ALLENDE**

NOMBRE  
**CLAVE 29DPR0449Q**

**ESTOCAPA AYOCIBREND ROMERO TLAPAPAL**

**TLAX.**  
CARGO:

**DIRECTOR(A)**



# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

## ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA

047

### EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

#### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: IGNACIO ALLENDE

CLAVE: 29DPR0449Q

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO

CONTRATO N°: APIN-29-275-2017

IMPORTE: \$ 58,452.00

NOMBRE DEL DIRECTOR: BRENDA ROMERO TLAPAPAL

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9	/		
2.-	PINTURA VINILICA	10	/		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)	9	/		
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SC. IGNACIO ALLENDE  
CLAVE 29DPR0449Q  
ESTOCAPA AYOMETLA  
TLAX.

*Brenda Romero Tapal*