



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	<b>COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NÚMERO 15</b>	NUM. DE OBRA:	<b>APIN-29-293-2017</b>		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<b>COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NÚMERO 15</b>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<b>29ECB0015Y</b>		
LOCALIDAD:	<b>HUEYOTLIPAN</b>	FECHA INICIACION:	<b>16-10-2017</b>	FECHA TERMINACIÓN:	<b>05/11/2017</b>
MUNICIPIO:	<b>HUEYOTLIPAN</b>	FECHA INICIO REAL:	<b>16-10-2017</b>	FECHA TERMINO REAL:	<b>05/11/2017</b>

EN LA LOCALIDAD DE HUEYOTLIPAN, MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN, EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA**

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES

LOCALES EDUCATIVOS:

**REHABILITACION POR SISMO**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**AREA CONSTRUIDA:**

**INVERSION EJERCIDA:**

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	<b>\$254,610.00</b>
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	<b>1.00</b>	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$	<b>\$254,610.00</b>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.







**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NÚMERO 15  
 CLAVE: 29ECB0015Y  
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO  
 CONTRATO N°. APIN-29-293-2017  
 IMPORTE: \$ 254,610.00  
 NOMBRE DEL DIRECTOR: LIC. JAVIER LOBATON CORONA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 06 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)	10	✓		
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				+
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS		△		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON	10	✓		
25.-	BOMBAS DE AGUA				

**OPERADO CON RECURSOS DEL FONDEN**



PLANTEL 15 HUEYOTLIPAN *[Handwritten signature]*