



**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**

**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA:	<b>TLAXCALA</b>	CONTRATISTA :	<b>TECNICOS EN ELECTROMECHANICA Y RIEGO S.A. DE C.V.</b>
OBRA :	<b>REHABILITACION POR SISMO</b>	REG. FED. CAUS:	TER0510011B2
UBICACION :	<b>SANTO TORIBIO XICOHTZINCO, TLAXCALA</b>	PROGRAMA:	APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017
CONTRATO No.:	<b>APIN-29-299-2017</b>		
INICIACION PROGRAMADA:	<b>16/OCT/17</b>		
TERMINACION PROGRAMADA:	<b>05/NOV/17</b>		
FECHA INICIO REAL:	<b>16/OCT/17</b>		
FECHA TERMINO REAL:	<b>05/NOV/17</b>		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	<b>00 DIAS NATURALES</b>	IMPORTE SANCION \$	<b>0.00</b>
COMPANIA AFIANZADORA:	<b>0</b>	IMPORTE ANTICIPO \$	<b>0.00</b>
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	<b>0</b>		<b>\$0.00</b>
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	<b>0</b>		<b>\$0.00</b>

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**REHABILITACION POR SISMO**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16/OCT/17 AL 05/NOV/17	\$158,629.42	\$158,629.42
ESTIMACION 1 FINIQUITO N1,		\$158,629.42	\$158,629.42
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$158,629.42	\$158,629.42
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$158,629.42	\$158,629.42

**R E C I B E :**

FIRMA:

NOMBRE: **ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ**

CARGO: **DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE**

**E N T R E G A :**

FIRMA:

EMPRESA: **TECNICOS EN ELECTROMECHANICA Y RIEGO S.A. DE C.V.**

NOMBRE Y CARGO: **LEOPOLDO SANTOS MORALES REPRESENTANTE LEGAL**

al

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	<b>REHABILITACION POR SISMO</b>	NUM. DE OBRA:	APIN-29-299-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<b>CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 16</b>	CLAVE DE LA ESCUELA:	259DML0016L		
LOCALIDAD:	<b>XICOHTZINCO</b>	FECHA INICIACION:	16/OCT/17	FECHA TERMINACIÓN:	05/NOV/17
MUNICIPIO:	<b>SANTO TORIBIO XICOHTZINCO, TLAXCALA</b>	FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17	FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17

EN LA LOCALIDAD DE XICOHTZINCO, MUNICIPIO DE SANTO TORIBIO XICOHTZINCO, TLAXCALA, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDE 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA**

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES

LOCALES EDUCATIVOS:

**REHABILITACION POR SISMO**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**AREA CONSTRUIDA:**

**INVERSION EJERCIDA:**

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	M2	OTROS :	\$	158,629.42
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$	158,629.42



EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

*ed*

*[Signature]*

*[Signature]*



**TLX**

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C. 000 050

**DULCE MARIA CACHO RODRIGUEZ**

**CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 16**

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	<b>100</b>
		%	
3.- EQUIPO		%	
		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

**ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ**

CARGO:

**DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA:

NOMBRE:

**DULCE MARIA CACHO RODRIGUEZ**

CARGO:

**DIRECTOR(A)**



U.S.E.T.  
MUNICIPAL  
C.A.M. No. 16  
SANTO TORIBIO XICOHTZINCO  
CLAVE 2901ML0016L

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

## ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

### OPERADO CON RECURSOS DEL FONDO 051

#### EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

#### NEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 16

CLAVE: 259DML0016L

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO

CONTRATO N°: APIN-29-299-2017

IMPORTE: \$ 158,629.42

NOMBRE DEL DIRECTOR: DULCE MARIA CACHO RODRIGUEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS <i>rescine</i>	9			
2.-	PINTURA VINILICA	9			
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U.S.E.T.  
D. DE EDUC. ESPECIAL  
C.A.M. No. 16  
ORIBIO XICONTZINCO  
CLAVE 29DML0016L

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

*Handwritten signature and name: Dulce María Cacho Rodríguez*

*Handwritten initials in blue ink.*



**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**

00 052

**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA:	<b>TLAXCALA</b>	CONTRATISTA :	<b>TECNICOS EN ELECTROMECHANICA Y RIEGO S.A. DE C.V.</b>
OBRA :	<b>REHABILITACION POR SISMO</b>	REG. FED. CAUS:	TER0510011B2
UBICACION :	<b>SANTO TORIBIO XICOHTZINCO, TLAXCALA</b>	PROGRAMA:	APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017
CONTRATO No.:	<b>APIN-29-299-2017</b>		
INICIACION PROGRAMADA:	<b>16/OCT/17</b>		
TERMINACION PROGRAMADA:	<b>05/NOV/17</b>		
FECHA INICIO REAL:	<b>16/OCT/17</b>		
FECHA TERMINO REAL:	<b>05/NOV/17</b>		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	<b>00 DIAS NATURALES</b>	IMPORTE SANCIÓN \$	<b>0.00</b>
COMPAÑIA AFIANZADORA:	<b>0</b>	IMPORTE ANTICIPO \$	<b>0.00</b>
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	<b>0</b>		<b>\$0.00</b>
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	<b>0</b>		<b>\$0.00</b>

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**REHABILITACION POR SISMO**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16/OCT/17 AL 05/NOV/17	\$158,629.42	\$158,629.42
ESTIMACION 1 FINIQUITO N1,		\$158,629.42	\$158,629.42
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$158,629.42	\$158,629.42
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$158,629.42	\$158,629.42

<b>R E C I B E :</b>	<b>E N T R E G A :</b>
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: <b>ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ</b>	EMPRESA: <b>TECNICOS EN ELECTROMECHANICA Y RIEGO S.A. DE C.V.</b>
CARGO: <b>DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE</b>	NOMBRE Y CARGO: <b>LEOPOLDO SANTOS MORALES REPRESENTANTE LEGAL</b>

*al*

*[Handwritten mark]*

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	<b>REHABILITACION POR SISMO</b>	NUM. DE OBRA:	APIN-29-299-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<b>CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 16</b>	CLAVE DE LA ESCUELA:	259DML0016L		
LOCALIDAD:	<b>XICOHTZINCO</b>	FECHA INICIACION:	16/OCT/17	FECHA TERMINACIÓN:	05/NOV/17
MUNICIPIO:	<b>SANTO TORIBIO XICOHTZINCO, TLAXCALA</b>	FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17	FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17

EN LA LOCALIDAD DE XICOHTZINCO, MUNICIPIO DE SANTO TORIBIO XICOHTZINCO, TLAXCALA, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REHABILITACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TERMINACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


LOCALES EDUCATIVOS: REHABILITACION POR SISMO

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: _____ M2	CONSTRUCCION \$ _____
PAVIMENTOS: _____ M2	OBRA EXTERIOR: \$ _____
OTROS : _____ M2	OTROS : \$ <b>\$158,629.42</b>
SUP. TERRENO: _____ M2	TOTAL: \$ <b>\$158,629.42</b>



EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

*Ag*

*Q*

*J*



# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

## ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

054

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: APIN-29-299-2017

XICOHTZINCO, SANTO TORIBIO XICOHTZINCO, TLAXCALA. TLAX

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**DULCE MARIA CACHO RODRIGUEZ**

QUE RECIBE A NOMBRE DE

**CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 16**

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1.- OBRA CIVIL | 1.1.- EDIFICACION    |
|                | 1.2.- OBRA EXTERIOR  |
| 2.- MOBILIARIO | 1.3.- REP. GENERALES |
| 3.- EQUIPO     |                      |

**OPERADO CON  
RECURSOS DEL  
FONDEN**

%	_____
%	_____
%	100
%	_____
%	_____
%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:


NOMBRE:

**ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ**

CARGO:

**DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**

RECIBE POR LA ESCUELA:



FIRMA:

NOMBRE:

**DULCE MARIA CACHO RODRIGUEZ**

CARGO:

**DIRECTOR(A)**



# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

## ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA

# OPERADO CON RECURSOS DEL FONDEN

### EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

#### NEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 16

CLAVE: 259DML0016L

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO

CONTRATO N°: APIN-29-299-2017

IMPORTE: \$ 158,629.42

NOMBRE DEL DIRECTOR: DULCE MARIA CACHO RODRIGUEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9			
2.-	PINTURA VINILICA	9			
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

Handwritten signature and stamp area. Includes a circular stamp with the text "U.S.E.T. DE EDUC. ESPECIAL C.A.M. No. 18 TRIBUNO XICONTZINCO CALLE 259 DML0016L". There are also handwritten initials and a star symbol.

Handwritten initials "OH" in the bottom left corner.