



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**

043

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA
 OBRA: REHABILITACION POR SISMO
 UBICACION: ZACATELCO, TLAXCALA
 CONTRATO No.: APIN-29-301-2017
 INICIACION PROGRAMADA: 16/OCT/17
 TERMINACION PROGRAMADA: 05/NOV/17
 FECHA INICIO REAL: 16/OCT/17
 FECHA TERMINO REAL: 05/NOV/17
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 00 DIAS NATURALES
 COMPAÑIA AFIANZADORA: 0
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 0
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 0

CONTRATISTA : **TECNICOS EN ELECTROMECHANICA Y RIEGO S.A. DE C.V.**

REG. FED. CAUS: TER0510011B2
 PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017

IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00
 IMPORTE ANTICIPO \$ 0.00
\$0.00
\$0.00

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION POR SISMO


EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
 RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
 RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
 LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.


SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16/OCT/17 AL 05/NOV/17	\$98,913.58	\$98,913.58
ESTIMACION 1 FINIQUITO N1,		\$98,913.58	\$98,913.58
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$98,913.58	\$98,913.58
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$98,913.58	\$98,913.58

R E C I B E :

FIRMA: 
 NOMBRE: ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ
 CARGO: DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE

E N T R E G A :

FIRMA: 
 EMPRESA: TECNICOS EN ELECTROMECHANICA Y RIEGO S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y CARGO: LEOPOLDO SANTOS MORALES
REPRESENTANTE LEGAL

044

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	REHABILITACION POR SISMO	NUM. DE OBRA:	APIN-29-301-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EPR0039M		
LOCALIDAD:	ZACATELCO	FECHA INICIACION:	16/OCT/17	FECHA TERMINACIÓN:	05/NOV/17
MUNICIPIO:	ZACATELCO, TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17	FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17

EN LA LOCALIDAD DE ZACATELCO, MUNICIPIO DE ZACATELCO, TLAXCALA, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	ADAPTACIONES LOCALES

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION POR SISMO

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: _____ M2	CONSTRUCCION \$ _____
PAVIMENTOS: _____ M2	OBRA EXTERIOR: \$ _____
OTROS : _____ M2	OTROS : \$ \$98,913.58
SUP. TERRENO: _____ M2	TOTAL: \$ \$98,913.58


EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y POSTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C. **LIDIA HERNANDEZ TEXIS** QUE RECIBE A NOMBRE DE **PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA**

OPERADO CON RECURSOS DE FONDEN


1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

045


A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.



FIRMA : 
 NOMBRE : ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ
 CARGO : DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA : 
 NOMBRE : LIDIA HERNANDEZ TEXIS
 CARGO : DIRECTOR(A)

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA
 CLAVE: 29EPR0039M
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO
 CONTRATO N°. APIN-29-301-2017
 IMPORTE: \$ 98,913.58
 NOMBRE DEL DIRECTOR: LIDIA HERNANDEZ TEXIS
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	/		
2.-	BARDA PINTURA VINILICA	10 10	/		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ESC. PRIM. OFIC. IGNACIO ZARAGOZA
 29EPR0039M
 ZACATELCO, TLAX.

LIDIA HERNANDEZ TEXIS