



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE
OBRA :	XICOHTENCATL	REG. FED. CAUS:	DUMA811201462
UBICACION :	SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA	PROGRAMA:	PROGRAMA APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017
CONTRATO No.:	APIN-29-305-2017	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
INICIACION PROGRAMADA:	16/10/17	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
TERMINACION PROGRAMADA:	05/11/17	No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	N/A \$0.00
FECHA INICIO REAL:	16/10/17	No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2190579 \$17,756.84
FECHA TERMINO REAL:	05/11/17		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:			
COMPAÑIA AFIANZADORA:	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION POR SISMO

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16/10/17 AL 05/11/17	\$177,568.43	\$177,568.43
AMPLIACION AL MONTO			
ESTIMACION 1 FINIQUITO	16/10/17 AL 05/11/17	\$177,568.43	\$177,568.43
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$177,568.43	\$177,568.43
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$177,568.43	\$177,568.43

OPERADO CON RECURSOS DEL FONDEN

RECIBIÓ:

FIRMA:

NOMBRE: **ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ**

CARGO: **DIRECTORA DEL ITIFE**

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA: **ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE**

NOMBRE Y CARGO: **ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE REPRESENTANTE LEGAL**

U.S.E.T.
ESCUELA PRIMARIA
"XICOHTENCATL"
CLAVE: 29DPR0108T
TEZOQUIPAN, TLAX.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	XICOHTENCATL	NUM. DE OBRA:	APIN-29-305-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	XICOHTENCATL	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0108T		
LOCALIDAD:	SAN JORGE TEZOQUIPAN	FECHA INICIACION:	16/10/17	FECHA TERMINACIÓN:	05/11/17
MUNICIPIO:	PANOTLA	FECHA INICIO REAL:	16/10/17	FECHA TERMINO REAL:	05/11/17

EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE PANOTLA, EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: PROGRAMA APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	X	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	X				

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR: REHABILITACION POR SISMO

TIPO DE ESTRUCTURA: N/A

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:			INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	256.00	M2	CONSTRUCCION	\$ _____
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$ _____
OTROS :		M2	OTROS :	\$ 177,568.43
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$ 177,568.43

OPERADO CON RECURSOS DEL FONDEN

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:


SUIA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



U.S.E.T.

ESCUELA PRIMARIA
"XICOHTENCATL"
CLAVE: 29DPR0108T
TEZOQUIPAN, TLAX.





TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

026

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: APIN-29-305-2017
SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA. TLAX

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MARTIN HERNANDEZ SOSA

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

DIRECTOR DE LA ESCUELA

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

CARGO :

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

MARTIN HERNANDEZ SOSA

CARGO :

DIRECTOR DE LA ESCUELA



U.S.E.T.
ESCUELA PRIMARIA
"XICHTENCATL"
CLAVE: 29DPR0108T
TEZOQUIPAN, TLAX

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**



EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: XICOHTENCATL

CLAVE: 29DPR0108T

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION POR SISMO

CONTRATO N°: APIN-29-305-2017

IMPORTE: \$ 177,568.43

NOMBRE DEL DIRECTOR: MARTIN HERNANDEZ SOSA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 08 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	<i>Sob fueron demoliciones</i>			
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

OPERADO CON RECURSOS DEL FONDO

[Handwritten signature]