



ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA
 OBRA : SEC. TEC. NUM. 11 GURIDI Y ALCOCER
 UBICACION : SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN
 CONTRATO No.: APIN-29-307-2017
 INICIACION PROGRAMADA: 16/OCT/17
 TERMINACION PROGRAMADA: 05/NOV/17
 FECHA INICIO REAL: 16/OCT/17
 FECHA TERMINO REAL: 05/NOV/17
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 00 DIAS NATURALES
 COMPAÑIA AFIANZADORA: 0
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 0
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 0

CONTRATISTA : GRUPO EMPRESARIAL PARA LA INFRAESTRUCTURA MEXICO SUR S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS: GEI140922H57
 PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017

IMPORTE SANCION \$ 0.00
 IMPORTE ANTICIPO : \$ 27,498.75
 \$0.00
 \$0.00

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION POR SISMO

L I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16/OCT/17 AL 05/NOV/17	\$91,662.50	\$91,662.50
ESTIMACION 1F	16/OCT/17 AL 05/NOV/17	\$91,662.50	\$91,662.50
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$91,662.50	\$91,662.50
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$91,662.50	\$91,662.50

OPERADO CON RECURSOS DEL FONDEN

RECIBE :
 FIRMA:
 NOMBRE: ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
 CARGO: DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.

ENTREGA :
 FIRMA:
 EMPRESA: GRUPO EMPRESARIAL PARA LA INFRAESTRUCTURA MEXICO SUR S.A. DE C.V.
 NOMBRE Y CARGO: BERTHA MARIA MARTINEZ MIRANDA REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	EC. TEC. NUM. 11 GURIDI Y ALCOCE	NUM. DE OBRA:	APIN-29-307-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SEC. TEC. NUM. 11 GURIDI Y ALCOCE	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0011T		
LOCALIDAD:	SANTA ANA NOPALUCAN	FECHA INICIACION:	16/OCT/17	FECHA TERMINACIÓN:	05/NOV/17
MUNICIPIO:	SANTA ANA NOPALUCAN	FECHA INICIO REAL:	16/OCT/17	FECHA TERMINO REAL:	05/NOV/17

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NOPALUCAN, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: APOYOS PARCIALES INMEDIATOS DEL FONDEN 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
 AMPLIACION
 REHABILITACION
 MODIFICACION
 EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	ADAPTACIONES LOCALES

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION POR SISMO

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

N/A

OPERADO CON RECURSOS DEL FONDEN

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO. SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:


EDIFICIOS:	150.00	M2	REHABILITACION	\$	91,662.50
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS:		M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	91,662.50

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.



SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION


 U.S.E.T.
 ESC. SEC. TEC. No. 11
 LIC. JOSE MIGUEL GURIDI Y ALCOCE
 29DST0011T
 NOPALUCAN, TLAX.

... AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

IVONNE PEREZ CASTILLO

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

SEC. TEC. NUM. 11 GURIDI Y ALCOCER

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

CARGO :

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

IVONNE PEREZ CASTILLO

CARGO :

DIRECTOR(A)

**OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN**



U.S.E.T.
ESC. SEC. TEC. No. 11
LIC. JOSE MIGUEL GURIDI Y ALCOCER
29DST0011T
NOPALUCAN, TLAX.

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC. TEC. NUM. 11 GURIDI Y ALCOCER

CLAVE: 29DST0011T
REHABILITACION POR SISMO

DESCRIPCIÓN: _____

CONTRATO N°. APIN-29-307-2017

IMPORTE: \$ _____ 91,662.50

NOMBRE DEL DIRECTOR: IVONNE PEREZ CASTILLO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 09 DE NOVIEMBRE DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)	9	✓		
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR		△		
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

OPERADO CON
RECURSOS DEL
FONDEN



U.S.E.T.
ESC. SEC. TEC. No. 11
UC. JOSE MIGUEL GURIDI Y ALCOCER
29DST0011T
ACAFUCAN, TLAX.

Ivonne Pérez Castillo

