

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	FERNANDO LOPEZ LOPEZ
OBRA :	REHABILITACION	REG. FED. CAUS:	LOLF870531V48
UBICACION :	LAGUNILLA, TLAXCO	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2017.
CONTRATO No.:	BAL-29-036-2017	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
INICIACION PROGRAMADA:	23/OCT/17	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 156,791.99
TERMINACION PROGRAMADA:	07/ENE/18		\$522,638.62
FECHA INICIO REAL:	23/OCT/17		\$52,263.86
FECHA TERMINO REAL:	19/ENE/18		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	12 DIAS NATURALES		
COMPANIA AFIANZADORA:	ACE Fianzas Monterrey		
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	1850910		
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	1850912		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 19 DE MARZO DE 2018 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :



EDIFICIO "A" REHABILITACION DE SANITARIOS, CONSTRUCCION DE ANDADORES Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	23/OCT/17 AL 07/ENE/18	\$522,638.62	\$522,638.62
ESTIMACION 1	23/OCT/17 AL 14/NOV/17	\$150,560.55	\$150,560.55
ESTIMACION 2	15/NOV/17 AL 30/NOV/17	\$19,979.71	\$19,979.71
ESTIMACION 3	01/DIC/17 AL 17/DIC/17	\$123,108.86	\$123,108.86
ESTIMACION 4	18/DIC/17 AL 02/ENE/18	\$150,947.92	\$150,947.92
ESTIMACION 5F	03/ENE/18 AL 19/ENE/18	\$78,041.58	\$78,041.58
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$522,638.62	\$522,638.62
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$522,638.62	\$522,638.62

RECIBE:	ENTREGA:
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: ING. ANAHÍ GUITIÉRREZ HERNÁNDEZ	EMPRESA: FERNANDO LOPEZ LOPEZ
CARGO: DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.	NOMBRE Y CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	REHABILITACION	NUM. DE OBRA:	BAL-29-036-2017		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JUSTO SIERRA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0427E		
LOCALIDAD:	LAGUNILLA	FECHA INICIACION:	23/OCT/17	FECHA TERMINACION:	07/ENE/18
MUNICIPIO:	TLAXCO	FECHA INICIO REAL:	23/OCT/17	FECHA TERMINO REAL:	19/ENE/18

EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA, MUNICIPIO DE TLAXCO, EL DIA 19 DE MARZO DE 2018 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2017.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
MUEBLES Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES

LOCALES EDUCATIVOS:

**EDIFICIO "A" REHABILITACION DE SANITARIOS, CONSTRUCCION DE ANDADORES Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

**REGIONAL**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	0.00	M2	CONSTRUCCION	\$	522,638.62
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS:		M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	522,638.62

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A  D R E N A J E  E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

G ▲

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO  
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**MTRA MARIA DE LOURDES AMADOR AGUILAR**  
**JUSTO SIERRA**


QUE RECIBE A NOMBRE DEL \_\_\_\_\_

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____
		%	_____


A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA:   
 NOMBRE: **ING. ANAHÍ GUITIÉRREZ HERNÁNDEZ**  
 CARGO: **DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA:   
 NOMBRE: **MTRA MARIA DE LOURDES AMADOR AGUILAR**  
 CARGO: **DIRECTOR(A)**

Esc. Prim. Rta  
Clave: 29090427E  
Lagunilla Tlaxco, Tlaxcala

G

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: JUSTO SIERRA  
 CLAVE: 29DPR0427E  
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A" REHABILITACION DE SANITARIOS, CONSTRUCCION DE ANDADORES Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS  
 CONTRATO N°: BAL-29-036-2017  
 IMPORTE: \$ 522,638.62  
 NOMBRE DEL DIRECTOR: MTRA MARIA DE LOURDES AMADOR AGUILAR  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 19 DE MARZO DE 2018

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



Esc. Prima Ruiz  
 "JUSTO SIERRA"  
 Clave: 29DPR0427E  
 Lagunilla Tlaxco, Tlaxcala