

OK

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

FT-JC-18-00

OBRA:	PRIMARIA	NUM. DE OBRA:	PGO-REH-01-2015	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	IGNACIO RAMIREZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0264K	
LOCALIDAD:	Santa Inés Tecuexcomac	FECHA INICIACION:	10 DE AGOSTO DEL 2015	FECHA TERMINACION: 13 DE DICIEMBRE DE 2015
MUNICIPIO:	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	FECHA INICIO REAL:	10 DE AGOSTO DEL 2015	FECHA TERMINO REAL: 13 DE DICIEMBRE DE 2015

EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS TECUEXCOMAC, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, EL DIA 8 DE ENERO DE 2016 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONAL A. SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, BANCÁ 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, SANTA INÉS, TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, H, Y OBRA EXTERIOR

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA, COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA: [Redacted]

NOMBRE: [Redacted]

CARGO: GODINEZ MENESSES SERGIO

ADMINISTRADOR UNICO

Vo. Bo. ITIFE

FIRMA: [Signature]

NOMBRE: OSWALDO SANCHEZ MORENO

CARGO: SUPERVISOR DE ITIFE

U S E  
ESC. PRIM. RUE  
RECIBE POR LA ESCUELA:  
29DPR0264K  
FIRMA: [Signature]

NOMBRE: PROF. MARTIN RAMIREZ PEREZ

CARGO: DIRECTOR DEL PLANTEL



**ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA**

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: [REDACTED]  
 OBRA: PRIMARIA, IGNACIO RAMIREZ  
 UBICACIÓN: SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. REG. FED. CAUS: GOMS7603154X2  
 CONTRATO NO.: PGO-REH-01-2015  
 PROGRAMA:  
 INICIACION PROGRAMADA: 10 DE AGOSTO DEL 2015  
 TERMINACION PROGRAMADA: 13 DE DICIEMBRE DE 2015  
 FECHA INICIO REAL: 10 DE AGOSTO DEL 2015  
 FECHA TERMINO REAL: 13 DE DICIEMBRE DE 2015  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: ASERTA SA DE CV. SANCIÓN IMPORTE \$ 0.00  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3560-05179-6 ANTICIPO IMPORTE \$ 738,238.13  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3560-05180-6 738,238.13  
246,079.38

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 8 DE ENERO 2016 SE REUNIERON LOS TRABAJOS FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

**PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, SANTA INES, TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS REHABILITACION DE EDIFICIOS ' A, B, C, D, E, F, H ' Y OBRA EXTERIOR**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO.	<u>08/06/2015</u>	<u>2,460,793.76</u>	<u>2,460,793.76</u>
ESTIMACION 1	<u>18/09/2015</u>	<u>782,863.59</u>	<u>782,863.59</u>
ESTIMACION 2	<u>9/10/2015</u>	<u>425,244.06</u>	<u>425,244.06</u>
ESTIMACION 3	<u>30/10/2015</u>	<u>379,978.89</u>	<u>379,978.89</u>
ESTIMACION 4	<u>27/11/2015</u>	<u>765,082.21</u>	<u>765,082.21</u>
ESTIMACION 5	<u>10/12/2015</u>	<u>89,513.48</u>	<u>89,513.48</u>
ESTIMACION 6	<u>13/12/2015</u>	<u>18,111.58</u>	<u>18,111.58</u>
FINIQUITO			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		<u>2,460,793.76</u>	<u>2,460,793.76</u>
CARGOS AL CONTRATISTA.			
SALDO QUE SE CANCELA.		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SUMAS IGUALES.		<u>2,460,793.76</u>	<u>2,460,793.76</u>

**RECIBE:** [Firma] ENTREGA: [REDACTED]  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACHTZIN EMPRESA: \_\_\_\_\_  
 CARGO: DIRECTOR GENERAL NOMBRE Y CARGO: \_\_\_\_\_ CONTRATISTA



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 1

OBRA:  NUM. DE OBRA:

NOMBRE DE LA ESCUELA:  CLAVE DE LA ESCUELA:

LOCALIDAD:  FECHA INICIACION:  FECHA TERMINACIÓN:

MUNICIPIO:  FECHA INICIO REAL:  FECHA TERMINO REAL:

EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS TECUEXCOMAC, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, EL DIA DE ENERO DEL 2016 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, 2015, AUTORIZADOS A ESTE FIN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA AMPLIACION	<input type="checkbox"/>	A AULAS	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
REPARACION TERMINACION EQUIPO Y MOBILIARIO	X	X				

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AL CONSTRUIDA: \_\_\_\_\_ INVERSION EJERCIDA: \_\_\_\_\_

DESAYUNADOR: \_\_\_\_\_ CONSTRUCCION: \$ \_\_\_\_\_

PAVIMENTOS: \_\_\_\_\_ OBRA EXTERIOR: \$ \_\_\_\_\_

OTROS: \_\_\_\_\_ OTROS: \$ \_\_\_\_\_

SUP. TERRENO: \_\_\_\_\_ TOTAL: \$ 2,460,793.78

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:  
LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



**TLAXCALA**  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 2011 - 2016



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00  
 HOJA 2

NUMERO DE  
 OBRA:

PGO-REH-01-2015  
 Santa Inés Tecuexcomac, Ixtacuixtla de  
 Mariano Matamoros

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y ACTO SEGUIDO

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____ 30
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____ 70
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADICIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.



ENTREGA POR EL ITIFE.

SE RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: **JOSE ANTONIO MARIO SANDOVA AHUACTZIN**


FIRMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: **PROF. MARTIN RAMIREZ PEREZ**

CARGO: **DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.**

CARGO: **DIRECTOR DEL PLANTEL**

LA OBRA SE RECIBE EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100 % EN LOS SIGUIENTE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, LAMPARAS, PISO DE LOSETA, SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.



**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

FT-JC-10-00

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ

CLAVE:

FT-JC-02-00

DESCRIPCIÓN:

PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, SANTA INES, TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS REHABILITACION DE EDIFICIOS 'A, B, C, D, E, F, H' Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°.

BAL-29-108-2015

IMPORTE:

\$2'460,793.76

NOMBRE DEL DIRECTOR:

PROF. MARTIN RAMIREZ PEREZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

8

de

ENERO

del 2016



N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	9	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	9	✓		
5.-	PLAFONES	10	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
7.-	CANCELERIA	9	✓		
8.-	PUERTA ( )	9	✓		
9.-	CERRADURAS	9	✓		
10.-	HERRERIA	8.5	✓		
11.-	COFRE PINTURA (Muebles)				NO APLICA
12.-	INSTALACION SANITARIA	9	✓		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10	✓		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	9	✓		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	9	✓		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	9	✓		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS				NO APLICA
21.-	PLAZA Y ANDADORES	9	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				NO APLICA
23.-	CISTERNA	10	✓		
24.-	CERCADO Y PORTON				NO APLICA
25.-	BOMBAS DE AGUA				NO APLICA
26.-	INSTALACION DE GAS				NO APLICA

ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE CINCO) ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA DOS DE CINCO) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.