

FT-JC-18-00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA:	COLOCACION DE MALLA Y REJILLA	NUM. DE OBRA:	BA-29-182-2016
NOMBRE DE LA ESCUELA:	INNOMINADO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0298K
LOCALIDAD:	SAN DAMIAN TEXOLOC	FECHA INICIACION:	26/DIC/16 FECHA TERMINACION: 30/DIC/16
MUNICIPIO:	SAN DAMIAN TEXOLOC	FECHA INICIO REAL:	26/DIC/16 FECHA TERMINO REAL: 30/DIC/16

EN LA LOCALIDAD DE SAN DAMIAN TEXOLOC, MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC, EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 13:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.


LOCALES EDUCATIVOS: **SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA Y REJILLA**

TIPO DE ESTRUCTURA: **MALLA Y REJILLA**

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.


ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA: 

NOMBRE: **RAMGO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV**

HOMERO LUIS BAROCIO SUAREZ

CARGO: **CONTRATISTA**


Vo.Bo. ITFE 

FIRMA:

NOMBRE: **C. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ**

CARGO: **SUPERVISOR ITIFE**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA: 

NOMBRE: **ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN**

CARGO: **DIRECTOR GENERAL DE ITIFE** 

OPERADO

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA:	RAMGO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV
OBRA:	COLOCACION DE MALLA Y REJILLA		
UBICACION:	SAN DAMIAN TEXOLOC, SAN DAMIAN TEXOLOC	REG. FED. CAUS:	RCP0802056K1
CONTRATO No.:	BA-29-182-2016	PROGRAMA:	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016
INICIACION PROGRAMADA:	26/DIC/16		
TERMINACION PROGRAMADA:	30/DIC/16		
FECHA INICIO REAL:	26/DIC/16		
FECHA TERMINO REAL:	30/DIC/16		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	N/A	IMPORTE SANCION:	\$ N/A
COMPAÑIA AFIANZADORA:	N/A	IMPORTE ANTICIPO:	\$ A/N
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	N/A		N/A
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	N/A		N/A

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA Y REJILLA

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	26/DIC/16 al 30/DIC/16	\$37,936.65	\$37,936.65
ESTIMACION 1F (UNO FINIQUITO)	26/DIC/16 al 30/DIC/16	\$37,936.65	\$37,936.65
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$37,936.65	\$37,936.65
CARGOS AL CONTRATISTA.		N/A	N/A
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$37,936.65	\$37,936.65

OPERADO

R E C I B E :

FIRMA: _____

NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

E N T R E G A :

FIRMA: _____

EMPRESA: RAMGO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV

NOMBRE Y CARGO: HOMERO LUIS BAROCIO SUAREZ REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00

OBRA:	COLOCACION DE MALLA Y REJILLA	NUM. DE OBRA:	BA-29-182-2016		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	INNOMINADO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0298K		
LOCALIDAD:	SAN DAMIAN TEXOLOC	FECHA INICIACION:	26/DIC/16	FECHA TERMINACIÓN:	30/DIC/16
MUNICIPIO:	SAN DAMIAN TEXOLOC	FECHA INICIO REAL:	26/DIC/16	FECHA TERMINO REAL:	30/DIC/16

EN LA LOCALIDAD DE SAN DAMIAN TEXOLOC, MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC, EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA FUNCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

		DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input checked="" type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	X				X

LOCALES EDUCATIVOS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA Y REJILLA

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA: MALLA Y REJILLA

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
 ACCESOS EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

OBRAS CONSTRUIDAS:		INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	M2	TERMINACION	\$ 37,936.65
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS:	30.00 ML	OTROS:	\$
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$ 37,936.65

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.


SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

OPERADO

al 

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

INNOMINADO

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO E COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE:

ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

OPERADO

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: _____ INNOMINADO
 CLAVE: _____ 29DJN0298K
 DESCRIPCIÓN: _____
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA Y REJILLA
 CONTRATO N°: _____ BA-29-182-2016
 IMPORTE: \$ _____ 37,936.65
 NOMBRE DEL DIRECTOR: _____ ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día _____ 30 DE DICIEMBRE DE 2016

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



OPERADO

no hay titular para recibir la obra

Out