



FT-JC-18-00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA:	COBACH PLANTEL 06 CONTLA DE JUAN CUAMATZI	NUM. DE OBRA:	COBA-29-135-2016		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	COBACH PLANTEL 06 CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CLAVE DE LA ESCUELA:	29ECB0007P		
LOCALIDAD:	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	FECHA INICIACION:	07-nov-16	FECHA TERMINACIÓN:	01-ene-17
MUNICIPIO:	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	FECHA INICIO REAL:	07-nov-16	FECHA TERMINO REAL:	13-dic-16

EN LA LOCALIDAD DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 A LAS 14:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO.

LOCALES EDUCATIVOS: **EDIFICIO: "A,B,C,D" REHABILITACION ELECTRICA**

OBRA EXTERIOR:
TIPO DE ESTRUCTURA:

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

FIRMA:

NOMB:

CARGO :
CONTRATISTA

Vo.Bo. ITFE

FIRMA :

NOMBRE :
ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ

CARGO :
SUPERVISOR ITIFE

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :


NOMBRE: **Prof. Héctor**
Colegio de Bachilleres de Tlaxcala
COORDINACIÓN DE PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CARGO :
DIRECTOR COBACH PLANTEL 06



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: 

OBRA: COBACH PLANTEL 06 CONTLA DE JUAN CUAMATZI

UBICACION: CONTLA DE JUAN CUAMATZI REG. FED. CAUS: CR00904166B5

CONTRATO No.: COBA-29-135-2016 PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2016

INICIACION PROGRAMADA: 07/11/2016

TERMINACION PROGRAMADA: 01/01/2017

FECHA INICIO REAL: 07/11/2016

FECHA TERMINO REAL: 13/12/2016

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: _____

COMPANIA AFIANZADORA: ASERTA IMPORTE SANCIÓN \$ _____

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3560-06726-5 IMPORTE ANTICIPO: \$ 39,204.01

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3560-06727-8

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:


EDIFICIO "A,B,C,D" REHABILITACION ELECTRICA

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____


DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTOS CONTRATO	07/11/2016	\$130,680.04	\$130,680.04
ESTIMACION 1 (FINIQUITO)	13/11/2016	\$130,680.03	\$130,680.03
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$130,680.03	\$130,680.03
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		\$0.01	\$0.01
SUMAS IGUALES:		\$130,680.04	\$130,680.04

RECIBE: 

FIRMA: _____

NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO PANDOVAL AHUACTZIN

CARGO: DIRECTOR GENERAL

ENTRE: 

FIRMA: _____

EMPRESA: _____

NOMBRE Y CA: _____



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00

OBRA: NUM. DE OBRA:

NOMBRE DE LA ESCUELA: CLAVE DE LA ESCUELA:

LOCALIDAD: FECHA INICIACION: FECHA TERMINACIÓN:

MUNICIPIO: FECHA INICIO REAL: FECHA TERMINO REAL:

EN LA LOCALIDAD DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA, EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA:

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2016
AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	D DESAYUNADOR	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REHABILITACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TERMINACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: <input type="text" value=""/> M2	REHABILITACION \$ <input type="text" value="130,680.03"/>
PAVIMENTOS: <input type="text" value=""/> M2	OBRA EXTERIOR: \$ <input type="text" value=""/>
OTROS: ADAP. DESAYUNADO <input type="text" value=""/> M2	OTROS: \$ <input type="text" value=""/>
SUP. TERRENO: <input type="text" value=""/> M2	TOTAL: \$ <input type="text" value="130,680.03"/>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:
LIC. DAVID FLORES LEAL. QUE RECIBE A NOMBRE DE _____

COBACH PLANTEL 06 CONTLA DE JUAN CUAMATZI

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	% _____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	% _____
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	% <u>100%</u>
3.- EQUIPO		% _____
		% _____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA: 
NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.


RECIBE POR LA ESCUELA :


FIRMA : _____
NOMBRE: LIC. DAVID FLORES LEAL.
CARGO : DIRECTOR GRAL. COLEGIO DE BACHILLERES



Colegio de Bachilleres de Tlaxcala
COORDINACIÓN DE PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

RECIBE POR EL COBAT :

FIRMA : 
NOMBRE: PROFR. JOSE CARLOS HERNANDEZ JUAREZ
CARGO : COORDINACION DE PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA









EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10
NOMBRE DE LA ESCUELA: CUBAQUA MANTEL OG CONTRA DE JUAN COBARRATI
CLAVE: _____
DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A.B.C.D" REHABILITACION ELECTRICA
CONTRATO N.º: COB-29-125-2016
IMPORTE: \$ 130,600.09
NOMBRE DEL DIRECTOR: ING. HECTOR MENA LAMARCA
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día _____ de _____ del 2016

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	/			
	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA		10		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.		10		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS		10		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				


**Colegio de Bachilleres
 de Tlaxcala**
 COORDINACIÓN DE PATRIMONIO
 E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

[Handwritten Signature]