

## ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número EACR-29-020-2018.

### I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de SAN MANUEL TLALPAN, HUEYOTLIPAN, TLAXCALA. siendo las 11:30 HRS, del día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en, PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CON CCT: 29EPR0027H, SAN MANUEL TLALPAN, HUEYOTLIPAN, TLAXCALA. REHABILITACION POR SISMO. Las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

### II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento.  
Edificio "A".

1.- Se realizaron los trabajos de demolición y construcción de firme de concreto, demolición de piso de terrazo con espesor 3 cm., retiro de impermeabilizante prefabricado, desmontaje de luminarias fluorescente sin recuperación 30x30, desmontaje de salida de contacto y salida de alumbrado a base de tubería conduit, retiro de pintura esmalte en estructura, protecciones metálicas y rehabilitación de puertas de perfil tubular.

2.- Colocación de piso a base de loseta cerámica antiderrapante, aplicación de sistema impermeable prefabricado SBS 4.00 mm., aplicación de pintura esmalte alquidílico en estructura metálica, en puertas metálicas y protecciones metálicas de ventanas y puertas.

3.- Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer 2x32 watts, salida para contacto monofásico dúplex y salida para alumbrado con caja de lámina y tubo de fierro pared delgada.

Edificio "B".

1.- Retiro de pintura vinílica (muy deteriorada) en muros y plafones, desmontaje de luminaria sin recuperación 30x30 cm., entortado de 5 cm., de espesor.

2.- Aplicación de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea SBS 4.00 mm., aplicación de pintura acrílica en muros, plafones, columnas y trabes, aplicación de pintura esmalte alquidílico en puertas y ventanas por ambos lados, colocación de luminaria fluorescente de sobreponer 2x32 watts.

Edificio "E"

1.- Retiro de impermeabilizante prefabricado, entortado de 5 cm de espesor promedio y aplicación de sistema impermeable prefabricado en losa de azotea SBS 4.00 mm.

Servicios Sanitarios.

Edificio "C"

1.- Retiro de pintura vinílica (muy deteriorada) en muros y plafones, retiro de pintura de esmalte en puertas y mamparas.

2.- Aplicación de pintura acrílica en muros, plafones; aplicación de pintura esmalte alquidílico en puertas, mamparas y protecciones metálicas.

No. Contrato EACR-29-020-2018

Espacios de usos múltiples.

- 1.- Letrero permanente a base de vinil con medidas de 3.00 X 2.00 mts.
- 2.- Puerta de acceso peatonal a base de perfiles ptr 2"x2"x1/8" y de lámina calibre 16 y 3/16 de acuerdo al proyecto.

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

El importe contractual correspondiente al contrato número EACR-29-020-2018 es de:  
\$ 285,513.96 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 96/100 M.N.).

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.  
Fecha de inicio: 07/05/2018  
Fecha de terminación: 15/06/2018  
Plazo de ejecución: 40 días

Conforme al periodo real de ejecución:  
Fecha de inicio: 07/05/2018  
Fecha de terminación: 15/06/2018  
Plazo de ejecución: 40 días

**V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.**

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (UNO FINIQUITO)	07/05/2018 AL 15/06/2018	\$246,132.72	\$39,381.24	\$285,513.96	
<b>TOTAL</b>				\$285,513.96	

**VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

El contratista MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL, S.A. DE C.V. Hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- GARANTÍA DE CALIDAD IMPERMEABILIZANTE
- GARANTÍA DE CALIDAD DE PINTURA
- GARANTÍA DE CALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.


**VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT

**VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.**


De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquiera otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, SAN MANUEL TLALPAN, HUEYOTLIPAN, TLAXCALA. REHABILITACION POR SISMO.

**ORGANISMO ESTATAL**

  
ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO

Organismo Responsable de la INFE

**CONTRATISTA**

  
C. OLAF CARRILLO AGUILAR

Representante Legal Empresa

MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS  
**BRISOL S.A. DE C.V.**  
Nanacamilpa, Tlax.  
RFC: MEPS20629 MF7

**TESTIGOS**

  
C. SOLEDAD SANCHEZ PIEDRAS

Representante del CMIE

  
ARQ. CESAR MEDINA BARBA

Coordinador Estatal INIFED

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Entrega-Recepción al Área Operativa del Contrato No EACR-29-020-2018 de fecha 25 DE ABRIL DE 2018.