

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: **TLAXCALA** CONTRATISTA: CREATIVIDAD EN ESPACIOS DE OBRA: JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CONSTRUCCION, S. A. DE C. V. **UBICACION:** SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO CONTRATO No.: BALPGO-29-067-2019. REG. FED. CAUS: CEC010824UZ9 INICIACION PROGRAMADA: RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MULTIPLES, 30 /09/2019 TERMINACION PROGRAMADA: 15-dic-19 COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA FECHA INICIO REAL: 30 /09/2019 FECHA TERMINO REAL: 15/12/2019 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 00 dia naturales IMPORTE SANCIÓN COMPAÑIA AFIANZADORA: ASERTA S. A. DE C. V. IMPORTE ANTICIPO \$ No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3560-10850-8 \$254,407,17 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3560-10851-7 \$84,802.39

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

EL DIA 08 DE ENERO DE 2020 SE REUNIERON LOS QUE ABAJO FIRMAN PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "B" DESAYUNADOR 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL. EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

a 2	SE INCLUYEN	ANEXOS		
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO	
MONTO CONTRATO ESTIMACION 1 ESTIMACION 2 FINIQUITO	30/09/2019 AL 15/12/ 2019 30/09/2019 AL 30/11/2019 01/12/2019 AL 15/12/2019	\$848,023.91 \$308,515.37 \$454,448.70	\$848,023.91	

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2019"

SUMA DE LAS ESTIMACIONES. CARGOS AL CONTRATISTA. SALDO QUE SE CANCELA. SUMAS IGUALES.

\$762,964.07

\$848,023.91

\$ 85,059.84 \$848,023.91

\$848,023.91

R E C I B E :

FIRMA

NOMBRE: ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

FIRMA:

CREATIVIDAD EN ESPACIOS DE CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.

EMPRESA:

ARQ. JORGE CARRERA RAMIREZ

NOMBRE Y CARGO:

ENTREGA:

REPRESENTANTE LEGAL

CARGO:

DIRECTORA GENERAL DE ITIFE





ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:		IOS ESTEFANIA AÑEDA	NUM	DE OBRA:			BALDG	O-29-067-2019.	
NOMBRE DE LA ESCUELA:		IOS ESTEFANIA AÑEDA		E DE LA ESCUEL	.A:		BALFG	29EJN0010R	
LOCALIDAD:	SAN JUAN H	IUACTZINCO	FECH	A INICIACION:	30 /09	/2019	FECHA TI	ERMINACIÓN:	15/12/ 2019
MUNICIPIO:	SAN JUAN H	IUACTZINCO	FECH	A INICIO REAL:	30 /09	/2019	FECHA TE	RMINO REAL:	15/12/2019
EN LA LOCALIDAD DE SAN ESCOLAR LAS PERSONAS SCIPCION Y ANEXOS E RTACIONES MULTIPLE HACIENDA Y CREDITO PUB	EN SU CASO: LO ES, COMPONENTE	DS TRABAJOS FI Ell. INFRAESTRUC	CALCE DE JERON F CTURA FE	E ESTA ACTA, C REALIZADOS CO DUCATIVA BASIO	ON OBJ ON REC	URSOS	E ENTREGAR Y REG OBTENIDOS DEI	CIBIR LA OBRA M PROGRAMA: R	ENCIONADA, SEGUN AMO 33, FONDO V
ACTA. TRABAJO EJECUTADO					Di	SCRIBO	NON DE LA ORDA I	DEALIZADA	
OBRA NUEVA			Α	T L	DE	T	CION DE LA OBRA F	CEALIZADA I	
AMPLIACION			AULA	LABORATORIO	AT C	LLER	ANEXO	ADAPTAC	IONES
REHABILITACION TERMINACION								LOCAL	
EQUIPO Y MOBILIARIO									
CALES EDUCATIVOS:	EDIFICIO "B" DES.	AYUNADOR 8 X 12	MTS. ES	TRUCTURA REG	SIONAL	ADOSAI	DA Y OBRA EXTER	IOR	
OBRA EXTERIOR:	***				-				
TIPO DE ESTRUCTURA:	REGIONAL								
MOBILIARIO Y EQUIPO EN S REDES EXTERIORES, HIDRA	U CASO: SE DETA JULICAS, SANITAR	LLA EN LA RELAC RIAS, ELECTRICAS	ION ANEX Y ESPEC	(A. BIALES: SE DETA	LLAN E	N PLAN	O ANEXO.		
CONSTRUIDA:			INVER	SION EJERCIDA	:	~~			
EDIFICIOS:	0.00	M2	CONST	TRUCCION	\$	\$	5762,964.07		
PAVIMENTOS:		M2	OBRA	EXTERIOR:	\$				
OTROS:		M2	OTROS	3:	\$				
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL	:	\$	\$	5762,964.07		
EN CASO DE NUEVA CREAC	ION, SE ANEXA E	L DOCUMENTO DE	E PROPIE	DAD DEL TERRE	ę	Operac	lo con Fondo de	Aportaciones Mú	Itiples Ramo 33:
SERVICIOS MUNICIPALES:							ones Federales para		
LA OBRA SE ENTREGA CON	LOS SERVICIOS S	SIGUIENTES:				Fondo \	/. II Infraestructura	Educativa Básic	ca 2019"
AGUA	X	DRENAJE		X	E	LECT	RIFICACION		X
LAS AUTORIDADES ESCOLA COMPETENTES.	RES GESTIONARA	ÁN LA INSTALACIÓ	N DE LOS	S SERVICIOS FAI	LTANTE	S, EN S	U CASO ANTE LAS	AUTORIDADES	
									ö





HOJA 2 NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-067-2019. SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO. TLAX

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021	SAN JUAN HUACTZINGO, SAN JUAN HUACTZINGO. TEAK
LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO F L' DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATER MTRA. MARGARITA RODRIGUEZ ESPINA	
	QUE NEOIDE A NOMBRE DEE
JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	
1 OBRA CIVIL 1.1 EDIFICACION 1.2 OBRA EXTERIOR 1.3 REP. GENERALES	% 100 % %
2 MOBILIARIO	% %
3 EQUIPO	%
A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD E CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ES E COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPT JTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE. ENTREGA POR EL ITIFE.	DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA SCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO
NOMBRE:	NOMBRE: MTRA. MARGARITA RODRIGUEZ ESPINA
ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ	CARGO:
DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.	DIRECTOR(A)

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2019"

175,775.12



EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA

CLAVE:

29EJN0010R

DESCRIPCIÓN:

EDIFICIO "B" DESAYUNADOR 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°.

BALPGO-29-067-2019.

IMPORTE:

\$

NOMBRE DEL DIRECTOR:

MTRA. MARGARITA RODRIGUEZ ESPINA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el dia

08 DE ENERO DE 2020

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO BUENO MALO	PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
Į	APLANADOS	9		
2	PINTURA VINILICA	10		
3	PINTURA ESMALTE	9		
4	PISO (CERAMICO)	10		
5	PLAFONES	9		
4	IMPERMEABILIZACION	9		
1	CANCELERIA	10		
8	PUERTA (S)	10		
9	CERRADURAS	10		
10	HERRERIA	9		
11	CARPINTERIA (Muebles)	9		
12.	INSTALACION SANITARIA	9		
14. L	MUEBLES SANITARIOS	10		
14	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10		
15	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	9		
16	INSTALACION HIDRAULICA	10		
17	INSTALACION ELECTRICA	10		
8	LAMPARAS INT. Y EXT.	9	"Uperado con Fondo de Aportaciones Federales na	Aportaciones Múltiples Ramo 33: ra Entidades Federativas y Municipios
9	APAGADORES Y CONTACTOS	10	Fonde V. II Infraestructur	a Educativa Básica 2019"
20	INSTALACION DE GAS	q		
11-	PLAZA Y ANDADORES	10	E. P. E.	
۷	ILUMINACION EXTERIOR	10		
3	CISTERNA			
4	CERCADO Y PORTON	JARDIN WETEPANIA	DE NIÑOS	
5	BOMBAS DE AGUA	CLAVE : SAN- TUACT ZIN	20E Mico 10PE	