



**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA:	<b>TLAXCALA</b>	CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES CIVILES PREFABRICADOS COCIPRESA S.A. DE C.V., GUILLERMO LUIS OCTAMENDEZ ACOSTA
OBRA :	SECUNDARIA TECNICA 12, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	
UBICACION :	TEPEYANCO, TEPEYANCO	
CONTRATO No.:	BALPOT-29-011-2020	REG. FED. CAUS: CCP111206FY7
INICIACION PROGRAMADA:	20/04/2020	PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO SUPERIOR 2019
TERMINACION PROGRAMADA:	28/06/2020	
FECHA INICIO REAL:	20/04/2020	
FECHA TERMINO REAL:	22/05/2020	
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	00 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCION \$ 0,00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	SOFIMEX	IMPORTE ANTICIPO : \$ 189.585,63
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2426183	\$189.585,63
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2426182	\$63.195,21

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

EL DIA 26 DE MAYO DE 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**EDIFICIO " A.E.F" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	20/04/2020 AL 28/06/2020	\$631.952,11	\$631.952,11
ESTIMACION 1	20/04/2020 AL 06/05/2020	\$498.298,07	\$498.298,07
ESTIMACION 2 FINIQUITO	07/05/2020 AL 22/05/2020	\$133.654,04	\$133.654,04
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$631.952,11	\$631.952,11
CARGOS AL CONTRATISTA.			
SALDO QUE SE CANCELA.			
SUMAS IGUALES.		\$631.952,11	\$631.952,11

**OPERADO**



<b>R E C I B E :</b>	<b>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA</b>	<b>E N T R E G A :</b>	<b>CONSTRUCCIONES CIVILES PREFABRICADOS COCIPRESA S.A. DE C.V.</b>
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	<b>ING. ARTURO SANCHEZ TELLEZ</b>	EMPRESA:	<b>GUILLERMO LUIS OCTAMENDEZ ACOSTA</b>
CARGO:	<b>DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.</b>	NOMBRE Y CARGO:	<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	EDIFICIO "A,E,F" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE	NUM. DE OBRA:	BALPOT-29-011-2020
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TECNICA 12, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0014Q
LOCALIDAD:	TEPEYANCO	FECHA INICIACION:	20/04/2020
MUNICIPIO:	TEPEYANCO	FECHA TERMINACION:	28/06/2020
		FECHA INICIO REAL:	20/04/2020
		FECHA TERMINO REAL:	22/05/2020

EN LA LOCALIDAD DE TEPEYANCO, MUNICIPIO DE TEPEYANCO, EL DIA 26 DE MAYO DE 2020 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO SUPERIOR 2019. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	S SANITARIOS	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION	X				
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO		X	X	X	

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "A,E,F" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS:	980,00	M2	REHABILITACION \$ 631.952,11
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR: \$
OTROS:		M2	OTROS: \$
SUP. TERRENO		M2	TOTAL: \$ 631.952,11

**OPERADO**

EN CASO DE NUEVA CREACION. SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

*[Handwritten signature]*



**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 2  
**NUMERO DE OBRA: BALPOT-29-011-2020**  
**TEPEYANCO, TEPEYANCO. TLAX**

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROF. RAYMUNDO DELGADO SANCHEZ**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL \_\_\_\_\_

**SECUNDARIA TECNICA 12, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE



ENTREGA POR EL ITIFE:



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

FIRMA : U.S.E.T.

ESC. SEC. TEC. No. 12

NOMBRE :

**ING. ARTURO SANCHEZ TELLEZ**

NOMBRE :

**JOSE MARIA MORELOS  
Y PAVON**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.**

CARGO :

**PROF. RAYMUNDO DELGADO SANCHEZ**

TEPEYANCO, TLAX.

**DIRECTOR DEL PLANTEL**

**OPERADO**

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA 12, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON

CLAVE: 29DST0014Q

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO " A,E,F" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE

CONTRATO N°. BALPOT-29-011-2020

IMPORTE: \$ 631.952,11

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROF. RAYMUNDO DELGADO SANCHEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 26 DE MAYO DE 2020

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

**OPERADO**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
U.S.E.T.  
ESC. SEC. TEC. NO. 12  
JOSÉ MARÍA MORELOS  
29DST0014Q  
TEPEYANCO, TLAX.  
26/05/2020  
Raymundo Delgado S.