

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	CRISTIAN ALEXIS SANTOS PAEZ
OBRA :	REHABILITACION ELECTRICA		
UBICACION :	SANTIAGO TLALPAN , HUEYOTLIPAN		
CONTRATO No.:	BAPOT-29-014-2019	REG. FED. CAUS:	SAPC940303KG6
INICIACION PROGRAMADA:	15/07/2019	PROGRAMA:	REMANENTE DEL FAM POTENCIADO 2018
TERMINACION PROGRAMADA:	24/07/2019		
FECHA INICIO REAL:	15/07/2019		
FECHA TERMINO REAL:	24/07/19		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPANIA AFIANZADORA:	AFIANZADORA ASERTA, S, A. DE C. V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	0		\$0.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	0		\$8,369.79

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 29 DE JULIO DE 2019 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION ELECTRICA

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

OR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.



SE INCLUYEN

ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	15/07/2019 AL 24/07/2019	\$83,697.85	\$83,697.85
ESTIMACION 1 N1, FINIQUITO.	15/07/2019 AL 24/07/2019	\$83,697.85	\$83,697.85
			\$0.00
			\$0.00

**OPERADO**

SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$83,697.85	\$83,697.85
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$83,697.85	\$83,697.85

<b>R E C I B E :</b>	<b>E N T R E G A :</b>
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: <u>ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ</u>	EMPRESA: <u>CRISTIAN ALEXIS SANTOS PAEZ</u>
CARGO: <u>DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.</u>	NOMBRE Y CARGO: <u>REPRESENTANTE LEGAL</u>

0173

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	REHABILITACION ELECTRICA	NUM. DE OBRA:	BAPOT-29-014-2019		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	TELESECUNDARIA MAXIMO ROJAS	CLAVE DE LA ESCUELA:	29ETV0051G		
LOCALIDAD:	SANTIAGO TLALPAN	FECHA INICIACION:	15/07/2019	FECHA TERMINACIÓN:	24/07/2019
MUNICIPIO:	HUEYOTLIPAN	FECHA INICIO REAL:	15/07/2019	FECHA TERMINO REAL:	24/07/19

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TLALPAN , MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN , EL DIA 29 DE JULIO DE 2019 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTE DEL FAM POTENCIADO 2018. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REHABILITACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TERMINACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LOCALES EDUCATIVOS: REHABILITACION ELECTRICA

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

**OPERADO**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:		INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$ 83,697.85
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS:	M	OTROS:	\$
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$ 83,697.85



S. E. P. E.  
ESCUELA TELESECUNDARIA  
GRAL. MAXIMO ROJAS  
CLAVE: 29ETV0051G  
TLALPAN, TLAX.

*[Handwritten Signature]*

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A  D R E N A J E  E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROF. MARÍA TERESA RODRÍGUEZ JUÁREZ** QUE RECIBE A NOMBRE DEL  
**TELESECUNDARIA MAXIMO ROJAS**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.



ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

**ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ**

CARGO :

**DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.**

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA :

NOMBRE:

**PROF. MARÍA TERESA RODRÍGUEZ JUÁREZ**

CARGO :

**DIRECTORA**

**S. E. P. E.**  
ESCUELA TELESECUNDARIA  
GRAL. MAXIMO ROJAS  
CLAVE: 29ETV0051G  
TLALPAN, TLAX.

**OPERADO**

0175

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: TELESECUNDARIA MAXIMO ROJAS  
 CLAVE: 29ETV0051G  
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION ELECTRICA  
 CONTRATO N°: BAPOT-29-014-2019  
 IMPORTE: \$ 83,697.85  
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROF. MARÍA TERESA RODRÍGUEZ JUÁREZ  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 29 DE JULIO DE 2019

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10	✓		
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

**OPERADO**



**S. E. P. E.**  
 ESCUELA TELESECUNDARIA  
 GRAL. MAXIMO ROJAS  
 CLAVE: 29ETV0051G  
 TLAXCALA, TLAX.

*Jacinto R. [Signature]*

0176